

RIESGO DM ROBO 3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
4209	15	12

NOMBRE DEL ASEGURADO JESUS AVAZO MORANES		NO. DE POLIZA 12082	NO. DE SINIESTRO 7209
TEL. CASA	TEL. OFICINA	TEL. CELULAR	E-MAIL
OFICINA	DESTINO SUPER TALLERES		KILOMETRAJE

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

MARCA NISSAN	TIPO TSURU	MODELO 2015	COLOR ROJO/BCO	PUERTAS 04	NO. DE MOTOR GA168171922
PLACAS S/P.	NO. DE SERIE 3N1EB31S3FK319795		REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS		

MARCA	MODELO	NO. DE SERIE
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/>	FACTURA ORIGINAL <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/>
TENENCIAS <input type="checkbox"/>	ACTAS <input type="checkbox"/>	TAJ. R.E.V. <input type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO	LATERAL DERECHO	PARTE FRONTAL	PARTE POSTERIOR
PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/>	PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS LUZ <input type="checkbox"/> NO	CALAVERAS <input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA DEL <input type="checkbox"/> NO	FACIA TRAS <input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	FACIA DEL. <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA TRAS. <input type="checkbox"/> NO
VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input type="checkbox"/> NO	CUARTOS <input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA <input type="checkbox"/> NO	ANTENA <input type="checkbox"/> NO	EMBLEMAS <input type="checkbox"/> NO	MICA <input type="checkbox"/> NO
MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	MEDALLÓN <input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS <input type="checkbox"/> NO	MOLDURAS <input type="checkbox"/> NO	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	TAPA CAJUELA <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA <input type="checkbox"/> NO	TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	TOPES <input type="checkbox"/> NO
TAPÓN ARRILLOS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN ARRILLOS <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	TAPÓN GAS <input type="checkbox"/> NO
LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	
RINES <input checked="" type="checkbox"/>	RINES <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	
ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>	ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	
LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>	LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	
REFLEJANTES <input type="checkbox"/> NO	REFLEJANTES <input type="checkbox"/> NO	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	
EMBLEMAS <input type="checkbox"/> NO	EMBLEMAS <input type="checkbox"/> NO	PARABRISAS <input type="checkbox"/> NO	

INTERIORES

TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> NO	ALFOMBRA <input checked="" type="checkbox"/>	DISTRIBUIDOR <input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	CENICEROS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPETES <input checked="" type="checkbox"/>	FILTRO DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA <input checked="" type="checkbox"/>	CORDERAS <input checked="" type="checkbox"/>	PALANCA VEL. <input checked="" type="checkbox"/>	GENERADOR <input type="checkbox"/> NO
RADIO <input type="checkbox"/> NO	MANIJAS INT. <input checked="" type="checkbox"/>	PEDALES <input checked="" type="checkbox"/>	VENTILADOR <input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO <input type="checkbox"/> SIN CARATULA	SEGUROS <input checked="" type="checkbox"/>	CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/>	RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR <input checked="" type="checkbox"/> 91	RESPALDO <input type="checkbox"/> NO	QUEMA COCOS <input type="checkbox"/> NO	TAPÓN DE ACEITE <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENROS DEL <input checked="" type="checkbox"/>	CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/>	CIELO DE TOLDO <input type="checkbox"/> NO	BAYONETA <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS <input checked="" type="checkbox"/>	VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/>	BOCINAS <input type="checkbox"/> NO	TAPÓN AGUA <input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>	GUANTERA <input checked="" type="checkbox"/>	AIRE ACOND. <input type="checkbox"/> NO	ACUMULADOR <input checked="" type="checkbox"/>

LLANTAS No. _____ MARCA _____ MEDIDA _____ %VIDA _____

OBSERVACIONES

AJUSTADOR O EVALUADOR JESUS HERRERA LOPEZ NOMBRE Y FIRMA	ASEGURADO O CONDUCTOR Alfonso Hernandez NOMBRE, FIRMA Y FECHA	TALLER O RETEN _____ NOMBRE, FIRMA Y FECHA	GRU [Firma] NOMBRE, FIRMA Y FECHA
---	--	--	--







REPORTE			SINIESTRO			FECHA DE SINIESTRO			FECHA DE ATENCIÓN			FECHA DE RECEPCIÓN		
Consecutivo	Año	Oficina	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
7209	15	12	09	11	15	09	11	15	09	11	15	09	11	15
PÓLIZA		INCISO	ASEGURADO						DEDUCIBLE					
72082		(1)	JESUS AVAROS MORALES											
DATOS DEL VEHICULO ASEGURADO														
MARCA			MODELO			COLOR			SERIE			PLACAS		
NISSAN TRURO			2015			ROJO/BCO			K319793			S/P		
DATOS DEL VEHICULO TERCERO														
MARCA			MODELO			COLOR			SERIE			PLACAS		

ESTE VOLANTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES, POR LO QUE LE AGRADECEMOS PRESENTE SU VEHÍCULO AL TALLER INDICANDO DURANTE EL PERÍODO MARCADO.

EL AJUSTADOR NO DETERMINA LA PÉRDIDA TOTAL O CAMBIO DE PIEZAS

TALLER: SUPER TALLERES DEL SURESTE
 DOMICILIO: AV. AVAROS OBREAON No 1109 COL. URSURO
 TELÉFONO: _____
 RESPONSABLE: _____

ÁREAS DANADAS EN EL SINIESTRO ATENDIDO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS

- ① -- COPRE; ② FARO DER; ③ -- FARO IZO; ④ -- PARRILLA; ⑤ -- MARCO DE ROD.
 ⑥ -- PARABRISAJ; ⑦ -- TOLDO; ⑧ -- SALP. IZO; ⑨ -- PUERTO DEL IZO; ⑩ -- DTD
 TRASERA IZO; ⑪ COSTADO BARRAS PREEXISTENTES - CALQUERA IZO; ⑬ -- TAPA CAUCELLO
 ⑭ -- FUSION TRASERA; ⑮ -- FUSION TRAS IZO; ⑯ RIN Y CONTO TRAS IZO; ⑰
 COSTADO DER; ⑱ SALP. DEL DER; ⑳ SUSPENSION DELANTERO

ESTA COMPAÑÍA ACEPTA SU RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA Y SINIESTRO ARRIBA ANOTADOS, POR LA CANTIDAD DE DE: \$

A FAVOR DE:
 EN CALIDAD DE:

ESTIMADO ASEGURADO PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL SIGUIENTE PORTAL DE INTERNET, DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVANCE DE LA REPARACIÓN DE SU VEHÍCULO, ASÍ COMO FECHA PROMESA DEL MISMO <http://audatrace.audatex.com.mx/AudaTrace/>

AVISO DE PRIVACIDAD: SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BÀNORTE CON DOMICILIO EN AVENIDA HIDALGO NO. 250 PONIENTE, COLONIA CENTRO, C.P. 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, ES RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES QUE RECABA, INCLUIDOS LOS DE CARÁCTER SENSIBLE. LOS DATOS RECADADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁN TRATADOS PARA LA DEBIDA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO, ASÍ COMO PARA FINALIDADES DE PROSPECCIÓN COMERCIAL EXCEPTUANDO PARA ESTE PROPÓSITO LOS DATOS SENSIBLES. SI USTED DESEA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA RECIBIR COMUNICACIONES DE PROSPECCIÓN COMERCIAL, PUEDE CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN SU NUMERAL 6, EN EL SITIO WEB: www.segurosbanorte.com.mx.

JAIIME FLORES FRIAS
 CONFORME EL INTERESADO, NOMBRE Y FIRMA

JESUS HERNANDEZ LARIOS
 AJUSTADOR, NOMBRE Y FIRMA

DOMICILIO: _____
 TEL CASA: _____ TEL OF: _____
 TEL MÓVIL: _____ E-MAIL: _____

QUEDA CONVENIDO Y ACEPTADO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, QUE LA PRESENTE ORDEN SERÁ NULA Y SIN VALOR ALGUNO EN CASO DE QUE LA PÓLIZA BAJO CUYO AMPARO SE EXPIDE NO SE ENCUENTRE EN VIGOR POR CUALQUIER CAUSA EL DÍA Y LA FECHA DEL SINIESTRO.

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO(S).

Plaza 72082 Siniestro - 4209 Reporte - 4209/15

CORRALON Y GRUAS MORA S.A. DE C.V.



R.F.C. CGM 030430I49

NO. INVENTARIO

Calle Palmas No. 200 Col. Ejidal C.P. 96496

Tel. 01(921) 217 2104 Tel./Fax 01(921) 217 2925 Coatzacoalcos., Ver.

SERVICIO LAS 24 Hrs. DE ARRASTRE Y TRASLADO

COMPANIA DE SEGURO: Dona te				LUGAR Y FECHA: Coatzacoalcos 10/02/16			
TALLER DE PROCEDENCIA: 50 per talleres				SINIESTRO: 10/02/16			
MARCA DEL VEHICULO: Pizza				TIPO: TSUDD		MODELO: 2015	
MOTOR O SERIE:				COLOR: Roj/BCO		PLACAS:	
TRANSMISION: ESTANDAR		LLAVES: SI NO		ALARMA: SI NO		COMBUSTIBLE	
AUTOMATICO		CUANTAS:				V 1/4 1/2 3/4 LL	
DESCRIPCION	SI	NO	C/DAÑOS	DESCRIPCION	SI	NO	C/DAÑOS
MOTOR				INTERIOR			
AMORTIGUADOR	/	/		CONSOLA	/	/	
ARBOLITOS	/	/		CONTROL DE AIRE ACOND.	/	/	
ARNES DE MOTOR	/	/		CONTROL CALEFACCION	/	/	
ALTERNADOR	/	/		CONTROL ELECTRICO ELEVADOR	/	/	
BAYONETA ACEITE DE MOTOR	/	/		DEFROSTER	/	/	
BAYONETA ACEITE HIDRAUL.	/	/		ENCENDEDOR	/	/	
BAYONETA ACEITE TRANSM.	/	/		ESPEJO INTERIOR	/	/	
BOBINA	/	/		EXTINTOR	/	/	
BOCINA CLAXON	/	/		LUZ INTERIOR	/	/	
BOMBA DIRECC. HIDRAUL.	/	/		MANIJAS INTERIORES	/	/	
BOMBA DE AGUA	/	/		PALANCA DE VELOCIDADES	/	/	
BOMBA DE GASOLINA	/	/	NO visible	PERILLA DE PALANCA	/	/	
BANDAS DE MOTOR	/	/		RELOJ	/	/	
BOSTER DE FRENOS	/	/		TABLERO	/	/	
BUJIAS	/	/		TAPETES	/	/	
CABLES BUJIAS	/	/		VICERAS	/	/	
CAJA DE VELOCIDADES	/	/		CAJUELA			
CARBURADOR	/	/		CABLES PASA CORRIENTE	/	/	
COMPRESOR AIRE ACOND.	/	/		GATO HIDRAULICO	/	/	
SISTEMA FRENOS ABS	/	/		GATO HIDRAULICO	/	/	
DIFERENCIAL	/	/		HERRAMIENTAS	/	/	
DIRECCION HIDRAULICA	/	/		LLAVE DE RUEDA	/	/	
DISTRIBUIDOR	/	/	Roto	SEÑALES DE CARRETERA	/	/	
DEPOSITO AGUA LIMPIA	/	/		TAPETES CARTON CAJUELA	/	/	
ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/		LADO DERECHO			
FILTRO CARBURADOR	/	/		ALETAS	/	/	
FLECHA CARDAN DELANTERA	/	/		ANTENA	/	/	
MARCHA	/	/		COSTADO	/	/	G
MOTOR LIMPIADORES	/	/		CRISTALES PUERTA DELANT.	/	/	G
MOTOR	/	/		CRISTALES PUERTA TRASER.	/	/	
MOTOVENTILADOR	/	/		ESPEJOS EXTERIORES	/	/	
RADIADOR	/	/	G	MANIJAS EXTERIORES	/	/	
REGULADOR	/	/		MOLDURAS	/	/	
HIDRO BOSTER	/	/		PUERTA DELANTERA	/	/	G
SENSORES COMPLETOS	/	/		PUERTA TRASERA	/	/	G
SEMIEJES	/	/		REFLEJANTE LATERAL DEL.	/	/	
SISTEMA DE GAS	/	/		REFLEJANTE LATERAL TRAS.	/	/	
SISTEMA DE INYECCION	/	/		SALPICADERA	/	/	G
TANQUE DE GAS	/	/		TAPONES DE RUEDA	/	/	
TAPON ACEITE MOTOR	/	/		LADO IZQUIERDO			
TAPON RADIADOR	/	/		ALETAS	/	/	
TURDO CARGADOR	/	/		ANTENA	/	/	
	/	/		COSTADO	/	/	G
	/	/		CRISTALES PUERTA DELANT.	/	/	
	/	/		CRISTALES PUERTA TRASER.	/	/	
	/	/		ESPEJOS EXTERIORES	/	/	
	/	/		MANIJAS EXTERIORES	/	/	
	/	/		MOLDURAS	/	/	
	/	/		PUERTA DELANTERA	/	/	R-5
	/	/		PUERTA TRASERA	/	/	R-5
	/	/		REFLEJANTE LATERAL DEL.	/	/	
	/	/		REFLEJANTE LATERAL TRAS.	/	/	
	/	/		SALPICADERA	/	/	G
	/	/		TAPONES DE RUEDA	/	/	

OBSERVACIONES

NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentren señalados deberán a notarse describiendo la marca y el estado de conservación.

*Lantas DD(delantera der.) DI(delantera izq.) TD(tras. Der.) TI(tras. Izq.) R(refaccion)**** S=SUMIDO G=GOLPEADO R=RAYADO PME=PINTURA EN MAL ESTADO.

NOMBRE Y FIRMA TALLER: **Corralon y Gruas Mora**
 NOMBRE Y FIRMA AJUSTADOR: **Carlos Quintanilla**
 NOMBRE Y FIRMA COMPRADOR: **Martín**

301E03153FK31495