



reinventando / los seguros

Auto

Volante de admisión (válido por 7 días hábiles)  
Este formato debe ser llenado por el ajustador

Piel, Ant, Alac, Ele  
CD, Airbag, Q/C, Aluminio

Folio **392332**

|                              |                              |                    |  |           |           |             |                                   |           |           |             |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| No. de siniestro<br>00015227 | No. de póliza<br>PXW00025017 | No. de inciso<br>— | Fecha de exp. del documento:<br>13/07/2016 | Día<br>13 | Mes<br>07 | Año<br>2016 | Fecha de siniestro:<br>07/07/2016 | Día<br>07 | Mes<br>07 | Año<br>2016 |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|

Información del asegurado

Nombre del asegurado RENATO TRUJANO GUTIERREZ Tel. 771172674  
 Estatus cobranza OK Agente \_\_\_\_\_ Centro de costos \_\_\_\_\_  
 Tercero asegurado de AXA Seguros Sí  No  Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros Sí  No

Datos del vehículo asegurado y/o tercero

Nombre del tercero afectado \_\_\_\_\_  
 Marca BMW Tipo 120iC Modelo 2011 Puertas 2 Color NEGRO  
 No. de serie NBWAU5110101593 No. de motor \_\_\_\_\_ No. de placas P70 ADU  
 No. inventario \_\_\_\_\_ No. económico \_\_\_\_\_ No. folio \_\_\_\_\_

Siniestro por: Colisión  Robo  Equipo especial amparado: Sí  No   
 Asegurado  Tercero  Deducible: Sí  No  \$ 416.5% Requiere grúa: Sí  No   
 Sigue con Auto: Sí  No

Areas dañadas (preexistentes)



*[Handwritten signature]*

Firma de conformidad del asegurado o tercero



Areas dañadas (en el siniestro)



*[Handwritten signature]*

Firma de conformidad del asegurado o tercero

**Nota importante:** el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

**Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:**

Centro de valuación  VATUR Agencia  Taller   
 Calle CUARTER MAX-020 Número 202110 Colonia SAN ISIDRO MINER  
 Ciudad y población PUEBLA P.O. Teléfono \_\_\_\_\_  
 Observaciones PUEB-010 Insur y Puro  
 Seleccionaste la agencia y/o taller de acuerdo al listado que debió presentar el ajustador Sí  No   
 Nombre del ajustador OSWALDO ALBA SANCHEZ Teléfono \_\_\_\_\_

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

| Firmas de conformidad          |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| Nombre y firma del ajustador   | Nombre y firma del asegurado y/o tercero | Nombre y firma del responsable del taller | Nombre y firma del responsable del resguardo/corraón |
| <i>[Handwritten signature]</i> | <i>[Handwritten signature]</i>           |   |  |

Taller - Proveedor



reinventando / los seguros

GRUPO 0-13880

Lomas Carreidora Placas 292-EU-1 Ricardo Robledo

|  |               |               |                    |  |    |    |               |
|--|---------------|---------------|--------------------|--|----|----|---------------|
| No. de siniestro   | No. de póliza | No. de inciso | Fecha de siniestro | Información:   |    |    |               |
| 020527PH0025025  |               | -             | 13.02.2016         | <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero |    |    |               |
| Riesgo:  |               |               |                    |  |    |    |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT |               |               |                    |  |    |    |               |
| Nombre del conductor/asegurado/tercero   |               |               |                    | Teléfono:  |    |    |               |
| EDUARDO TERPALO SANCHEZ  |               |               |                    | 71 1726 221  |    |    |               |
| Datos del vehículo   |               |               |                    |  |    |    |               |
| Marca  | Tipo          | Modelo        | Placas             | VIN  |    |    |               |
| BMW  | 2011          | 2011          | PJOAAU             | VAIBAVAS<br>015VE577B  |    |    |               |
| Color: NEGRO   |               |               |                    |  |    |    |               |
| Datos del vehículo   |               |               |                    |  |    |    |               |
| Exterior   | Si            | No            | Observaciones      | Interiores   | Si | No | Observaciones |
| Faros  | /             |               | OK                 | Bocinas  | /  |    |               |
| Faros extras   | /             |               |                    | Bocinas extra/Marca  |    | /  |               |
| Parrilla   | /             |               | OK                 | Estereo/Marca/Carátula   | /  |    | OK            |
| Limpiadores  | /             |               |                    | Cenicero   |    | /  |               |
| Emblemas   | /             |               |                    | Espejo retrovisor interior   | /  |    |               |
| Molduras   |               | /             |                    | Tapete de cajuela  | /  |    |               |
| Espejos laterales  | /             |               | OK (2)             | Tapetes Hule y/o Alfombra  | /  |    |               |
| Lunas laterales  | /             |               |                    | <b>Motor</b>   | Si | No | Observaciones |
| Tapones y/o arillos de rueda   |               | /             |                    | Computadora  | /  |    |               |
| Rines de aluminio/acero  | /             |               | ALUMINIO           | Catalizador  | /  |    |               |
| Tapón de gasolina  | /             |               |                    | Motor limpiadores  | /  |    |               |
| Calaveras  | /             |               | COMPLETO           | Batería/Marca  | /  |    |               |
| Antena   | /             |               |                    | Bujías y cables  | /  |    |               |
| Placas   | /             |               |                    | Caja de relevadores  | /  |    |               |
| Spoiler  | /             |               |                    | Caja de fusibles   | /  |    |               |
| Llanta TI/Marca/Estado   | /             |               |                    | Bayoneta de aceite   | /  |    |               |
| Llanta DD/Marca/Estado   | /             |               |                    | Bayoneta de dirección  | /  |    |               |
| Llanta DI/Marca/Estado   | /             |               |                    | Bayoneta de transmisión  | /  |    |               |
| Llanta TD/Marca/Estado   | /             |               |                    | Bocinas de claxon  | /  |    |               |
| Interiores   |               |               |                    | <b>Varios</b>  | Si | No | Observaciones |
| Señal de emergencia  |               | /             |                    | Kilometraje  | /  |    |               |
| Extintor   |               | /             |                    | Adaptación y/o equipo especial   |    | /  |               |
| Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)  |               | /             |                    | Llavero/Control  | /  |    |               |
| Tipo de gato   |               | /             |                    | Gasolina   | /  |    |               |
| Bolsa de herramientas  |               | /             |                    |  |    |    |               |
| Llaves L o X   |               | /             |                    |  |    |    |               |

**Ventura**  
**UNIDAD RECIBIDA**  
 Fecha 13-02-2016  
 Hora 2:20 p.m.  
 Vigente Enrique Valdés  
 CENTRO DE SUBASTAS - QUERETARO