

LLENAR CON LETRA DE MOLDE

Nº. DE REPORTE **173343**

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **666564**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **Daniel Javierillo Ponce** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA **29/07/16** HORA **12:00** Nº. DE PÓLIZA **30106411134** DESTINO TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **Carabin Guas 4X**

MARCA **Ford** TIPO **Foxw** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2005** NO. DE MOTOR

Nº. DE SERIE **XSG381003** COLOR **Blanco** PLACAS **SGA2189** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE **11111** COMBUSTIBLE VACTO T4 T2 T3 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1-ALTERADOR	/	/		37-FLANDS-FUNCIONANDO	/	/		102-MANIBAS Y CIGARRILLOS	/	/	
2-BATERIA (MARCA)	/	/		38-LEDERAS	/	/		103-ALICATORIA (N°)	/	/	
3-BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/		39-CORONA DISC. (MARCA)	/	/		104-PUERTA DELANTERA	/	/	
4-BAYONETA A FITE (HERRILLERA)	/	/		40-CORONA	/	/		105-PUERTA TRASERA	/	/	
5-BAYONETA ACEITE TRANSMISION	/	/		41-CONTROL ARE. ACONDICIONADO	/	/		106-REFLECTANTE DELANTERO	/	/	
6-BURBUJA	/	/		42-CONTROL CALFACCION	/	/		107-REFLECTANTE TRASERO	/	/	
7-BOCINA (EL ANON)	/	/		43-DETROXILE	/	/		108-ENCENDIDA	/	/	
8-BOBINA (BIBLI. CON HIDRÁULICA)	/	/		44-RETOXIDADOR (MARCA)	/	/		109-TAPONES RUEDAS (N°)	/	/	
9-BOBINA DE AGUA	/	/		45-ENCENDIDOR	/	/		110-VIDRIOS (LATERALES (N°))	/	/	
10-BOBINA DE GASOLINA	/	/		46-ESPEJO RETROVISOR	/	/		PORTE FRONTAL			
11-BANDEJA DE MOTOR	/	/		47-INSERIMIENTOS DEL TAB. (N°)	/	/		111-ESPELOS	/	/	
12-BOTONERA (HERRAS)	/	/		48-LEZ (INTERIOR)	/	/		112-BRAZOS DE EMPUJADORES	/	/	
13-CABLES DE BUJAS	/	/		49-LEZ (EXTERIOR)	/	/		113-CORRE	/	/	
14-CAMA DE VENTILADORES	/	/		50-LEZ (EXTERIOR)	/	/		114-ESQUELOS DE LUZ	/	/	
15-CARBURADOR	/	/		51-PIRILLA DE PIANCA DE VENT.	/	/		115-DEFENSA DEL ANTERO	/	/	
16-COMP. AIR-CONDICIONADO	/	/		52-INSERIMIENTOS DEL TAB. (N°)	/	/		116-ORGAN. DE PARQUEO	/	/	
17-COMBUSTION (MOTOR)	/	/		53-RADIO-ESTEREO (MARCA)	/	/		117-PAROS DE NIEBLA	/	/	
18-COMBUSTION (MOTOR)	/	/		54-RELOJ	/	/		118-PANORAMAS	/	/	
19-COMBUSTION (MOTOR)	/	/		55-SEÑALES ELECTRICAS	/	/		119-PARRILLA	/	/	
20-DEFECTO A LA LAMPADORA	/	/		56-EMBLERAS	/	/		120-FULMINEANTES	/	/	
21-DIFERENCIAL	/	/		57-TAPETE (N°)	/	/		121-PORTA PLACA	/	/	
22-DIRECCION HIDRÁULICA	/	/		58-VENCIDAS (HERRILLAS)	/	/		122-TIPOS	/	/	
23-DISTRIBUIDOR	/	/		59-VIDRIOS	/	/		PORTE TRASERA			
24-ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/		60-VOLANTE	/	/		123-CALAVITAS	/	/	
25-FILTRO DE AIRE	/	/		CAJUELA				124-CHAMACILLA	/	/	
26-FILTRO DE ACEITE	/	/		61-ALFOMBRAS CARPETA	/	/		125-LEJUNA TRASERA	/	/	
27-GENERADOR	/	/		62-CABLES PASA CORRIENTE	/	/		126-LIMITADORES	/	/	
28-MARCHA	/	/		63-CARTEL CAJUELA	/	/		127-MEDALLON	/	/	
29-MOTOR (MOTOR)	/	/		64-CARTEL (N°)	/	/		128-PORTA PLACA	/	/	
30-MOTOR (LAMPADORA)	/	/		65-HERRAMIENTA (N°)	/	/		129-SISTEMA DE ESCAPE	/	/	
31-MOTOR (MOTOR)	/	/		66-Llave de RUEDAS	/	/		130-SPIN CAJUELA	/	/	
32-RODADORA	/	/		67-LLANTA (EX. MARCA Y VIDAS)	/	/		131-TIPOS	/	/	
33-REGULADOR	/	/		68-MANIBAS (LADO DERECHO)	/	/		GENERAL			
34-SEÑALES	/	/		69-ALFAS	/	/		132-ANTENA	/	/	
35-SISTEMA DE GAS	/	/		70-CORONAS	/	/		133-CANASTILLA	/	/	
36-SISTEMA DE INYECCION	/	/		71-ESPEJO EXTERIOR	/	/		134-ESPOLEROS (N°)	/	/	
37-TANQUE DE GASOLINA	/	/		72-ESTRIBO	/	/		135-FULMINEANTES (N°)	/	/	
38-TAPON ACEITE MOTOR	/	/		73-ESTRIBO	/	/		136-GUATA CORRE	/	/	
39-TAPON KALORINK	/	/		74-MANIBAS EXTERIORES	/	/		137-PLACA (N°)	/	/	
40-TURBO COMPACTOR	/	/		75-MED. OUBRAS (N°)	/	/		138-RINES (MARCA)	/	/	
41-VÁLVULA REPARTIDORA	/	/		76-PUERTA DELANTERA	/	/		139-TAPON GASOLINA	/	/	
INTERIOR				77-PUERTA TRASERA	/	/		140-TORNILLO	/	/	
42-ALFOMBRAS	/	/		78-REFLECTANTE LATERAL DELANTERO	/	/		OTROS			
43-ALFOMBRAS (N°)	/	/		79-REFLECTANTE LATERAL TRASERO	/	/		141-ALARMA	/	/	
44-ASIENTOS (TRASEROS)	/	/		80-SALPICADORA	/	/		142-EXTINGUIDOR	/	/	
45-BOBINAS (MARRAS (N°))	/	/		81-TAPONES RUEDAS (N°)	/	/		143-LLANTERO	/	/	
46-BOBINAS DE AIRE (N°)	/	/		82-VIDRIOS (LATERALES (N°))	/	/		144-CUBIERTOS PERSONALES	/	/	
47-BOTONES RADIO-ESTEREO	/	/		LADO IZQUIERDO				145-LEYES PAPELES	/	/	
48-CANILLAS	/	/		83-ALFAS	/	/		146-PLACA (N°)	/	/	
49-CARPETA DE GUANTES	/	/		84-CORONAS	/	/		147-LLANTAS	/	/	
50-CENICEROS	/	/		85-ESPEJO EXTERIOR	/	/		MARCA	/	/	
51-CONEXIONES DE SEGURIDAD	/	/		86-ESPEJO EXTERIOR	/	/		VIDA: D0 <input type="checkbox"/> D1 <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D4 <input type="checkbox"/> D5 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> D7 <input type="checkbox"/> D8 <input type="checkbox"/> D9 <input type="checkbox"/>	/	/	
				87-ESTRIBO	/	/		148-OTROS	/	/	
				88-ESTRIBO	/	/					

GOLPE FRONTAL

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

LC RAMON SANCHEZ VILLAPPEAL CAMPOS

[Firma]

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA: **Daniel Javierillo Ponce** NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRU/A QUE RECIBE: **[Firma]**