

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

209147

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

671132

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Amo de Ruiz Cuernavaca ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA: DD 07 / MM 10 / AÑO 18 HORA: 08:00 Nº. DE POLIZA: 4051666531 DESTINO:  TALLER  CORRALÓN  OTRO  NOMBRE: Cyber V...

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): (Pl. Cap...

MARCA: Volkswagen TIPO: Juniper PUERTAS: 4 MODELO (AÑO): 2015 Nº. DE MOTOR: (...)

Nº. DE SERIE: JL3N086WGT022011 COLOR: Bl PLACAS: U1345A TRANSMISIÓN:  AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE: 16158 COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR	/			32.- CLAVON (FUNCIONANDO)	/			102.- MANIJAS EXTERIORES	/		
2.- BATERÍA (MARCA)	/		mal	33.- CODERAS	/			103.- MOLDURAS (Nº)	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			34.- COMPAC DISC (MARCA)	/		mal	104.- PUERTA DELANTERA	/		mal
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			35.- CONSOLA	/		mal	105.- PUERTA TRASERA	/		mal
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			36.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
6.- BOBINA	/			37.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
7.- BOBINA CLAVON	/			38.- DEFROSTER	/			108.- SALPICADERA	/		mal
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/		ntu	39.- EQUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/		no
9.- BOMBA DE AGUA	/		ntu	40.- ENCENDIDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		uno
10.- BOMBA DE GASOLINA	/		ntu	41.- ESPERO REVISOR	/		mal	<b>PARTE FRONTAL</b>			
11.- BANDAS DE MOTOR	/			42.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/		mal	111.- OSILES	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			43.- LUZ INTERIOR	/		mal	112.- BRAZOS DE EMPUADORES	/		mal
13.- CABLES DE BUEYAS	/			44.- LUZ STOP	/		mal	113.- COFRE	/		mal
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			45.- MANIJAS INTERIORES	/		mal	114.- CUARTOS DE LUZ	/		no
15.- CARBURADOR	/			46.- MANILCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA	/		mal
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			47.- PERILLA DE PALANCA DE VIE	/			116.- FAROS DE HALOGENO	/		no trae
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			48.- RADIO/ ESTEREO (MARCA)	/		mal	117.- FAROS DE NIEBLA	/		no trae
18.- COMPUTADORA (VIA)	/		ntu	49.- RELIC	/		mal	118.- PARABRISAS	/		roto
19.- CORNETAS DE AIRE	/			50.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			119.- PARRILLA	/		no
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			51.- TABLERO	/		mal	120.- PELUMAS LIMPIADORES	/		mal
21.- DIFERENCIAL	/			52.- TAPETES (Nº)	/		no	121.- PORTA PLACA	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			53.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOPES	/		
23.- DISTRIBUIDOR	/			54.- VESTIDURAS	/			<b>PARTE TRASERA</b>			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			55.- VISERAS	/		mal	123.- CALAVERAS	/		una mal
25.- FILTRO DE AIRE	/			56.- VOLANTE	/		mal	124.- CHAPA CAJUELA	/		no
26.- FLECHA CORDAN	/			<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA	/		no
27.- GENERADOR	/			57.- ALFOMBA CAJUELA	/			126.- LIMPIADORES	/		
28.- MARCHA	/			58.- CABLES PASA CORRIENTE	/			127.- MEDALLÓN	/		roto
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/			59.- CARTÓN CAJUELA	/			128.- PORTA PLACA	/		no
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			60.- CAYO (TIPO)	/			129.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			61.- HERRAMIENTAS (Nº)	/			130.- TAPA CAJUELA	/		mal
32.- RADIADOR	/		mal	62.- LLAVE DE RUEDAS	/			131.- TOPES	/		
33.- REGULADOR	/			63.- LLANTA RES. (MARCA Y VIDA)	/			<b>GENERAL</b>			
34.- SEMEJES	/			64.- SEÑALES DE CARRETERA	/			132.- ANTENA	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			65.- ALETAS	/			133.- CANASTITA	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			66.- COFIAJOS	/		mal	134.- ESPOLERS (D) Y (I)	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/		ntu	67.- ESPIDO EXTERIOR	/		roto	135.- FUSIBLES (EXTRACTORES (Nº))	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			68.- ESTRIBO	/		no	136.- GUATA COFRE	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/		mal	69.- MANIJAS EXTERIORES	/		mal	137.- PLACA (D) Y (I)	/		roto
40.- TURBO CARGADOR	/			70.- MOLDURAS (Nº)	/		mal	138.- RINES (MARCA)	/		mal
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			71.- PUERTA DELANTERA	/		mal	139.- TAPÓN GASOLINA	/		
<b>INTERIOR</b>											
42.- ALFOMBA	/			72.- PUERTA TRASERA	/		mal	140.- TOLEDO	/		mal
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			73.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/		no	<b>OTROS</b>			
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			74.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/		roto	141.- ALARMA	/		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	/		mal	75.- SALPICADERA	/		mal	142.- EXTINGUIDOR	/		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	/		ntu	76.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/		mal	143.- LLAVERO	/		
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO	/			77.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		mal	144.- OBJETOS PERSONALES	/		
48.- CABECERAS	/			<b>LADO IZQUIERDO</b>				145.- OTROS PAPELES	/		
49.- CAJUELA DE CUANTES	/			78.- ALETAS	/			146.- PLACA VIN.	/		
50.- CENICEROS	/			79.- CESTADO	/		mal	147.- LLANTAS	/		
				80.- FERRIS EXTERIOR	/			MARCA: <u>Pon...</u>			

Gracias Ruiz placas 141-AA-5 Manilla Días



FOLIO **3801714**

Nº. DE REPORTE **209147** Nº. DE SINIESTRO  FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO	TERCERO	PERÍODO DE GRACIA	FECHA	HORA	Nº. DE PÓLIZA	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>01/02/16</b>	<b>012:00</b>	<b>405166531</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			E-MAIL			TELÉFONO	
<b>Amado Roque González</b>			<input type="text"/>			<input type="text"/>	
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO			RESPONSABLE			TELÉFONO	
<b>Comabo Ventura (por cumplimiento previo traslado)</b>			<input type="text"/>			<input type="text"/>	
DOMICILIO			MODELO (AÑO)			COBERTURA	
<input type="text"/>			<b>2015</b>			<b>DM</b>	
MARCA	TIPO	PLACAS	TRANSMISIÓN		Nº. DE MOTOR		
<b>Mitsubishi</b>	<b>Lancer</b>	<b>UKB485A</b>	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL		<input type="text"/>		
Nº. DE SERIE	COLOR						
<b>JE3AU86W6FU022311</b>	<b>Rojo</b>						

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input checked="" type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA \$ <b>789 900.-</b>	PORCENTAJE DED. <b>5 %</b>	
	CANTIDAD \$ <b>14 495.-</b>	SIPAC <input type="checkbox"/> CADE <input type="checkbox"/> CODE <input type="checkbox"/> (PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO) MARCAR EN CASO DE APLICAR.

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- |                       |                           |                                      |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1- Frenos del Delante | 8- Espigas                | 15- Piso capota                      |
| 2- Papeles            | 9- Bulbo                  | 16- Medallón                         |
| 3- Cabe               | 10- Mandos y/o in (4)     | 17- Capuz                            |
| 4- Papeles            | 11- Estibas               | 18- Botes                            |
| 5- Plásticos y marco  | 12- Manijas               | 19- Botes de aire                    |
| 6- Salpicadero        | 13- Funcionamiento del in | 20- Dirección y suspensión           |
| 7- 4 pines            | 14- Piso capota           | 21- Daño a consecuencia de volcadura |

DAÑOS PREEXISTENTES: SI  NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

**José Luis Rodríguez**  
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

**Amado Roque González**  
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO