

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **LUIS ANTONIO GARCIA** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: **15/04/2016** HORA: **12:00** Nº. DE PÓLIZA: **156307** DESTINO: **TRABAJO** NOMBRE: **FEALCO**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): **AV. MEXICO 7000 246 761 2100** AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA: **NISSAN** TIPO: **MC 2.0** PUERTAS: **5** MODELO (AÑO): **2005** NO. DE MOTOR: **—**

Nº. DE SERIE: **VF14JHM15K336K2** COLOR: **ROJO** PLACAS: **MPS 108** TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: **—** COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR	✓			52.- CLAVON-FUNCIONANDO	✓			102.- MANIBAS EXTERIORES	✓		
2.- BATERIA (MARCA)	✓		LT 11	53.- CODERAS	✓			103.- MOLDEURAS (Nº.)	✓		2
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	✓			54.- COMP. DISC (MARCA)	✓		ORIGINAL	104.- PUERTA DELANTERA	✓		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRAULICO	✓			55.- CONSOLA	✓			105.- PUERTA TRASERA	✓		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISION	✓			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	✓			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	✓		
CABINA											
7.- BOCINA CLAVON	✓			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	✓			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	✓		
8.- BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	✓			58.- DEFROSTER	✓			108.- SALPICADERA	✓		
9.- BOMBA DE AGUA	✓			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	✓			109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	✓		300-11
10.- BOMBA DE GASOLINA	✓			60.- ENCENDIDOR	✓			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	✓		5
11.- BANDAS DE MOTOR	✓			61.- ESPEJO RETROVISOR	✓			PARTE FRONTAL			
12.- BOSTER DE FRENOS	✓			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	✓			111.- BISELES	✓		5
13.- CABLES DE BUJAS	✓			63.- LUZ INTERIOR	✓			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	✓		2
14.- CAJA DE VELOCIDADES	✓			64.- LUZ STOP	✓			113.- COFRE	✓		
15.- CARBURADOR	✓			65.- MANIBAS INTERIORES	✓			114.- CUARTOS DE LUZ	✓		2
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	✓			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	✓		DAÑADO	115.- DEFENSA DELANTERA	✓		DAÑADO
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	✓		BR	67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL	✓		DAÑADO ORIGINAL	116.- FAROS DE HALOGENO	✓		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	✓			68.- RADIO- ESTEREO (MARCA)	✓			117.- FAROS DE NIEBLA	✓		1 DAÑADO
19.- CORNETAS DE AIRE	✓			69.- RELOJ	✓			118.- PARABRISAS	✓		DAÑADO
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	✓			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	✓			119.- PARRILLA	✓		DAÑADO
21.- DIFERENCIAL	✓			71.- TABLEIRO	✓			120.- PLUMAS LIMPIADORES	✓		2
22.- DIRECCION HIDRAULICA	✓			72.- TAPETES (NO.)	✓			121.- PORTA PLACA	✓		
23.- DISTRIBUIDOR	✓			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	✓			122.- TOPES	✓		
24.- ENCENDIDO ELÉCTRICO	✓			74.- VESTIDURAS	✓		2	PARTE TRASERA			
25.- FILTRO DE AIRE	✓			75.- VISERAS	✓			123.- CALAVERAS	✓		2
CAJUELA											
27.- GENERADOR	✓			76.- VOLANTE	✓			124.- CHAPA CAJUELA	✓		
28.- MARCHA	✓			77.- ALFOMBRÁ CAJUELA	✓			125.- DEFENSA TRASERA	✓		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	✓			78.- CABLES PASA CORRIENTE	✓			126.- LIMPIADORES	✓		
30.- MOTOR LIMPIADORES	✓			79.- CARTÓN CAJUELA	✓			127.- MEDALLÓN	✓		
31.- MOTOR VENTILADOR	✓			80.- GATO (TIPO)	✓			128.- PORTA PLACA	✓		
32.- RADIADOR	✓			81.- HERRAMIENTA (NO.)	✓			129.- SISTEMA DE ESCAPE	✓		
33.- REGULADOR	✓			82.- LLAVE DE RUEDAS	✓			130.- TAPA CAJUELA	✓		
34.- SEMEJES	✓			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	✓			131.- TOPES	✓		
35.- SISTEMA DE GAS	✓			84.- SEÑALES DE CARRETERA	✓			GENERAL			
36.- SISTEMA DE INYECCION	✓			85.- ALETAS	✓			132.- ANTENA	✓		1
37.- TANQUE DE GASOLINA	✓			LADO DERECHO				133.- CANASTILLA	✓		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	✓			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> subastasventura.com CENTRO DE SUBASTAS PUEBLA </div>				134.- ESPOLERS (D) Y (I)	✓		
39.- TAPÓN RADIADOR	✓			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> UNIDAD RECIBIDA </div>				135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)	✓		
40.- TURBO CARGADOR	✓			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> VOLANTE JUAN CARLOS DAÑADO </div>				136.- GUATA COFRE	✓		
41.- VALVULA REPARTIDORA	✓			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> FECHA HORA 06/04/2016 </div>				137.- PLACA (D) Y (I)	✓		SP ORIGINAL
INTERIOR											
42.- ALFOMBRAS	✓			LADO IZQUIERDO				138.- RINES (MARCA)	✓		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	✓			91.- REFLEJA DELANTERO	✓			139.- TAPON GASOLINA	✓		
44.- ASIENTOS TRASEROS	✓			92.- REFLEJA LATERAL TRASERO	✓			140.- TOLDO	✓		
45.- BOCINAS (MARCA)	✓			93.- SALPICADERA	✓			OTROS			
46.- BOLSAS DE AIRE	✓			94.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	✓			141.- ALARMA	✓		
47.- BOTONES PULS. ESTEREO	✓			95.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	✓			142.- EXTINGUIDOR	✓		
48.- CABLES	✓			96.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	✓			143.- LLAVERO	✓		
49.- CAJUELA DE GUANTES	✓			LADO IZQUIERDO				144.- OBJETOS PERSONALES	✓		
50.- CINTURONES	✓			98.- ALETAS	✓			145.- OTROS PAPELES	✓		
51.- CINTURONES	✓			99.- COSTURAS	✓			146.- PLACA VIN.	✓		
				100.- ESPEROS EXTERIORES	✓			147.- LLANTAS	✓		

26

Nº. DE REPORTE 253882 Nº. DE SINISTRO 225033/16 FOLIO 3468474
FOLIO ELECTRÓNICO 16V

ASEGURADO <input checked="" type="checkbox"/>	TERCERO <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE GRACIA SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	FECHA <u>13 03 16</u>	HORA <u>10:51</u>	Nº. DE PÓLIZA <u>9051956307</u>	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO <u>01</u>
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE <u>IVONNE LILI ATONAL GARCIA</u>				E-MAIL		TELÉFONO <u>2411354216</u>	
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO <u>(10179) REPISOL</u>				RESPONSABLE <u>STE SERVICIO</u>		TELÉFONO <u>2464613100</u>	
DOMICILIO <u>JUAREZ N° 60 ATUHUEZIA CENTRO, TLAXCALA</u>				COBERTURA <u>DAÑOS MATERIALES</u>			
MARCA <u>RENAULT</u>		TIPO <u>MEGANE</u>		MODELO (AÑO) <u>2005</u>		Nº. DE MOTOR	
Nº. DE SERIE <u>VFILM3AM4SRS36402</u>		COLOR <u>ROJO</u>		PLACAS <u>MGF5768</u>		TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/>	

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI

SUMA ASEGURADA \$ 48600.-

TIPO FIJO % ADM

PERCENTAJE DED. 5 %

DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE

CANTIDAD \$ 2430.-

SIPAC CADE *CODE

* PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO MARCAR EN CASO DE APLICAR.



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

① FASCIA DELANTERA ② FARO IZQUIERDO ③ MARCO / RADIADOR
④ DAÑO PARTES BAJAS ⑤ TABLERO ⑥ BOLSA AIRE FRONTAL DERECHA
⑦ PARABRISAS ⑧ SUSPENSION DEL

* QUEDA EXCLUIDO POSIBLE DAÑO A MOTOR POR AGRAVAMIENTO DE RIESGO *



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUCUMBENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE EL VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPLIA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

MATIAS HERNANDEZ GONZALEZ
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Ivonne Lili Atonal Garcia
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000005862956



Ubicación de unidad

FECHA

31/03/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000016124209

SINISESTRO: 225033/16-DM

VIN: VF1LM3HM45R536462

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: RENAULT

MODELO: MEGANE

VERSIÓN: 4 PTA COMFORT

AÑO: 2005

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: MGF5768

UBICACIÓN

PAIS: MÉXICO

ESTADO: TLAXCALA

POBLACIÓN: YAUHQEMEHCAN

COLONIA: SANTA MARIA ATLIHUET

CALLE: 10179 - REPARACIONES Y PINTURA

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 90459

CONTACTO: 10179 - REPARACIONES Y

TELÉFONO: (246) 4613100

CORREO: repisol@hotmail.com;

REFERENCIA: 04160253882

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: PUEBLA

POBLACIÓN: PUEBLA

COLONIA: SAN MATEO CUANALÁ

CALLE: CARRETERA FEDERAL MÉXICO-

NÚM. EXTERIOR: KM. 96

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 72640

CONTACTO: null

TELÉFONO: null

CORREO: null

REFERENCIA: null

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.