

RIESGO	DM <input type="checkbox"/>	ROBO <input type="checkbox"/>	3to. <input type="checkbox"/>	SINIESTRO		
				CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
UTILITARIOS BANORTE						
NOMBRE DEL ASEGURADO PENSIONES BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE				NO. DE POLIZA 00000042	NO. DE SINIESTRO	
TEL. CASA	TEL. OFICINA 222 231 91 68	TEL. CELULAR 222 143 6118	E-MAIL LETICIA.CASTILLO.MAYORGA@BANORTE.COM			
OFICINA 265	DESTINO VENTURA			KILOMETRAJE 89 600		

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO						
MARCA CHEVROLET	TIPO AVEO	MODELO 2013	COLOR BLANCO	PUERTAS 4	NO. DE MOTOR HECHO EN MÉXICO	
PLACAS SRU-22-50	NO. DE SERIE 3G1TA5AFXDL202646			REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS		

REMOQUE		
MARCA	MODELO	NO. DE SERIE
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/>	FACTURA ORIGINAL <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/>
TENENCIAS <input type="checkbox"/>	ACTAS <input type="checkbox"/>	TAJ. R.E.V. <input type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO

PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>

LATERAL DERECHO

PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>

PARTE FRONTAL

CUARTOS LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA DEL FACIA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TOLVAS FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMA	<input checked="" type="checkbox"/>
BICELES	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS ADIC.	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>

PARTE POSTERIOR

CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
FACIA TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
MICA	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDALLÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>
TOPES	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GAS	<input checked="" type="checkbox"/>

TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>

ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
CORDERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS INT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SEGUROS	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
VOIANTE	<input checked="" type="checkbox"/>
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>

ALCUMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>
QUEMA COCOS	<input checked="" type="checkbox"/>
CIELO DE TOLDO	<input checked="" type="checkbox"/>
BOGINAS	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACOND.	<input checked="" type="checkbox"/>

DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
Puebla
UNIDAD RECIBIDA
INTERVENCIONES VIGILANTE
mandalena S.A.
FECHA 05/04/2016
HORA PALASCAVEL 12:00 PM

daño

662-813-9-6
Con-11-11-71

LLANTAS No. 5 MARCA GT Radial MEDIDA 14" % VIDA 40%

OBSERVACIONES Caño llave fueras, sin stereo, daño en tapon trasero izquierdo calaveras izquierda, talwan de colorada.
Inventario solicitado por el -Coordinador Micaela Hernandez-

MUESTRO O EVALUADOR <u>José Juan López Aguilera</u>	ASEGURADO O CONDUCTOR <u>[Firma]</u>	TALLER O RETEN <u>OK</u>	GRUJA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA