

No. de siniestro TA02257P	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro 18032016	Información: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
Riesgo: <input type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT				
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:

Datos del vehículo					
Marca: VOLKSWAGEN	Tipo: COACH B150	Modelo: 2011	Placas: SIP	VIN: 953305214112400992	Color: BLANCO

Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros		✓	QUEMADOS	Bocinas		✓	
Faros extras		✓		Bocinas extra/Marca		✓	
Parrilla		✓	" "	Estereo/Marca/Carátula		✓	
Limpiadores		✓		Cenicero		✓	RAMON PUERTA 9014
Emblemas		✓		Espejo retrovisor interior		✓	GRAS ANOS
Molduras		✓		Tapete de cajuela		✓	Ramon Nueva clay
Espejos laterales Lunas laterales		✓		Tapetes Hule y/o Alfombra		✓	
Tapones y/o arillos de rueda		✓		Motor	Si	No	Observaciones
Rines de aluminio/acero	✓		ACERO	Computadora			
Tapón de gasolina	✓			Catalizador			
Calaveras	✓			Motor limpiadores			
Antena		✓	220. DILLMAN HDZ	Batería/Marca			
Placas		✓	EMAY GALLUSO QMAR	Bujías y cables			
Spoiler		✓		Caja de relevadores			
Llanta TI/Marca/Estado	✓		VEVIA	Caja de fusibles			
Llanta DD/Marca/ Estado		✓	QUEMADA	Bayoneta de aceite			MO TOR
Llanta DI/Marca/Estado		✓	QUEMADA	Bayoneta de dirección			QUEMADO X
Llanta TD/Marca/Estado	✓		VEVIA	Bayoneta de transmisión			COMPLETO
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		✓		Kilometraje		✓	
Extintor		✓		Adaptación y/o equipo especial		✓	
Llanta de refacción/ Tipo(normal/temporal)	✓		NUOVA 21575M13	Llavero/Control		✓	
Tipo de gato		✓		Gasolina		✓	
Bolsa de herramientas		✓					
Llaves L o X		✓					

07 6665

GRUAS



ARIAS

INVENTARIO DE VEHICULO

Nº 41895

FECHA

DIA 17 MES 03 AÑO 16

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS

FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 2171010

MARCA: VW	TIPO: 8-150	MODELO: 2014	COLOR: OCO
PLACAS: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO: 1 2	No. DE MOTOR:	
SERIE: 9533052 R HER400992			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Tránsito a Taller			
SINIESTRO:	POLIZA:	COMPañIA O AUTORIDAD: AXA	
NOMBRE DEL ASEGURADO:			KILOMETRAJE:
LUGAR DEL ACCIDENTE: puente el Prieto			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO:			

TRANSMISION STANDARD AUTOMATICA LLAVES SI NO

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

MOTOR

BIEN MAL NO TRAE

INTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

Defensa Del.			
Parrilla			
Faros Cofre			
Parabrisas			
Limpiadores			
Capacete			
Guardafangos Izq.			
Portezuela Izq.			
Cristales			
Medallón			
Cajuela			
Luces Posteriores			
Defensa posterior			
Guardafangos Der.			
Portezuela Der.			
Cristales			
Antena			
Espejos			
Tapones Ruedas			
No. de Llantas	4		
Medida y Marca	H.S. BRIDGESTONE		

Radiador			
Ventilador			
Generador			
Batería (marca)			
Carburador			
Filtro de Aire			
Distribuidor			
Bujias			
Cables			
Bobina			
Bomba de Gas			
Bomba de Inyecc.			
Inyectores			
Compresores			

Tablero			
Volante			
Radio			
Equipo Sonido			
Reloj			
Encendedor			
Espejos			
Asientos			
Tapetes			
Bocinas			
Luces			
Aire Acond.			
Radiador			
Compresor			
Teléfono			

COMBUSTIBLE V 1/4 1/2 3/4 LL

Carga Consistente en: Vacío

Observaciones:

quemado sobre motor llantas travesas y su Refaccion Dargos

PERSONA QUE ENTREGO EL VEHICULO	G=08 Mojica H. OPERADOR GRUA	Alam. Cobos Duraz seg. Di. Llman OFICIAL	PERSONA QUE RECIBIO EL VEHICULO
---------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

AXA Auto

Orden de admisión
(Valido por 7 dias naturales)

No. de folio	SAUAJMS0801000000TM02387F002
No. de siniestro	TM02387F
Fecha de siniestro	18-03-2016
No. de póliza	WA7036790000
No. de inciso	133

Nombre(Asegurado y/o Tercero): **AGRI - ESTRELLA, S DE R.L. DE**

Marca: **VOLKSWAGEN**

Tipo de vehiculo: **8-150 DAMIÓN 4 x 2**

Modelo: **2014**

Placas: **JU56922**

Color: **BLANCO**

Serie: **98330 14ER400992**

Motor: **MW 10 2014**

Deducible: **0%**

Areas Dañadas

(Preexistentes):

Areas Dañadas

(En el Siniestro):


Agencia o taller elegido por el asegurado y/o tercero: **SUBASTAS VENTURA CARRETERA VALLES TAMPICO S/N EL MORALILLO PANUCO VER.**

Tipo de convenio: **No aplica**

Condicionado: **No**

Observaciones: ******DAÑOS POR INCENDIO****
ORDEN CON DEDUCIBLE AL
ASEGURADO. CEL 8332023379**

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.


Nombre y firma del asegurado y/o conductor

 **reinventando los seguros**
SAMUEL CUELLAR BADILLO

AJUSTADOR
Nombre y firma del ajustador

AXA Seguro, S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para cualquier queja o inconformidad envíenos un correo a axaresponde@axa.com.mx

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado, le agradecemos presentarlo en el lugar indicado por el ajustador.

El presente documento no juzga sobre la procedencia del siniestro ni libera a la aseguradora de hacer valer las excepciones y defensas derivadas de la ley sobre el contrato del seguro o de las condiciones generales que rigen a la póliza.

Nota: El ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL