

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

Carretera Transpeninsular al Sur Kmo 9.5 Col. Zacatal.

MARCA: Nissan TIPO: Versa PUERTAS: 4 MODELO (AÑO): 2013 NO. DE MOTOR: _____
 N°. DE SERIE: 3N1CN7AD50L837086 COLOR: Blanco PLACAS: C019709 TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL
 KILOMETRAJE: _____ COMBUSTIBLE VACÍO: 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR	XX			52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	X			102.- MANIJAS EXTERIORES	X		
2.- BATERIA (MARCA)	XX			53.- CODERAS		X		103.- MOLDURAS (N°)		X	
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	XX			54.- COMPAC DISC (MARCA)		XX		104.- PUERTA DELANTERA	X		Dañada
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	XX			55.- CONSOLA		X		105.- PUERTA TRASERA	X		Dañada
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	XX			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	XX			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO		X	
6.- BOBINA	XX			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	XX			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO		X	
7.- BOCINA CLAXON	XX			58.- DEFROSTER		X		108.- SAU PICADERA	XX		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	XX			59.- ECUALIZADOR (MARCA)		X		109.- TAPONES RUEDAS (N°)	XX		2
9.- BOMBA DE AGUA	XX			60.- ENCENDIDOR	Y			110.- VIDRIOS LATERALES (N°)	XX		1
10.- BOMBA DE GASOLINA	XX			61.- ESPEJO RETROVISOR		X		PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR	XX			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	XX			111.- BISELES			
12.- BOSTER DE FREÑOS	XX			63.- LUZ INTERIOR	XX			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	XX		
13.- CABLES DE BUJIAS	XX			64.- LUZ STOP	XX			113.- COFRE	XX		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	X			65.- MANIJAS INTERIORES	XX			114.- CUARTOS DE LUZ	XX		Dañada
15.- CARBURADOR		X		66.- PALANCA DE VELOCIDADES	XX			115.- DEFENSA DELANTERA	XX		Dañada
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	XX			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	XX			116.- FAROS DE HALÓGENO	XX		Dañada
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	XX			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	X			117.- FAROS DE NIEBLA		X	
18.- COMPUTADORA (NAJE)		XX		69.- RELOJ		X		118.- PARABRISAS	X		Dañado
19.- CORNETAS DE AIRE		XX		70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	XX			119.- PARRILLA	XX		Dañado
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	XX			71.- TABLERO	XX			120.- PLUMAS LIMPIADORES	XX		
21.- DIFERENCIAL	XX			72.- TAPETES (NO.)	XX			121.- PORTA PLACA	XX		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	XX			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	XX			122.- TOPES		X	
23.- DISTRIBUIDOR		X		74.- VESTIDURAS	XX			PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	XX			75.- VISERAS	XX			123.- CALAVERAS			
25.- FILTRO DE AIRE	XX			76.- VOLANTE	XX			124.- CHAPA CAJUELA	XX		
26.- FLECHA CARDÁN		XX		CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	XX		
27.- GENERADOR		XX		77.- ALFOMBRA CAJUELA	X			126.- LIMPIADORES		X	
28.- MARCHA	XX			78.- CABLES PASA CORRIENTE		X		127.- MEDALLÓN	XX		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	XX			79.- CARTÓN CAJUELA	XX			128.- PORTA PLACA	XX		
30.- MOTOR LIMPIADORES	XX			80.- GATO (TIPO)	XX			129.- SISTEMA DE ESCAPE	XX		
31.- MOTOR VENTILADOR	XX			81.- HERRAMIENTA (NO.)		X		130.- TAPA CAJUELA	XX		
32.- RADIADOR	XX			82.- LLAVE DE RUEDAS	X			131.- TOPES		X	
33.- REGULADOR		XX		83.- LLANTA RES. (MARCA Y VIDA)	XX			GENERAL			
34.- SEMIEJES		XX		84.- SEÑALES DE CARRETERA		X		132.- ANTENA	X		
35.- SISTEMA DE GAS		XX		LADO DERECHO				133.- CANASTILLA		X	
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	XX			85.- ALETAS	XX			134.- ESPOILERS (D) Y (I)		X	
37.- TANQUE DE GASOLINA	XX			86.- COSTADOS	XX			135.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)	XX		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	XX			87.- ESPEJO EXTERIOR	XX		Dañado	136.- GUATA COFRE	XX		
39.- TAPÓN RADIADOR	XX			88.- ESTRIBO	XX		Dañado	137.- PLACA (D) Y (I)	XX		
40.- TURBO CARGADOR		XX		89.- MANIJAS EXTERIORES	XX			138.- RINES (MARCA)	XX		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA		XX		90.- MOLDURAS (NO.)		X		139.- TAPÓN GASOLINA	XX		
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA	XX			91.- PUERTA DELANTERA	X		Dañada	140.- TOLDO	XX		Dañado
43.- ASIENTOS DELANTEROS	XX			92.- PUERTA TRASERA	X			OTROS			
44.- ASIENTOS TRASEROS	XX			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		XX		141.- ALARMA	X		
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	XX			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO		XX		142.- EXTINGUIDOR		X	
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)	XX		Dañadas	95.- SAU PICADERA	X		Dañado	143.- LLAVERO		XX	
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	XX			96.- TAPONES RUEDAS (N°)	1			144.- OBJETOS PERSONALES		XX	
48.- CABECERAS	XX			97.- VIDRIOS LATERALES (N°)	1			145.- OTROS PAPELES		XX	
49.- CAJUELA DE GLANTES	XX			LADO IZQUIERDO				146.- PLACA VIN.	X		
50.- CENICEROS	X			98.- ALETAS	X		Dañado	147.- LLANTAS			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	X			99.- COSTADO	XX			MARCA			
				100.- ESPEJO EXTERIOR	XX			VIDA: <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> DI			
				101.- ESTRIBO	X			148.- OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ASOCIARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

SUBASTAS VENTURA S.A DE C.V.
 UNIDAD REGISTRADA
 CENTRO DE SUBASTAS - LA PAZ
 Vigencia: RUBEN POBLETE
 Fecha: 21/04/16
 Hora: 13:47
 Nombre: [Firma]

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUPO QUE RECIBE

ORIGINAL / ASEGURADO

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **777921** Nº. DE SINIESTRO **603027** FOLIO **639193**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			ASEGURADO <input checked="" type="checkbox"/> TERCERO <input type="checkbox"/>			LLAVES SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>									
Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V.															
FECHA		HORA		Nº. DE PÓLIZA		DESTINO		NOMBRE							
19/08/15				1030010902		CORRALÓN <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>									
DIRECCIÓN (DEL DESTINO)															
Carretera Transpeninsular al Sur Kmo 9.5 Col. Zacatal.															
MARCA		TIPO		PUERTAS		MODELO (AÑO)		NO. DE MOTOR							
Nissan		Versa		4		2013									
Nº. DE SERIE			COLOR		PLACAS		TRANSMISIÓN								
3N1CN7AD50L837086			Blanco		C049709		AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/>								
KILOMETRAJE			COMBUSTIBLE VACÍO <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> LLENO <input type="checkbox"/>												
DESCRIPCIÓN			SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN			SI	NO	OBSERV.				
MOTOR															
1.- ALTERNADOR	XX			52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	X			102.- MANIJAS EXTERIORES	X						
2.- BATERÍA (MARCA)	XX			53.- CODERAS		XX		103.- MOLDURAS (Nº.)		X					
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	XX			54.- COMPAC DISC (MARCA)		XX		104.- PUERTA DELANTERA	X		Dañado				
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	XX			55.- CONSOLA		XX		105.- PUERTA TRASERA	X		Dañado				
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	XX			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	XX			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO		X					
6.- BORINA	XX			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	XX			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO		X					
7.- BOCINA CLAXON	XX			58.- DEFROSTER	XX			108.- SALPICADERA	XX						
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	XX			59.- ECUALIZADOR (MARCA)		X		109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	XX		I 2				
9.- BOMBA DE AGUA	XX			60.- ENCENDEDOR	X			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	XX		I 2				
10.- BOMBA DE GASOLINA	XX			61.- ESPEJO RETROVISOR		X		PARTE FRONTAL							
11.- BANDAS DE MOTOR	XX			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	XX			111.- BISELES		XX					
12.- BOSTER DE FRENOS	XX			63.- LUZ INTERIOR	XX			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	XX						
13.- CABLES DE BUJÍAS	XX			64.- LUZ STOP	XX			113.- COFRE	XX						
14.- CAJA DE VELOCIDADES	XX			65.- MANIJAS INTERIORES	XX			114.- CUARTOS DE LUZ	XX		Dañado				
15.- CARBURADOR		X		66.- PALANCA DE VELOCIDADES	XX			115.- DEFENSA DELANTERA	XX		Dañado				
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	XX			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	XX			116.- FAROS DE HALÓGENO	XX		Dañado				
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	XX			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	XX			117.- FAROS DE NIEBLA		X					
18.- COMPUTADORA (VIAJE)		XX		69.- RELOJ		X		118.- PARABRISAS	X		Dañado				
19.- CORNETAS DE AIRE		XX		70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	XX			119.- PARRILLA	XX		Dañado				
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	XX			71.- TABLERO	XX			120.- PLUMAS LIMPIADORES	XX						
21.- DIFERENCIAL	XX			72.- TAPETES (NO.)	XX			121.- PORTA PLACA	XX						
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	XX			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	XX			122.- TOPES		X					
23.- DISTRIBUIDOR	XX			74.- VESTIDURAS	XX			PARTE TRASERA							
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	XX			75.- VISERAS	XX			123.- CAL AVERAS	XX						
25.- FILTRO DE AIRE	XX			76.- VOLANTE	XX			124.- CHAPA CAJUELA	XX						
CAJUELA															
26.- FLECHA CARDAN	XX			77.- ALFOMBRA CAJUELA	X			125.- DEFENSA TRASERA	XX						
27.- GENERADOR		XX		78.- CABLES PASA CORRIENTE		X		126.- LIMPIADORES		X					
28.- MARCHA	XX			79.- CARTÓN CAJUELA	XX			127.- MEDALLÓN	XX						
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	XX			80.- GATO (TIPO)	XX			128.- PORTA PLACA	XX						
30.- MOTOR LIMPIADORES	XX			81.- HERRAMIENTA (NO.)	XX	X		129.- SISTEMA DE ESCAPE	XX						
31.- MOTOR VENTILADOR	XX			82.- LLAVE DE RUEDAS	X			130.- TAPA CAJUELA	XX						
32.- RADIADOR	XX			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	X			131.- TOPES		X					
33.- REGULADOR		XX		84.- SEÑALES DE CARRETERA		X		GENERAL							
34.- SEMEJES		XX		LADO DERECHO											
35.- SISTEMA DE GAS		XX		85.- ALETAS	XX			132.- ANTENA	X						
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	XX			86.- COSTADOS	XX			133.- CANASTILLA		X					
37.- TANQUE DE GASOLINA	XX			87.- ESPEJO EXTERIOR	XX		Dañado	134.- ESPOLERS (D) Y (I)		X					
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	XX			88.- ESTRIBO	XX		Dañado	135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)	XX						
39.- TAPÓN RADIADOR	XX			89.- MANIJAS EXTERIORES	XX			136.- GUATA COFRE	XX						
40.- TURBO CARGADOR		XX		90.- MOLDURAS (NO.)		X		137.- PLACA (D) Y (I)	XX						
41.- VÁLVULA REPARTIDORA		XX		91.- PUERTA DELANTERA	X		Dañada	138.- RINES (MARCA)	XX		/				
INTERIOR															
42.- ALFOMBRA	XX			92.- PUERTA TRASERA	X			139.- TAPÓN GASOLINA	XX		Dañado				
43.- ASIENTOS DELANTEROS	XX			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		XX		140.- TOEDD	X						
44.- ASIENTOS TRASEROS	XX			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO		XX		141.- ALARMA	X						
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)	XX			95.- SALPICADERA	X		Dañado	142.- EXTINGUIDOR		X					
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)	XX		Dañadas	96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	I	I		143.- LLAVERO		X					
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	XX			97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)		I		144.- OBJETOS PERSONALES		XX					
48.- CABECERAS	XX			LADO IZQUIERDO											
49.- CAJUELA DE GUANTES	XX			98.- ALETAS	X		Dañado	145.- OTROS PAPELES		XX					
				99.- COSTADO	X			146.- PLACA VIN	X						
								147.- LLANTAS							
								148.- MARCA							