

3

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

197932

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO 698706

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO

TERCERO

LLAVES

SI NO

Carolina Calderon Rodriguez

FECHA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

DD MM AA 27/07/2016 AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

Calle 15 de Nov. 1504 Col. Santa Fe / 05000

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

NO. DE MOTOR

Chevrolet Sport 4 2015

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

KL80M6091-7 57570 Negro 6P4 3076 AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE

VACÍO

1/4

1/2

3/4

LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR	✓			53.- CODERAS	✓			103.- MOLDURAS (Nº.)			X
2.- BATERÍA (MARCA)		X		54.- COMPAC DISC. (MARCA)	✓			104.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	✓			55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	✓			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	✓			57.- CONTROL CALEFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA	✓			58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			Daño
7.- BOCINA CLAXON	✓			59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓			60.- ENCENDEDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)			
9.- BOMBA DE AGUA	✓			61.- ESPEJO RETROVISOR				<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA	✓			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BISELES			Daño
11.- BANDAS DE MOTOR	✓			63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			Daño
12.- BOSTER DE FRENOS	✓			64.- LUZ STOP				113.- COFRE			Daño suelto
13.- CABLES DE BUJÍAS	✓			65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			Daño
14.- CAJA DE VELOCIDADES	✓			66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			Daño
15.- CARBURADOR		X		67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO			Daño
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	✓			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				117.- FAROS DE NIEBLA			Daño
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	✓			69.- RELOJ				118.- PARABRISAS			Daño
18.- COMPUTADORA (VAJE)		X		70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			Daño
19.- CORNETAS DE AIRE		X		71.- TABLERO			Daño	120.- PLUMAS LIMPIADORES			Daño suelto
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	✓			72.- TAPETES (NO.)				121.- PORTA PLACA			✓
21.- DIFERENCIAL	✓			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓			74.- VESTIDURAS				<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR	✓			75.- VISERAS				123.- CALAVERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	✓			76.- VOLANTE			Daño				
25.- FILTRO DE AIRE		X		<b>CAJUELA</b>							
26.- FLECHA CARDAN		X		77.- ALFOMBRA CAJUELA							
27.- GENERADOR		X		78.- CABLES PASA CORRIENTE							
28.- MARCHA	✓			79.- CARTÓN CAJUELA							
29.- MOTOR (MONOBLOQUE)	✓			80.- GATO (TIPO)							
30.- MOTOR LIMPIADORES	✓		Daño	81.- HERRAMIENTA (NO.)		X					
31.- MOTOR VENTILADOR		X		82.- LLAVE DE RUEDAS							
32.- RADIADOR		X		83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)							
33.- REGULADOR		X		84.- SEÑALES DE CARRETERA		X					
34.- SEMIJEES		X		<b>LADO DERECHO</b>							
35.- SISTEMA DE GAS		X		85.- ALETAS				133.- CANASTILLA			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	✓			86.- COSTADOS				134.- ESPOILERS (D) Y (I)			X
37.- TANQUE DE GASOLINA	✓			87.- ESPEJO EXTERIOR				135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	✓			88.- ESTRIBO		X		136.- GUATA COFRE			
39.- TAPÓN RADIADOR		X		89.- MANIJAS EXTERIORES				137.- PLACA (D) Y (I)			X
40.- TURBO CARGADOR		X		90.- MOLDURAS (NO.)		X		138.- RINES (MARCA)			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA		X		91.- PUERTA DELANTERA				139.- TAPÓN GASOLINA			✓
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA				140.- TOLDO			
42.- ALFOMBRA	✓			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		X		<b>OTROS</b>			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	✓			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO		X		141.- ALARMA			
44.- ASIENTOS TRASEROS	✓			95.- SALPICADERA				142.- EXTINGUIDOR			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)				96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)				143.- LLAVERO			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)			Agencia Daño	97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)				144.- OBJETOS PERSONALES			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	✓			<b>LADO IZQUIERDO</b>				145.- OTROS PAPELES			
48.- CABECERAS	✓			98.- ALETAS				146.- PLACA VIN.			
49.- CAJUELA DE GUANTES	✓			99.- COSTADO				147.- LLANTAS			
50.- CENICEROS	✓			100.- ESPEJO EXTERIOR		X		MARCA			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	✓			101.- ESTRIBO		X		VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
								148.- OTROS			

subastasventura.com

CENTRO DE SUBASTAS

PUEBLA

UNIDAD RECIBIDA

VIGILANTE DE ESCAPE

Francisco Hob

FECHA 16/05/2016

HORA 10:00 AM

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

273 AICKH

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE



**Ubicación de unidad**

FECHA

09/05/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000016697346

SINISESTRO: 175475/16-DM

VIN: KL8CM6CD1FC758237

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: SPARK

VERSIÓN: 5 PTAS PAQ B

AÑO: 2015

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2345106

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: PUEBLA

POBLACIÓN: PUEBLA

COLONIA: LA NORIA

CALLE: 39 PONIENTE #1751

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 72400

CONTACTO: 19246 - GARCIA PINEDA

TELÉFONO: (222) 2400021

CORREO: RODRIGO.GARCIA@GINSA.COM.MX

REFERENCIA: 04160197932

**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: PUEBLA

POBLACIÓN: PUEBLA

COLONIA: SAN MATEO CUANALÁ

CALLE: CARRETERA FEDERAL MÉXICO-

NÚM. EXTERIOR: KM. 96

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 72640

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA      FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL