

RIESGO DMV ROBO 3ro

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
1261	16	006

NOMBRE DEL ASEGURADO: Mario Abro Gomez Mondo NO. DE POLIZA: 21421/300 NO. DE SINIESTRO: _____

TEL CASA: _____ TEL OFICINA: _____ TEL CELULAR: 722140189 E-MAIL: _____

OFICINA: Mi Auto DESTINO: Corazon Ventura P.I KILOMETRAJE: Patente desmontada

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO

MARCA: Chevrolet TIPO: Captiva MODELO: 2008 COLOR: Azul PUERTAS: 4 NO. DE MOTOR: _____

PLACAS: _____ NO. DE SERIE: 3NCW37K9S634163 REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS: _____

REMOLQUE

MARCA: _____ MODELO: _____ NO. DE SERIE: _____

DOCUMENTOS FACTURA ORIGINAL 18 MAY 2016 TARJETA DE CIRCULACIÓN TENENCIAS ACTAS TAJ. R.E.V.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO		LATERAL DERECHO		PARTE FRONTAL		PARTE POSTERIOR	
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	FACIA TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>	CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>	FACIA DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	TOLVAS FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	MICA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	MEDALLÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMA	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	BICIELES	<input checked="" type="checkbox"/>	TOPES	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	FAROS ADIC.	<input checked="" type="checkbox"/>		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>				
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>				
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
INTERIORES				ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	PALANCA VEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	CORDERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PEDALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS INT.	<input checked="" type="checkbox"/>	CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>	RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	SEGUROS	<input checked="" type="checkbox"/>	QUEMA COCOS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CIELO DE TOLDO	<input checked="" type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	AIRE ACOND.	<input checked="" type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	QUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>				

LLANTAS No. 4 MARCA Bridgestone MEDIDA 235/60/17 % VIDA 1/2

OBSERVACIONES: Alta refecion, llave subo de gasolina en cajuela. extinguidor y señal de alarma

AJUSTADOR O EVALUADOR: [Firma] ASEGURADO O CONDUCTOR: [Firma]

TALLER O RETEN: _____ GRÚA: _____

NOMBRE, FIRMA Y FECHA: _____ NOMBRE, FIRMA Y FECHA: _____

Recibo unidad conforme al inventario Sergio Morales / 16-5-16
 perten: Trava de la Barrera Serrano.

Artero Morales con fecha Inventario 16-5-16