

RIESGO  DM  ROBO  3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
1058	16	023

NOMBRE DEL ASEGURADO <i>Moises Perez Zapata</i>		NO. DE POLIZA <i>200591</i>	NO. DE SINIESTRO <i>023/1058/2016</i>
TEL CASA	TEL OFICINA	TEL CELULAR	E-MAIL
OFICINA <i>Uhsa</i>	DESTINO <i>Ventura Uhsa</i>		KILOMETRAJE

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHÍCULO					
MARCA <i>Gm</i>	TIPO <i>Cheyene</i>	MODELO <i>2006</i>	COLOR <i>BCO</i>	PUERTAS <i>4</i>	NO. DE MOTOR
PLACAS <i>S/P</i>	NO. DE SERIE <i>ZGCEK13TXG1334755</i>		REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS		

REMOLQUE					
MARCA	MODELO	NO. DE SERIE			
<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>		<i>/</i>	
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/>	FACTURA ORIGINAL <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/>	TENENCIAS <input type="checkbox"/>	ACTAS <input type="checkbox"/>	TAJ. R.E.V. <input type="checkbox"/>

### CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

#### LATERAL IZQUIERDO

PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>

#### LATERAL DERECHO

PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>

#### PARTE FRONTAL

CUARTOS LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
FACIA DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TOLVAS FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMA	<input checked="" type="checkbox"/>
BICELES	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS ADIC.	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>

#### PARTE POSTERIOR

CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
FACIA TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
MICA	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDALLÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>
TOPES	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GAS	<input checked="" type="checkbox"/>

#### INTERIORES

TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENROS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>

ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
CORDERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS INT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SEGUROS	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>

ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>
PALANCA VEL.	<input checked="" type="checkbox"/>
PEDALES	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>
QUEMA COCOS	<input checked="" type="checkbox"/>
CIELO DE TOLDO	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE ACOND.	<input checked="" type="checkbox"/>

DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>

LLANTAS No. *2 y 2* MARCA *2 shire five s10* MEDIDA *265/70 R17* % VIDA *40%*

OBSERVACIONES *Unidad sellada partes dañadas en Bateu*

SEGUROS BANORTE

JUSTADOR O VALUADOR <i>18 MAYO 2016</i> INE JULIO C. MENDOZA LÓPEZ SUPERVISOR DE TALLERES TABASCO	ASEGURADO O CONDUCTOR NOMBRE, FIRMA Y FECHA	TALLER O RETEN <i>Garza y la Valencia</i> NOMBRE, FIRMA Y FECHA	GRUÁ <i>18/05/16</i> ROBAL RIVERA HERRERA NOMBRE, FIRMA Y FECHA
---	--	---	--

MAS UN LLANTA cambiada