FUERZA GLEBA SINIESTRO \*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR INVENTARIO CORRALON QUALITAS Quálitas GRUAS Y/O PROCEDENCIA FECHA 23-05-2016 DESCRIPCION DEL VEHICULO MODELO SERIE WNUGFSYXY PFOY76 LLAVES DAÑOS PREEXISTENTES SI NO DAÑADO DAÑADO SI NO 1 \*COMPUTADORA DE MOTOR Uo 24 LIMPIADORES 2 \*COMPUTADORA DE CAJA AUT 25 SALICADERAS 170 3 \*BATERIA 26 ANTENA 4 \*FARO DER 27 DEFENSA TRAS 5 \*FARO IZQ 28 TAPA TRASERA 6 \*ESPEJO LAT DER 29 VENTILADOR 7 \*ESPEJO LAT IZQ 30 BOBINA 8 \*LLANTA DEL DER 31 CARBURADOR 9 \*LLANTA DEL IZQ 32 FILRO DE AIRE 10 \*LLANTA TRA DER 33 DISTRIBUIDOR 11 \*LLANTA TRA IZQ 34 BUJIAS 12 \*CALAVERA DER 35 DEFENSA DEL 6 13 \*CALAVERA IZQ 36 CABLES 14 \*LLANTA DE REFACCION 37 BOMBA DE GAS OCH 15 \* LLAVES 38 BOMBA DE INYECC. 16 \* ESTEREO O RADIO 39 INYECTORES 17 \* EQ DE DVD 40 COMPRESOR A/AC 18 \* CATALIZADOR 41 TABLERO 19 PARRILLA 42 ASIENTOS 20 COSTADO L/DER. 43 VOLANTE 21 CUARTOS 44 STEREO 22 COFRE 45 BOCINAS 23 PARABRISAS 46 GATO \* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES OBSERVACIONES (1 AL 18) OBSERVACIONES Accumate godniques ( QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO) QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)



### **FOLIO DE ARRASTRE**

# NO. 0000006292033

## Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

20/05/2016



## **DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000016893041

SINIESTRO: 117565/16-RC

VIN: WNNGF54X48F047628

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: MERCEDES BENZ

MODELO: C200

VERSIÓN: C 200 CGI SPORT

AÑO: 2008

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2320619

# **ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

RIGINA



# **FOLIO DE ARRASTRE**

# NO. 0000006292033

# Ubicación de unidad

**FECHA** 

20/05/2016



## **DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000016893041

SINISESTRO: 117565/16-RC VIN: WNNGF54X48F047628

MOTOR: S/N TIPO: AUTOS

MARCA: MERCEDES BENZ

MODELO: C200

VERSIÓN: C 200 CGI SPORT

AÑO: 2008

COLOR: SIN ASIGNAR PLACAS: 2320619

## **UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: COAHUILA

POBLACIÓN: TORREON

COLONIA: CENTRO

CALLE: AV. BRAVO OTE #225

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 27000

CONTACTO: 50733 - SANTANA ORTIZ

TELÉFONO: (871) 718-5936

CORREO: servicio\_abm@yahoo.com.mx

REFERENCIA;04160133183

#### **DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: COAHUILA

POBLACIÓN: TORREON

COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL LAGUNER

CALLE: CALLE GUNACEVI

NÚM. EXTERIOR: 250

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 35070

CONTACTO: TELÉFONO:

the helm! Willy

CORREO:

REFERENCIA:

### **ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI

#### NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR	DE	GRÚA	
OPERADOR			

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

RIGINA