

Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
19516575	10/04/2016	12/05/2016	2016051613
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	
AUTOMOTORES COAHUILENSES (MATRIZ)	5130700415	1	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero

Datos del vehículo			
Marca	Tipo	Modelo	Color
FORD	RANGER XL	2016	BLANCO
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input type="checkbox"/> Típico <input checked="" type="checkbox"/> Equipado	8AFRR5AA2G6367967	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	<input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automático

Valuación de daños			
Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
14/04/2016	TOMOTORES COAHUILENSES (MATRIZ)	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	12/05/2016
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	ABRIL	\$277,190	VENTURA
Descripción general del daño			Tipo de Resto
DAÑO MATERIAL			<input type="checkbox"/> Chatarra <input checked="" type="checkbox"/> Unidad <input type="checkbox"/> No Comercial
8AFRR5AA2G6367967			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ -	VALOR COMERCIAL
Carrocería	\$ 149,000	
Motor	\$ 87,590	
Transmisión	\$ 17,000	
Suspensión	\$ 11,600	
Dirección	\$ 8,500	
Freno	\$ 2,500	
Electrónica	\$ 1,000	
Interiores	\$ -	
Total	\$ 277,190	

Costo de Adquisición
\$64,128

ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

VALUADOR
DAVID GAMEZ

Elaboró nombre y firma Nombre y firma del Valuador Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente Sello recibido

determinacion de pérdida total

2016051613



N° Siniestro 19516575	Fecha de Siniestro 10/04/2016	Fecha de Ingreso Taller 14/04/2016	Fecha Valuación 16/04/2016	Fecha Elaboración 12/05/2016
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

N° Póliza 5130700415	Item 1	Propietario/Conductor AUTOMOTORES COAHUILENSES (MATRIZ)	Asegurado Tercero
-------------------------	-----------	--	----------------------

Marca FORD	Tipo RANGER XL	Año 2016	Color BLANCO	Placas EZ27679
---------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------

Austero Típico Equipado	Standard Automatico	Nacional Importado	Tipo de Périda Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> Colisión <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	------------------------	-----------------------	---

VALUACION DE DAÑOS	
Mano de Obra:	\$ 18,166.60
Refacciones:	\$ 119,999.23
Sub-Total:	\$ 138,165.83
Faltantes:	\$
Demeritos:	\$
TOTAL:	\$ 138,165.83

0	Guía EBC <input checked="" type="checkbox"/>	Guía Autométrica <input type="checkbox"/>
Mes de referencia	ABRIL	
Valor de la Unidad \$	277,190.00	

CALCAS DE IDENTIDAD

8AFRR5AA2G6367967

Deductible \$ 13859.5	Porcentaje de Daños 50%	Folio Inventario	Fecha Recep. Capturista	Valor de restos \$ 64,127.81
--------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------	---------------------------------

Taller donde se determina AUTOMOTORES COAHUILENSES (MATRIZ)	Corralon de resguardo VENTURA	Fecha registro en S Z
--	----------------------------------	-----------------------

DOCUMENTACION ENTREGADA	SI	NO
Orden de Admisión Original	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta de Incosteabilidad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valuación (Valuadata)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vale de Grúa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Descripción del Daño

DAÑO MATERIAL

Observaciones

VALOR COMERCIAL

ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

 DAVID GAMEZ
 VALUADOR

FECHA

EJECUTIVO DE SERVICIO
 FIRMA Y SELLO RECIBIDO