

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 480743 DE SINIESTRO                      FOLIO 717552

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Aidy Charlotte Oana Rivera ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA 15/05/16 HORA                      Nº. DE PÓLIZA 4129527926 DESTINO                      NOMBRE Ventura

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) Canal Oriental 3/4 col. El Palmita AGENCIA  TALLER  CORRALÓN  OTRO

MARCA Nissan TIPO Frontier PUERTAS 4 MODELO (AÑO) 2015 NO. DE MOTOR                     

Nº. DE SERIE 3N6AD33A57K81014Z COLOR Naranja UCEAT PLACAS                      TRANSMISIÓN  AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE                      COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

VEGA FELIX LUIS E. Vigilante

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR	///			52.- CLAVÓN (FUNCIONANDO)	///			101.- MANIBAS EXTERIORES	///		
2.- BATERÍA (MARC)	///			53.- CERRERAS	///			101.- MOLDEURAS (Nº)	///		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	///			54.- CENIFAC DISC (MARC)	///			104.- PUERTA DELANTERA	///		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	///			55.- CENICERA	///			105.- PUERTA TRASERA	///		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	///			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	///			106.- REFLEJANTE (AJ) DELANTERO	///		
6.- BOBINA	///			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	///			107.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	///		
7.- BOCINA CLAVÓN	///			58.- DETROSTER	///			108.- SALPICADERA	///		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	///			59.- EL ALICATOR (MARC)	///			109.- TAPONES RUEDAS (Nº)	///		
9.- BOMBA DE AGUA	///			60.- ENCENDEADOR	///			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	///		
10.- BOMBA DE GASOLINA	///			61.- ESPEJO RETROVISOR	///			<b>PARTE FRONTAL</b>			
11.- BANDAS DE MOTOR	///			62.- INSTRUMENTOS (D) TABLERO	///			111.- BISELES	///		
12.- BOSTER DE FRENSA	///			63.- LUZ INTERIOR	///			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	///		
13.- CABLES DE BUIAS	///			64.- LUZ STOP	///			113.- COFRE	///		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	///			65.- MANIBAS INTERIORES	///			114.- CUARTOS DE LUZ	///		
15.- CARBURADOR	///			66.- PUNALCA DE VELOCIDADES	///			115.- DEFENSA DELANTERA	///		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	///			67.- PERILLA DE BALANCA DE VEL.	///			116.- FARGOS DE HOMÓGENO	///		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	///			68.- RADIO / ESTEREO (MARC)	///			117.- FARGOS DE NEBLA	///		
18.- COMPUTADORA (VAJE)	///			69.- BFCO	///			118.- PARABRISAS	///		
19.- CERRNENAS DE AIRE	///		X	70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	///			119.- VENTRILLA	///		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	///			71.- TABLERO	///			120.- PLUMAS LIMPIADORES	///		
21.- DIFERENCIAL	///			72.- TAPETES (Nº)	///			121.- PUERTA PLACA	///		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	///			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	///			122.- TORRES	///		
23.- DISTRIBUIDOR	///			74.- VESTIDURAS	///			<b>PARTE TRASERA</b>			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	///			75.- VERRAS	///			123.- CALABRAS	///		
25.- FILTRO DE AIRE	///			76.- VOLANTE	///			124.- CHAPA CAJUELA	///		
26.- FLECHA CARDAN	///			<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA	///		
27.- GENERADOR	///			77.- ALUMBRERA CAJUELA	///			126.- LIMPIADORES	///		
28.- MARCHA	///			78.- CABLES PISA COBRANTE	///			127.- ARIALLÓN	///		
29.- MOTOR (MONOBLOCO)	///			79.- CARTÓN CAJUELA	///			128.- POKSA PLACA	///		
30.- MOTOR LIMPIADORES	///			80.- CAYO (TPO)	///			129.- SISTEMA DE ESCAPE	///		
31.- MOTOR VENTILADOR	///			81.- HERRAMIENTA (Nº)	///			130.- TAPA CAJUELA	///		
32.- RADIADOR	///			82.- LLAVE DE RUEDAS	///			131.- TORRES	///		
33.- REGULADOR	///			83.- LLANTA REP. (MARC) Y VIDIO	///			<b>GENERAL</b>			
34.- SEMEJES	///			84.- SEÑALES DE CARBETERA	///			132.- ANTENA	///		
35.- SISTEMA DE GAS	///			<b>LADO DERECHO</b>				133.- CENASTILLA	///		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	///			85.- ALETAS	///			134.- ESPOBLES (D Y T)	///		
37.- TANQUE DE GASOLINA	///			86.- COSTADOS	///			135.- FUSIBLES/LEVADORES (Nº)	///		
38.- TAPON ACEITE MOTOR	///			87.- ESPEJO EXTERIOR	///			136.- GUATA COBRE	///		
39.- TAPON RADIADOR	///			88.- ESTEREO	///			137.- PLACA (D Y T)	///		
40.- LIBRO CARGADOR	///			89.- MANIBAS EXTERIORES	///			138.- RINES (MARC)	///		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	///			90.- MOLDEURAS (Nº)	///			139.- TAPON GASOLINA	///		
<b>INTERIOR</b>											
42.- ALFOMBRA	///			91.- PUERTA DELANTERA	///			140.- TOLDO	///		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	///			92.- PUERTA TRASERA	///			<b>OTROS</b>			
44.- ASIENTOS TRASEROS	///			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	///			141.- ALARMA	///		
45.- BOCINAS (MARC) Y Nº	///			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	///			142.- EXTINGUIDOR	///		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	///			95.- SALPICADERA	///			143.- LLAVERO	///		
47.- BIFONES RADIO / ESTEREO	///			96.- TAPONES RUEDAS (Nº)	///			144.- OBJETOS PERSONALES	///		
48.- CASCERAS	///			97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	///			145.- OTROS PAPELES	///		
49.- CAJUELA DE CUANTES	///			<b>LADO IZQUIERDO</b>				146.- PLACA VIN	///		
50.- CENCEROS	///			98.- ALETAS	///			147.- LLANTAS	///		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	///			99.- COSTADO	///			MARCA	///		
				100.- ESPEJO EXTERIOR	///			VIDA: 00 <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/>			
				101.- ESTEREO	///			148.- OTROS	///		

NOTA: EL EQUIPO A SEÑALADO DEBE PERTENECER A LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MANERA DE LA ADQUISICIÓN.

subastasventura.com

CENTRO DE SINIESTROS

Culiacan

UNIDAD RECIBIDA

VIGILANTE

Daniel Ruiz c

FECHA HORA

Fco. J. Rodriguez