

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A **QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**, CUALQUIER DAÑO O FALTANTE; FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO. **19:50**

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: V.º.º. **VF36C9HW3AN503129**
 ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS, LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO.

C-51936

R-490450

CLAVES DE PIEZAS

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| MOTOR | 78.- CABLES PASA CORRIENTE X |
| 1.- ALTERNADOR | 79.- CARTÓN CAJUELA X |
| 2.- BATERÍA (MARCA) | 80.- GATO (TIPO) X |
| 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR | 81.- HERRAMIENTA (Nº) X |
| 4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO | 82.- Llave de RUEDAS X |
| 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN | 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA) X |
| 6.- BOBINA | 84.- SEÑALES DE CARRETERA X |
| 7.- BOCINA CLAXON | LADO DERECHO |
| 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 85.- ALETAS X |
| 9.- BOMBA DE AGUA | 86.- COSTADOS X |
| 10.- BOMBA DE GASOLINA | 87.- ESPEJO EXTERIOR X |
| 11.- BANDAS DE MOTOR | 88.- ESTRIBO X |
| 12.- BOSTER DE FRENOS | 89.- MANIJAS EXTERIORES X |
| 13.- CABLES DE BUJÍAS | 90.- MOLDURAS (NO.) X |
| 14.- CAJA DE VELOCIDADES | 91.- PUERTA DELANTERA X |
| 15.- CARBURADOR | 92.- PUERTA TRASERA X |
| 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO | 93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO X |
| 17.- COMPUTADORA (MOTOR) | 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO X |
| 18.- COMPUTADORA (VIAJE) | 95.- SALPICADERA X |
| 19.- CORNETAS DE AIRE | 96.- TAPONES RUEDAS (Nº) X |
| 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES | 97.- VIDRIOS LATERALES (Nº) X |
| 21.- DIFERENCIAL | LADO IZQUIERDO |
| 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 98.- ALETAS X |
| 23.- DISTRIBUIDOR | 99.- COSTADO X |
| 24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO | 100.- ESPEJO EXTERIOR X |
| 25.- FILTRO DE AIRE | 101.- ESTRIBO X |
| 26.- FLECHA CARDAN | 102.- MANIJAS EXTERIORES X |
| 27.- GENERADOR | 103.- MOLDURAS (NO.) X |
| 28.- MARCHA | 104.- PUERTA DELANTERA X |
| 29.- MOTOR (MONOBLOCK) | 105.- PUERTA TRASERA X |
| 30.- MOTOR LIMPIADORES | 106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO X |
| 31.- MOTOR VENTILADOR | 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO X |
| 32.- RADIADOR | 108.- SALPICADERA X |
| 33.- REGULADOR | 109.- TAPONES RUEDAS (Nº) X |
| 34.- SEMEJES | 110.- VIDRIOS LATERALES (Nº) X |
| 35.- SISTEMA DE GAS | PARTE FRONTAL |
| 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN | 111.- BISELES X |
| 37.- TANQUE DE GASOLINA | 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES X |
| 38.- TAPÓN ACEITE MOTOR | 113.- COFRE X |
| 39.- TAPÓN RADIADOR | 114.- CUARTOS DE LUZ X |
| 40.- TURBO CARGADOR | 115.- DEFENSA DELANTERA X |
| 41.- VÁLVULA REPARTIDORA | 116.- FAROS DE HALÓGENO X |
| INTERIOR | 117.- FAROS DE NIEBLA X |
| 42.- ALFOMBRA X | 118.- PARABRISAS X |
| 43.- ASIENTOS DELANTEROS X | 119.- PARRILLA X |
| 44.- ASIENTOS TRASEROS X | 120.- PLUMAS LIMPIADORES X |
| 45.- BOCINAS (MARCA Y Nº) X | 121.- PORTA PLACA X |
| 46.- BOLSAS DE AIRE (Nº) X | 122.- TOPES X |
| 47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO X | PARTE TRASERA |
| 48.- CABECERAS X | 123.- CALAVRAS X |
| 49.- CAJUELA DE GUANTES X | 124.- CHAPA CAJUELA X |
| 50.- CENICEROS X | 125.- DEFENSA TRASERA X |
| 51.- CINTURONES DE SEGURIDAD X | 126.- LIMPIADORES X |
| 52.- CLAXON (FUNCIONANDO) X | 127.- MEDALLÓN X |
| 53.- CODEBAS X | 128.- PORTA PLACA X |
| 54.- COMPAC DISC (MARCA) X | 129.- SISTEMA DE ESCAPE X |
| 55.- CONSOLA X | 130.- TAPA CAJUELA X |
| 56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO X | 131.- TOPES X |
| 57.- CONTROL CALEFACCIÓN X | GENERAL |
| 58.- DEFROSTER X | 132.- ANTENA X |
| 59.- ECUALIZADOR (MARCA) X | 133.- CANASTILLA X |
| 60.- ENCENDEDOR X | 134.- ESPOILERS (D) Y (I) X |
| 61.- ESPEJO RETROVISOR X | 135.- FUSIBLES / ELEVADORES (Nº) X |
| 62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO X | 136.- GUATA COFRE X |
| 63.- LUZ INTERIOR X | 137.- PLACA (D) Y (I) X |
| 64.- LUZ STOP X | 138.- RINES (MARCA) X |
| 65.- MANIJAS INTERIORES X | 139.- TAPÓN GASOLINA X |
| 66.- PALANCA DE VELOCIDADES X | 140.- TOLDO X |
| 67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL X | OTROS |
| 68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA) X | 141.- ALARMA X |
| 69.- RELOJ X | 142.- EXTINGUIDOR X |
| 70.- SEGUROS ELÉCTRICOS X | 143.- LLAVERO X |
| 71.- TABLERO X | 144.- OBJETOS PERSONALES X |
| 72.- TAPETES (Nº) X | 145.- OTROS PAPELES X |
| 73.- VENTANAS ELÉCTRICAS X | 146.- PLACA VIN. X |
| 74.- VESTIDURAS X | 147.- LLANTAS X |
| 75.- VISERAS X | 148.- OTROS |
| 76.- VOLANTE X | |
| CAJUELA | |
| 77.- ALFOMBRA CAJUELA X | |

MOTOR CAJUDO Y PARTIDA

DE: **Coyaca cap** FECHA: **26-05-16**
 A LUGAR: **Pogguñu**
 PRESTADOR: **Rally**
 NÚMERO: **32** DAÑOS O FALTANTES:
Motocicleta 71, 76, 91, 95, 100, 104, 106, 108, 113
115, 116, 118, 119, 123, 130, 138, 147, C/D
sin llave c/2 placas

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

Alexandoo Cca
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:
 A LUGAR:
 PRESTADOR:
 NÚMERO DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:
 A LUGAR:
 PRESTADOR:
 NÚMERO DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:
 A LUGAR:
 PRESTADOR:
 NÚMERO DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:
 A LUGAR:
 PRESTADOR:
 NÚMERO DAÑOS O FALTANTES:

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



Quálitas - 51936
Compañía de Seguros, claplacas

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ceq@qualitas.com.mx

FOLIO **3902117**

Nº. DE REPORTE **490450** Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO **160700216381**

ASEGURADO TERCERO	FECHA	HORA	Nº. DE PÓLIZA	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO
<input checked="" type="checkbox"/>	26 05 16		1090110519		01
NOMBRE RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			E-MAIL		TELÉFONO
Hauz Dorand Michelle					56-79-10-04
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO			RESPONSABLE		TELÉFONO
Corralon Poyautla			Corralon		
DOMICILIO			COBERTURA		
Cerro de Guadalupe s/n. Tlaxac-Tuyehadco			Amplia		
MARCA	TIPO	MODELO (AÑO)	KILOMETRAJE		
Peugeot	Partner	2010			
Nº. DE SERIE	COLOR	TRANSMISIÓN			
VF3GC9HW3ANS031Z9	Blanco	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL			
PLACAS					
195XNC					

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:	FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input checked="" type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE CALIDADES DIRECTAMENTE	
SUMA ASEGURADA \$ 81,000	PORCENTAJE DED. (5) %	CANTIDAD \$ Aplicar	
		SIPAC <input type="checkbox"/> CODE <input type="checkbox"/>	
		CADE <input type="checkbox"/> ACUERDO Q <input type="checkbox"/>	

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- ① Falsa delantera A+B ② Parrilla ③ Cofre ④ Malla Radiador
 ⑤ Salpicadera izquierda ⑥ Faro izquierdo ⑦ Faro derecho
 ⑧ Parabrisas ⑨ Espejo lat. izq. ⑩ Poste izquierdo ⑪ Salpicadera derecha
 ⑫ Puerta delantera izq. ⑬ Belsas Aire ⑭ Veste derecho ⑮ Costado izquierdo
 ⑯ Suspensión delantera izquierda ⑰ Llanta y rin delantero izquierdo
 ⑱ Daños a consecuencia de colisión.

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUÉ ENTENDEDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDICE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Aldo Issac Rueda Par
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

MICHÉLE HAUZ DORAND
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

4902150

Nº. DE SINISTRO

FOLIO

692912

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Flamiz Durand Michelle ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: 26/05/16 HORA: 10:00 Nº. DE PÓLIZA: 1090116519 DESTINO: OTRO NOMBRE: Compañía

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): Cerro Guadalupe s/n Tlalvaco Tulyehualco Poyautla

MARCA: Pugeot TIPO: Partner PUERTAS: 2 MODELO (AÑO): 2010 NO. DE MOTOR: —

Nº. DE SERIE: VF3094W3AD503129 COLOR: Blanco PLACAS: 195 XHV TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: No visible COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR	/			52.- CLAVON (FUNCIONANDO)	/		<u>NO Fijado</u>	102.- MANIBAS EXTERIORES		/	
2.- BATERÍA (MARCA)	/			53.- COCINAS	/			103.- MOLDEURAS (Nº.)		/	
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			54.- COMANC D.S.C. (MARCA)	/			104.- PUERTA DE ANTERA		/	
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			55.- CONSOLA	/			105.- PUERTA TRASERA		/	
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLEJANTE LAT. DERECHO		/	
6.- BOBINA	/			57.- CONTROL CALIPACIÓN	/			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO		/	
7.- BOBINA CLAVON	/		<u>Dañado</u>	58.- DEFROSTER	/			108.- SALPICADERA		/	
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES BUELDAS (Nº.)		/	
9.- BOMBA DE AGUA	/			60.- ENCENDEDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)		/	
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			61.- ESPERO RETROVISOR	/			PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOJER	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111.- BUSES		/	
12.- BOSTER DE FRENS	/			63.- LUZ INTERIOR	/			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES		/	
13.- CABLES DE RUJAS	/			64.- LUZ STOP	/			113.- COFRE		/	
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			65.- MANIBAS INTERIORES	/			114.- CUARTOS DE LUZ		/	
15.- CARGADOR	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA		/	
16.- COMANDOS ACONDICIONADO	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			116.- FAROS DE HALÓGENO		/	
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)	/			117.- FAROS DE NEBLA		/	
18.- COMPUTADORA (MAD)	/			69.- FÉLCO	/			118.- PARABRISAS		/	
19.- CORRIENTES DE AIRE	/			70.- SEGURIDAD ELÉCTRICAS	/			119.- PARRILLA		/	
20.- DEPOSITO NGU/LIMPIADORES	/			71.- TABLERO	/			120.- PULMAS LIMPIADORES		/	
21.- DIFERENCIAL	/			72.- TAPES (ING.)	/			121.- PUERTA PLACA		/	
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/		<u>Dañado</u>	73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOPES		/	
23.- DISTRIBUIDOR	/			74.- VESTIDURAS	/			PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			75.- V-SERAS	/			123.- CALAJERAS		/	
25.- FIDUCIARIARI	/			76.- VOLANTE	/			124.- CHAPA CARBETA		/	
26.- FLECHAS CARBON	/			CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA		/	
27.- GENERADOR	/			77.- ALICAMBRA CARBETA	/			126.- LIMPIADORES		/	
28.- MARCHA	/			78.- CABLES PASA CORRIENTE	/			127.- MEDALLÓN		/	
29.- MOTOR (VIBRADOR)	/			79.- CARTÓN CAJUELA	/			128.- PUERTA PLACA		/	
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			80.- GATO TIPO	/			129.- SISTEMA DE ESCAPE		/	
31.- MOTOR VENTILADOR	/			81.- HERRAMIENTA (ING.)	/			130.- TAPA CAJUELA		/	
32.- RADIADOR	/		<u>Dañado</u>	82.- LLAVI DE RUJAS	/			131.- TOPES		/	
33.- RELAJADOR	/			83.- LLANTA REF. (MARCA Y V.D)	/			GENERAL			
34.- SEMELES	/			84.- SEÑALES DE CARRETERA	/			132.- ANTENA		/	
35.- SISTEMA DE GAS	/			LADO DERECHO				133.- CANASTILLA		/	
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			85.- ALIFAS	/			134.- ESPOLEERS (EN Y TI)		/	
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			86.- COSTADOS	/			135.- FUSIBLES/ELVADORES (Nº.)		/	
38.- TAPON ACEITE MOTOR	/			87.- ESPED EXTERIOR	/			136.- GUATA COFRE		/	
39.- TAPON RADIADOR	/			88.- ESTEREO	/			137.- PLACA (D.Y.TI)		/	
40.- TAPÓN CARGADOR	/			89.- MANIBAS EXTERIORES	/			138.- RINES (MARCA)		/	
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			90.- MOLDEURAS (ING.)	/			139.- TAPÓN GASOLINA		/	
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA	/			91.- PUERTA DE ANTERA	/			140.- TIRDO		/	
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			92.- PUERTA TRASERA	/			OTROS			
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			141.- ALARMA		/	
45.- BOBINAS (MARCA Y Nº.)	/			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			142.- EXTINGUIDOR		/	
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)	/			95.- SALPICADERA	/			143.- LLAVES		/	
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO	/		<u>Dañados</u>	96.- TAPONES BUELDAS (Nº.)	/			144.- OBJETOS PERSONALES		/	
48.- CARRERAS	/			97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	/			145.- OTROS PAÑELES		/	
49.- CAJUELA DE GUANTES	/			LADO IZQUIERDO				146.- PLACA VIN.		/	
50.- CENICEROS	/			98.- ALIFAS	/			147.- LLANTAS		/	
51.- CONTROLES DE SEGURIDAD	/			99.- CUSINCO	/			MARCA		/	
				100.- ESPERO EXTERIOR	/			VIDA DEX <input type="checkbox"/> DEL. <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>		/	
				101.- ESTEREO	/			148.- OTROS		/	

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE