

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE **A76666** N° DE SINIESTRO **A2826116** POLICIA **732814**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **MARIBOL ACOSTA MORALES** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA **15/05/16** HORA **12:00** N° DE PÓLIZA **2600294099** DESTINO **Valores** NOMBRE **Valores**
 DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **CARR. VHS A TAPAN KM 16**

MARCA **NISSAN** TIPO **TRUPO** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2012** NO. DE MOTOR **-**

N° DE SERIE **3N1EB3L0CKH311865** COLOR **AMARILLO** PLACAS **2A26VMD** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE **-** COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	<input checked="" type="checkbox"/>			102.- MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.- ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			53.- CODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>			103.- MOLDURAS (N°)	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.- BATERIA (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO	54.- COMPAC DISC (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>			104.- PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO	55.- CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>			105.- PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	<input checked="" type="checkbox"/>			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
6.- BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>			58.- DEFROSTER	<input checked="" type="checkbox"/>			108.- SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
7.- BOCINA CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>			109.- TAPONES RUEDAS (N°)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>			60.- ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>			110.- VIDRIOS LATERALES (N°)	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.- BOMBA DE AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>			61.- ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>			PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>			111.- BISELES	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
11.- BANDAS DE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			63.- LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
12.- BOSTER DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>			64.- LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>			113.- COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
13.- CABLES DE BUJÍAS	<input checked="" type="checkbox"/>			65.- MANIJAS INTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>			114.- CUARTOS DE LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
14.- CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO	66.- PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>			115.- DEFENSA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
15.- CARBURADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	<input checked="" type="checkbox"/>			116.- FAROS DE HALÓGENO	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
16.- COMP.AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	<input checked="" type="checkbox"/>			117.- FAROS DE NIEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	<input checked="" type="checkbox"/>			69.- RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>			118.- PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	<input checked="" type="checkbox"/>			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>			119.- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
19.- CORNETAS DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>			71.- TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>			120.- PLUMAS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>			72.- TAPETES (NO.)	<input checked="" type="checkbox"/>			121.- PORTA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		
21.- DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	<input checked="" type="checkbox"/>			122.- TOPES	<input checked="" type="checkbox"/>		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>			74.- VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>			PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>			75.- VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>			123.- CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>			76.- VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>			124.- CHAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
25.- FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>			CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
26.- FLECHA CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>			77.- ALFOMBRA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>			126.- LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
27.- GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			78.- CABLES PASA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>			127.- MEDALLÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		
28.- MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>			79.- CARTÓN CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>			128.- PORTA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		
29.- MOTOR (MÓNOCLOCK)	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO	80.- GATO (TIPO)	<input checked="" type="checkbox"/>			129.- BARRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO
30.- MOTOR LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>			81.- HERRAMIENTA (NO.)	<input checked="" type="checkbox"/>						
31.- MOTOR VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO	82.- LLAVE DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>						
32.- RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO	83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	<input checked="" type="checkbox"/>						
33.- REGULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			84.- SEÑALES DE CARRETERA	<input checked="" type="checkbox"/>						
34.- SEMIEJES	<input checked="" type="checkbox"/>			LADO DERECHO							
35.- SISTEMA DE GAS	<input checked="" type="checkbox"/>			85.- ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>						
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>			86.- COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>						
37.- TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>			87.- ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>						
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			88.- ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>						
39.- TAPÓN RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			89.- MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>						
40.- TURBO CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			90.- MOLDURAS (NO.)	<input checked="" type="checkbox"/>						
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	<input checked="" type="checkbox"/>			91.- PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>						
INTERIOR				92.- PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>			OTROS			
42.- ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	<input checked="" type="checkbox"/>			141.- ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		DAÑADO	94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	<input checked="" type="checkbox"/>			142.- EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
44.- ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>			95.- SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>			143.- LLAVERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	<input checked="" type="checkbox"/>			96.- TAPONES RUEDAS (N°)	<input checked="" type="checkbox"/>			144.- OBJETOS PERSONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

Subastasventura.com
VHS
UNIDAD RECIBIDA
RUBEN GUSTAYANOS
RUBEN GUSTAYANOS
30/05/2016

Nº. DE REPORTE A76606 Nº. DE SINIESTRO 42826116 FOLIO 3926809
 FOLIO ELECTRÓNICO 16N1700P1768N1

ASEGURADO TERCERO FECHA 18/05/16 HORA 16 Nº. DE PÓLIZA 2600294099 Nº. DE ENDOSO - Nº. DE INCISO 0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE MARIBOL ACOSTA MORALES E-MAIL - TELÉFONO -
 RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO SUBASTA VENTURA RESPONSABLE FRANCISCO MUJICA TELÉFONO -
 DOMICILIO CARR. VISA / TODA KM 16 COBERTURA AMBIEN
 MARCA NISSAN TIPO SEDAN MODELO (AÑO) 2012 KILOMETRAJE -
 Nº. DE SERIE 3N1EB31200K311865 COLOR AMARILLO TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL
 PLACAS ZH26YMD

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO FIJO % ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
 SUMA ASEGURADA \$ 74,000 PORCENTAJE DED. 20% CANTIDAD \$ 14,800 FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO -
 : SÍ PAC CODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1 COFRO
- 2 PARRILLA
- 3 UNIDAD 20 Y D02
- 4 FRENOS DELANTEROS
- 5 ALCA FRENTO
- 6 MARCO RADIADOR
- 7 RADIADOR
- 8 CONDENSADOR
- 9 UNIDAD 20 Y D02
- 10 SUPLENDORES
- 11 ENLA. DE
- 12 PARRILLA
- 13 PARRILLA
- 14 PUENTE SECTOR
- 15 ESCAPA
- 16 BARRILLOS
- 17 MOTOR
- 18 BARRILLOS
- 19 DANCAN
- 20 CAMBIO
- 21 DISTRIBUIDOR
- 22 BARRILLOS
- 23 BARRILLOS

EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba de tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO - SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MADE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ALVARO MORALES VARELA
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA
 20062 DEL AJUSTADOR / ABOGADO

ALONSO ACOSTA MORALES
 NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA DE CONFORMIDAD
 DEL ASEGURADO / TERCERO

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO

Manuel Costa Jr
20062

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Manuel Costa Jr
20062

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

MOTOR		MOTOR		MOTOR	
DESCRIPCIÓN	SI NO	DESCRIPCIÓN	SI NO	DESCRIPCIÓN	SI NO
1. ALTERNADOR	✓	52. CLAVON (FUNCIONANDO)	✓	102. MANIJAS EXTERIORES	✓
2. BATERIA (MARCA)	✓	53. CODERAS	✓	103. MOLDEURAS (Nº)	✓
3. BOMBA ACEITE MOTOR	✓	54. COMPAC DISC (MARCA)	✓	104. PUERTA DELANTERA	✓
4. BOMBA ACEITE HIDRÁULICO	✓	55. CONSOLA	✓	105. PUERTA TRASERA	✓
5. BOMBA ACEITE TRANSMISIÓN	✓	56. CONTROL AIRE ACONDICIONADO	✓	106. REFLEJANTE LAT. DELANTERO	✓
6. BOMBA CLAVON	✓	57. CONTROL CALFACCIÓN	✓	107. REFLEJANTE LAT. TRASERO	✓
7. BOMBA	✓	58. DEROSTER	✓	108. SALPICADERA	✓
8. BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓	59. ECUALIZADOR (MARCA)	✓	109. TAPONES RUEDAS (Nº)	✓
9. BOMBA DE AGUA	✓	60. ENCENDIDOR	✓	110. VIDRIOS LATERALES (Nº)	✓
10. BOMBA DE GASOLINA	✓	61. ESPEJO RETROVISOR	✓	PARTE FRONTAL	
11. BANDAS DE MOTOR	✓	62. INSTRUMENTOS DEL TABLERO	✓	111. BISTRES	✓
12. BOMBAS DE FRENSOS	✓	63. LUZ INTERIOR	✓	112. BRAZOS DE LIMPIADORES	✓
13. CABLES DE BUIJAS	✓	64. LUZ STOP	✓	113. COFRE	✓
14. CAJAS DE VELOCIDADES	✓	65. MANIJAS INTERIORES	✓	114. CUARTOS DE LUZ	✓
15. CARBURADOR	✓	66. MANILLO DE VELOCIDADES	✓	115. DEFENSA DELANTERA	✓
16. COMPART. ACONDICIONADO	✓	67. PERILLA DE PALANCA DE VEL.	✓	116. FAROS DE HALÓGENO	✓
17. CONVERTIDORA (MOTOR)	✓	68. RADIO / ESTEREO (MARCA)	✓	117. FAROS DE NIEBLA	✓
18. CONVERTIDORA (VAV)	✓	69. RETOJ	✓	118. PARABRISAS	✓
19. CORNETAS DE AIRE	✓	70. SEGUROS ELÉCTRICOS	✓	119. PARRILLA	✓
20. DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	✓	71. TABLERO	✓	120. PLUMAS LIMPIADORES	✓
21. DIFERENCIAL	✓	72. TAPETES (NO)	✓	121. PORTA PLACA	✓
22. DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓	73. VENTANAS ELÉCTRICAS	✓	122. TORRES	✓
23. DISTRIBUIDOR	✓	74. VESTIDURAS	✓	PARTE TRASERA	
24. ENCENDIDO ELECTRÓNICO	✓	75. VIERAS	✓	123. CALAVERAS	✓
25. FILTRO DE AIRE	✓	76. VOLANTE	✓	124. CHAPA CAJUELA	✓
26. FLECHA CARDAN	✓	77. ALFOMBRAS CAJUELA	✓	125. DEFENSA TRASERA	✓
27. GENERADOR	✓	78. CABLES PASA CORRIENTE	✓	126. LIMPIADORES	✓
28. MARCHA	✓	79. CARBÓN CAJUELA	✓	127. MEDALÓN	✓
29. MOTOR MONOBLOQUE	✓	80. CAJO (TIPO)	✓	UNIDAD RECIBIDA	
30. MOTOR LIMPIADORES	✓	81. HERRAMIENTA (NO)	✓	82. LLAVE DE RUEDAS	✓
31. MOTOR ENFRIADOR	✓	82. LLAVE DE RUEDAS	✓	83. LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	✓
32. RECARGADOR	✓	83. LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	✓	84. SEÑALES DE CARRETERA	✓
33. SEMÁFOROS	✓	84. SEÑALES DE CARRETERA	✓	LADO DERECHO	
34. SISTEMA DE GAS	✓	85. ALETAS	✓	85. ALETAS	✓
35. SISTEMA DE INYECCIÓN	✓	86. COSTADOS	✓	86. COSTADOS	✓
36. TANQUE DE GASOLINA	✓	87. ESPEJO EXTERIOR	✓	87. ESPEJO EXTERIOR	✓
37. TANQUE DE GASOLINA	✓	88. ESTRIBO	✓	88. ESTRIBO	✓
38. TAPÓN ACEITE MOTOR	✓	89. MANIJAS EXTERIORES	✓	89. MANIJAS EXTERIORES	✓
39. TAPÓN RADIADOR	✓	90. MOLDEURAS (NO)	✓	90. MOLDEURAS (NO)	✓
40. TURBO CARGADOR	✓	91. PUERTA DELANTERA	✓	91. PUERTA DELANTERA	✓
41. VALVULA REPARADORA	✓	92. PUERTA TRASERA	✓	92. PUERTA TRASERA	✓
42. ALFOMBRAS	✓	93. REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	✓	93. REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	✓
43. ASIENTOS DELANTEROS	✓	94. REFLEJANTE LATERAL TRASERO	✓	94. REFLEJANTE LATERAL TRASERO	✓
44. ASIENTOS TRASEROS	✓	95. SALPICADERA	✓	95. SALPICADERA	✓
45. BOMBAS (MARCA Y Nº)	✓	96. TAPONES RUEDAS (Nº)	✓	96. TAPONES RUEDAS (Nº)	✓
46. BOMBAS DE AIRE (Nº)	✓	97. VIDRIOS LATERALES (Nº)	✓	97. VIDRIOS LATERALES (Nº)	✓
47. BOMBAS RADIO / ESTEREO	✓	LADO IZQUIERDO		98. ALETAS	✓
48. CÁMÉRAS	✓	98. ALETAS	✓	99. COSTADO	✓
49. CANGILLO DE GUANTES	✓	99. COSTADO	✓	100. ESPEJO EXTERIOR	✓
50. CENICEROS	✓	100. ESPEJO EXTERIOR	✓	101. ESTRIBO	✓
51. CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	101. ESTRIBO	✓	148. OTROS	✓

Nº. DE SERIE: 3N1@B3LDCR3118G5
 COLOR: PLACAS: Ampelino 2126VMD
 TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA
 COMBUSTIBLE: VACIO 1/4 1/2 3/4 LLENO
 OBSERV.: