

2146

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**, CUALQUIER DAÑO O FALTANTE; FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: VIN: 1HGCS22748A900341
ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS, LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO.

C-51958
CLAVES DE PIEZAS

R-330052

- MOTOR**
 - 1- ALTERNADOR SI
 - 2- BATERÍA (MARCA) GENUINE
 - 3- BAYONETA ACEITE MOTOR SI
 - 4- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO SI
 - 5- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN SI
 - 6- BOBINA SI
 - 7- BOCINA CLAXON NO
 - 8- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA SI
 - 9- BOMBA DE AGUA SI
 - 10- BOMBA DE GASOLINA SI
 - 11- BANDAS DE MOTOR SI
 - 12- BOSTER DE FRENSOS SI
 - 13- CABLES DE BUJÍAS NO
 - 14- CAJA DE VELOCIDADES NO SI
 - 15- CARBURADOR NO
 - 16- COMP. AIRE ACONDICIONADO SI
 - 17- COMPUTADORA (MOTOR) SI
 - 18- COMPUTADORA (VIAJE) NO
 - 19- CORNETAS DE AIRE NO
 - 20- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES SI
 - 21- DIFERENCIAL NO
 - 22- DIRECCIÓN HIDRÁULICA SI
 - 23- DISTRIBUIDOR NO
 - 24- ENCENDIDO ELECTRÓNICO SI
 - 25- FILTRO DE AIRE SI
 - 26- FLECHA CARDAN NO
 - 27- GENERADOR NO
 - 28- MARCHA SI
 - 29- MOTOR (MONOBLOCK) SI
 - 30- MOTOR LIMPIADORES SI
 - 31- MOTOR VENTILADOR SI
 - 32- RADIADOR SI
 - 33- REGULADOR NO
 - 34- SEMEJES NO
 - 35- SISTEMA DE GAS NO
 - 36- SISTEMA DE INYECCIÓN SI
 - 37- TANQUE DE GASOLINA SI
 - 38- TAPÓN ACEITE MOTOR SI
 - 39- TAPÓN RADIADOR SI
 - 40- TURBO CARGADOR NO
 - 41- VÁLVULA REPARTIDORA NO
- LADO DERECHO**
 - 78- CABLES PASA CORRIENTE NO
 - 79- CARTÓN CAJUELA SI
 - 80- GATO (TIPO) SI
 - 81- HERRAMIENTA (Nº) NO
 - 82- LLAVE DE RUEDAS SI
 - 83- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA) SI
 - 84- SEÑALES DE CARRETERA NO
- LADO IZQUIERDO**
 - 85- ALETAS NO
 - 86- COSTADOS NO
 - 87- ESPEJO EXTERIOR SI
 - 88- ESTRIBO SI
 - 89- MANIJAS EXTERIORES SI
 - 90- MOLDURAS (NO) NO
 - 91- PUERTA DELANTERA SI
 - 92- PUERTA TRASERA NO
 - 93- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO NO
 - 94- REF. LANTERNA LATERAL TRASERO NO
 - 95- SALPICADERA SI
 - 96- TAPONES RUEDAS (Nº) Past.
 - 97- VIDRIOS LATERALES (Nº) SI
- PARTE FRONTAL**
 - 98- ALETAS NO
 - 99- COSTADO SI
 - 100- ESPEJO EXTERIOR SI
 - 101- ESTRIBO SI
 - 102- MANIJAS EXTERIORES SI
 - 103- MOLDURAS (NO) NO
 - 104- PUERTA DELANTERA SI
 - 105- PUERTA TRASERA NO
 - 106- REFLEJANTE I.A.T. DELANTERO NO
 - 107- REFLEJANTE LAT. TRASERO NO
 - 108- SALPICADERA SI
 - 109- TAPONES RUEDAS (Nº) SI
 - 110- VIDRIOS LATERALES (Nº) SI
- PARTE TRASERA**
 - 111- BISELES SI
 - 112- BRAZOS DE LIMPIADORES SI
 - 113- COFRE SI
 - 114- CUARTOS DE LUZ SI
 - 115- DEFENSA DELANTERA SI
 - 116- FAROS DE HALÓGENO NO
 - 117- FAROS DE NIEBLA NO
 - 118- PARABRISAS SI
 - 119- PARRILLA SI
 - 120- PLUMAS LIMPIADORES SI
 - 121- PORTA PLACA NO
 - 122- TOPES NO
- GENERAL**
 - 123- CALAVERAS SI
 - 124- CHAPA CAJUELA NO
 - 125- DEFENSA TRASERA SI
 - 126- LIMPIADORES NO
 - 127- MEDALLÓN SI
 - 128- PORTA PLACA NO
 - 129- SISTEMA DE ESCAPE SI
 - 130- TAPA CAJUELA SI
 - 131- TOPES NO
- OTROS**
 - 132- ANTENA NO
 - 133- CANASTILLA NO
 - 134- SPOILERS (D.Y.T) SI
 - 135- FUSIBLES / ELEVADORES (Nº) SI
 - 136- GUATA COFRE SI
 - 137- PLACA (D.Y.T) SI
 - 138- RINES (MARCA) SI
 - 139- TAPÓN GASOLINA SI
 - 140- TOLDO SI
 - 141- ALARMA SI
 - 142- EXTINGUIDOR NO
 - 143- LLAVERO NO
 - 144- OBJETOS PERSONALES NO
 - 145- OTROS PAPELES NO
 - 146- PLACA VIN SI
 - 147- LLANTAS SI
 - 148- OTROS SI
- CAJUELA**
 - 77- ALFOMBRA CAJUELA SI

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: Piezas IZTACALCO FECHA: 29-05-16

A LUGAR: POYAUTLA

PRESTADOR: RALLY

NÚMERO: 2 SI, 17 SI, 68 SI, 83 SI DAÑOS O FALTANTES: CON LLAVE 2 Piezas SIN OBJETOS PERSONALES NI EQUIPO ESPECIAL

CRUCERO: Juan Carlos Acosta TALLER: RALLY II M.P. AJUSTADOR: Senaydey Perdomo

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Juan Carlos Acosta NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: Senaydey Perdomo

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: _____ FECHA: _____

A LUGAR: _____

PRESTADOR: _____

NÚMERO: _____ DAÑOS O FALTANTES: _____

CRUCERO: _____ TALLER: _____ M.P. AJUSTADOR: _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: _____ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: _____

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: _____ FECHA: _____

A LUGAR: _____

PRESTADOR: _____

NÚMERO: _____ DAÑOS O FALTANTES: _____

CRUCERO: _____ TALLER: _____ M.P. AJUSTADOR: _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: _____ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: _____

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: _____ FECHA: _____

A LUGAR: _____

PRESTADOR: _____

NÚMERO: _____ DAÑOS O FALTANTES: _____

CRUCERO: _____ TALLER: _____ M.P. AJUSTADOR: _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: _____ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: _____

29 MAY 2016
CENTRO DE SERVICIOS TECNICA

Botones de radio
Cable de freno
Llave de ruedas
Cable de freno



Qualitas
Compañía de Seguros

51958
Placas 2N

ORDEN DE ADMISIÓN

José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO **3815270**

Nº. DE REPORTE **530052** Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO TERCERO PERÍODO DE GRACIA SI NO FECHA **29.05.16** HORA Nº. DE PÓLIZA **2440001294** Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO **01**

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **OCTAVIO ENARNACION LOPEZ** E-MAIL TELÉFONO **5532675478**

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **CONTRACION POYAUTLA** RESPONSABLE TELÉFONO

DOMICILIO **CERRO DE GUADALUPE SIN SN FOO TAITENDIM** COBERTURA

MARCA **HONDA** TIPO **ACORDO** MODELO (AÑO) **2013** Nº. DE MOTOR

Nº. DE SERIE **HGCS22748A900341** COLOR **AZUL** PLACAS **HNC6733** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI EHO TIPO % ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE

SUMA ASEGURADA \$ **NO** PORCENTAJE DED. **SIPAC** % CANTIDAD \$ SIPAC CADE *CODE * (PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO) MARCAR EN CASO DE APLICAR

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1 - FASCIA DELANTERA A LB
- 2 - SALPICADERA DERECHA
- 3 - COFRE
- 4 - PARRILLA
- 5 - FARO DERECHO
- 6 - SUSPENSION DELANTERA DER.
- 7 - DAÑOS MECANICOS A CONSECU.
- 8 - DAÑOS PARTES BAJAS
- 9 - BOJAS DE AIRE FRONTALES
- 10 - CUANTO Y TABLERO.

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARAN LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.



SINIESTROS AUTOS

CLAVE 107

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Luis Octavio Enarnacion Lopez
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

530057

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

696724

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OSCARIO ENRIQUE NACIÓN ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: DD 16 MM 06 AA 2016 HORA: 10:00 Nº. DE PÓLIZA: 7410001794 DESTINO: AGENCIA NOMBRE: AGENCIA

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): CARRILLO DE MANIZALES FIN EN E.C. (CARRILLO)

MARCA: HONDA TIPO: ACCION PUERTAS: 2 MODELO (AÑO): 2015 NO. DE MOTOR:

Nº. DE SERIE: 4L6G522248A90041 COLOR: ATLAC PLACAS: INC-138 TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: 126104 COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52 - CLAVON (FUNCIONANDO)				102 - MANIJAS EXTERIORES			
1 - ALTERNADOR				53 - CERRANOS				103 - MOLDURAS (Nº)			
2 - BATERÍA (MARCA)				54 - COMPAÑ. DISC. (MARCA)				104 - PUERTA DELANTERA			
3 - BAYONETA ACEITE MOTOR				55 - CONSOLA				105 - PUERTA TRASERA			
4 - BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				56 - CONTROL AIRE (CONDICIONADO)				106 - REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5 - BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				57 - CONTROL CALENTACIÓN				107 - REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6 - BOMBINA				58 - THEROSTAT				108 - SALPICADERA			
7 - BOMBINA CLAVON				59 - ECUALIZADOR (MARCA)				109 - TAPONES RUEDAS (Nº)			
8 - BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				60 - ESPINILLEROS				110 - VIBRILLOS LATERALES (Nº)			
9 - BOMBA DE AGUA				61 - ESPEJO RETROVISOR				PARTE FRONTAL			
10 - BOMBA DE GASOLINA				62 - INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111 - BISELES			
11 - BANDAS DE MOTOR				63 - LUZ INTERIOR				112 - BRAZOS DE LIMPIADORES			
12 - BOSTER DE FRENSO				64 - LUZ STOP				113 - COBRE			
13 - CABLES DE BUJAS				65 - MANIJAS INTERIORES				114 - CLAVON DE LUZ			
14 - CABA DE VELOCIDADES				66 - PALANCA DE VELOCIDADES				115 - DEFENSA DELANTERA			
15 - CARBURADOR				67 - PERILLA DE PALANCA DE LUZ				116 - PARTES DE HALÓGENO			
16 - COMP. AIRE (CONDICIONADO)				68 - RADIO / ESTÉREO (MARCA)				117 - FAROS DE NEBLA			
17 - COMPUTADORA MOTOR				69 - RELOJ				118 - FARABRISAS			
18 - COMPUTADORA VARI				70 - SEGUROS ELÉCTRICOS				119 - FARILLA			
19 - CORNETAS DE AIRE				71 - TABLERO				120 - FULMOS LIMPIADORES			
20 - DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				72 - TAPETES (Nº)				121 - FORO PLACA			
21 - DIFERENCIAL				73 - VENTANAS ELÉCTRICAS				122 - TOPES			
22 - DIRECCIÓN HIDRÁULICA				74 - VESTIDURAS				PARTE TRASERA			
23 - DISTRIBUIDOR				75 - VISORAS				123 - CALAVERAS			
24 - ENCENDIDO ELECTRÓNICO				76 - VOLANTE				124 - CLASIF. CAJUELA			
25 - FILTRO DE AIRE				CAJUELA				125 - DEFENSA TRASERA			
26 - FLECHA CARDAN				77 - ALFOMBERA CAJUELA				126 - LIMPIADORES			
27 - GENERADOR				78 - CABLES PASA CORRIENTE				127 - MIFALÓN			
28 - MARCHA				79 - CANTÓN CARBETA				128 - POCITA PLACA			
29 - MOTOR (MOTOR) BUCLOS				80 - CANTÓN (TIPO)				129 - SISTEMA DE ESCAPE			
30 - MOTOR LIMPIADORES				81 - HERRAMIENTA (Nº)				130 - TAPA CAJUELA			
31 - MOTOR VENTILADOR				82 - LLAVE DE RUEDAS				131 - TORIS			
32 - RADIADOR				83 - LLANTA RES. (MARCA Y VIDA)				GENERAL			
33 - REGULADOR				84 - SEÑALES DE CARRETERA				132 - ANTENA			
34 - SEMBRES				LADO DERECHO				133 - CANASELLA			
35 - SISTEMA DE CAS				85 - ALFIAS				134 - ESPOLERS (D. Y (I))			
36 - SISTEMA DE INYECCIÓN				86 - COSTADOS				135 - FUSIBLES (LEVADORES (Nº))			
37 - TANQUE DE GASOLINA				87 - EMPUJES (TIPO)				136 - GRATA COBRE			
38 - TAPON ACEITE MOTOR				88 - ESTRIBO				137 - PLACA (D. Y (I))			
39 - TAPON BATERIA				89 - MANIJAS EXTERIORES				138 - RINES (MARCA)			
40 - TURBO CARGADOR				90 - MOLDURAS (Nº)				139 - TAPON GASOLINA			
41 - VÁLVULA DEPARTIDORA				91 - PUERTA DELANTERA				140 - TOLDO			
INTERIOR				92 - PUERTA TRASERA				OTROS			
42 - ALFOMBRA				93 - REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				141 - ALARMA			
43 - ASIENTOS DELANTEROS				94 - REFLEJANTE LATERAL TRASERO				142 - ESTERNO (D. Y (I))			
44 - ASIENTOS TRASEROS				95 - SALPICADERA				143 - LLAVERO			
45 - BOMBINAS (MARCA Y Nº)				96 - TAPONES RUEDAS (Nº)				144 - CRIFOTOS PERSONALES			
46 - BOMBAS DE AIRE (Nº)				97 - VIBRILLOS LATERALES (Nº)				145 - CÍRCULOS PAPELES			
47 - BOTONES RADIO / ESTÉREO				LADO IZQUIERDO				146 - PLACA VIN.			
48 - CABECERAS				98 - ALFIAS				147 - LLANTAS			
49 - CAJUELA DE GUANTES				99 - COSTADO				MARCA			
50 - CENICEROS				100 - ESPEJO EXTERIOR				V81A: <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
51 - CONTORNONES DE SEGURIDAD				101 - ESTRIBO				148 - OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA: Alberto Flores Galicia
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE: Alberto Flores Galicia CLAVE 107
 NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUA QUE RECIBE: Alberto Flores Galicia