

SINIESTRO

\*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO  
CORRALON QUALITAS



Qualitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA  
DESCRIPCION DEL VEHICULO  
SERIE

*GIORGIO SILVA*  
*Mazda Buz*  
*WDBHA24G5YA804074*

FECHA *02/06/2016*  
MODELO *2000*  
LLAVES *SI*

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR		<i>NO</i>	<i>us h</i>	24 LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		<i>NO</i>	<i>us h</i>	25 SALICADERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
3 *BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>			26 ANTENA			
4 *FARO DER				27 DEFENSA TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
5 *FARO IZQ				28 TAPA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
6 *ESPEJO LAT DER	<input checked="" type="checkbox"/>			29 VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
7 *ESPEJO LAT IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>			30 BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
8 *LLANTA DEL DER	<input checked="" type="checkbox"/>			31 CARBURADOR			
9 *LLANTA DEL IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>			32 FILRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
10 *LLANTA TRA DER	<input checked="" type="checkbox"/>			33 DISTRIBUIDOR			
11 *LLANTA TRA IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>			34 BUJIAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
12 *CALAVERA DER	<input checked="" type="checkbox"/>			35 DEFENSA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>		
13 *CALAVERA IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>			36 CABLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
14 *LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>			37 BOMBA DE GAS			
15 * LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>			38 BOMBA DE INYECC.		<i>NO</i>	<i>us h</i>
16 * ESTEREO O RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>			39 INYECTORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
17 * EQ DE DVD				40 COMPRESOR A/AC	<input checked="" type="checkbox"/>		
18 * CATALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			41 TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
19 PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>			42 ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
20 COSTADO L/DER.	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Dañado</i>	43 VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
21 CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>			44 STEREO	<input checked="" type="checkbox"/>		
22 COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>			45 BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
23 PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>			46 GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Dañado</i>

\* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES  
OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

*Cayula Cayula*

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

*[Signature]*

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

*[Signature]*

*Felipe Silva*

*GIORGIO SILVA*  
*02/06/2016*

Vin. WDBHA24G5YA804074



FOLIO DE ARRASTRE

**NO. 0000006383677**



**Pase de salida**

FECHA DE SOLICITUD

01/06/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017050187

MODELO: C240

SINIESTRO: 290732/16-DM

VERSIÓN: C 240 ELEGANCE AUT

VIN: WDBHA24G5YA804074

AÑO: 2000

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: AUTOS

PLACAS: 2393027

MARCA: MERCEDES BENZ

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL



**Ubicación de unidad**

FECHA

01/06/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017050187

SINIESTRO: 290732/16-DM

VIN: WDBHA24G5YA804074

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: MERCEDES BENZ

MODELO: C240

VERSIÓN: C 240 ELEGANCE AUT

AÑO: 2000

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2393027

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: COAHUILA

POBLACIÓN: TORREON

COLONIA: CENTRO

CALLE: LEANDRO VALLE NORTE #703

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 27000

CONTACTO: 52410 - BARRAZA REYES JORGE

TELÉFONO: (871)7204326/46

CORREO: JBARRAZA3@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: 04160311377

**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: COAHUILA

POBLACIÓN: TORREON

COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL LAGUNER

CALLE: CALLE GUNACEVI

NÚM. EXTERIOR: 250

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 35070

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL