

RIESGO  DM  ROBO  3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
6693	15	023

NOMBRE DEL ASEGURADO <b>Jolien Axalan - Ibis Rodriguez</b>		NO. DE POLIZA <b>870225</b>	NO. DE SINIESTRO <b>6693</b>
TEL. CASA	TEL. OFICINA	TEL. CELULAR	E-MAIL
OFICINA	DESTINO		KILOMETRAJE

**NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).**

MARCA <b>Chrysler</b>	TIPO <b>Journey</b>	MODELO <b>2009</b>	COLOR <b>Negro</b>	PUERTAS <b>4</b>	NO. DE MOTOR
PLACAS <b>S/A</b>	NO. DE SERIE <b>TG10699</b>		REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS		

MARCA	MODELO	NO. DE SERIE
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/>	FACTURA ORIGINAL <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/>
TENENCIAS <input type="checkbox"/>	ACTAS <input type="checkbox"/>	TAJ. R.E.V. <input type="checkbox"/>

### CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO	LATERAL DERECHO	PARTE FRONTAL	PARTE POSTERIOR
PUERTAS <b>SI</b>	PUERTAS <b>SI</b>	CUARTOS LUZ <b>SI</b>	CALAVERAS <b>SI</b>
ESPEJOS LAT. <b>SI</b>	ESPEJOS LAT. <b>SI</b>	DEFENSA DEL <b>SI</b>	FACIA TRAS <b>SI</b>
CRISTALES <b>SI</b>	CRISTALES <b>SI</b>	FACIA DEL. <b>SI</b>	DEFENSA TRAS. <b>SI</b>
VENTANILLAS <b>SI</b>	VENTANILLAS <b>SI</b>	VENTANILLAS <b>SI</b>	CUARTOS <b>SI</b>
ANTENA <b>SI</b>	ANTENA <b>SI</b>	TOLVAS FAROS <b>SI</b>	MICA <b>SI</b>
MANIJAS <b>SI</b>	MANIJAS <b>SI</b>	PARRILLA <b>SI</b>	MEDALLÓN <b>SI</b>
MOLDURAS <b>SI</b>	MOLDURAS <b>SI</b>	EMBLEMA <b>SI</b>	TAPA CAJUELA <b>SI</b>
TAPÓN GASOLINA <b>SI</b>	TAPÓN GASOLINA <b>SI</b>	BICELES <b>SI</b>	TOPES <b>SI</b>
TAPÓN ARRILLOS <b>SI</b>	TAPÓN ARRILLOS <b>SI</b>	ANTENA LÁMPARAS <b>SI</b>	TAPÓN GAS <b>SI</b>
LLANTAS <b>SI</b>	LLANTAS <b>SI</b>	FAROS ADIC. <b>SI</b>	
RINES <b>SI</b>	RINES <b>SI</b>	PARABRISAS <b>SI</b>	
ESTRIBO <b>SI</b>	ESTRIBO <b>SI</b>		
LÁMPARAS <b>SI</b>	LÁMPARAS <b>SI</b>		
REFLEJANTES <b>SI</b>	REFLEJANTES <b>SI</b>		
EMBLEMAS <b>SI</b>	EMBLEMAS <b>SI</b>		

### INTERIORES

TABLERO <b>SI</b>	ENCENDEDOR <b>SI</b>	ALFOMBRA <b>SI</b>	DISTRIBUIDOR <b>SI</b>
INST. DEL TABLERO <b>SI</b>	CENICEROS <b>SI</b>	PALANCA VEL. <b>SI</b>	FILTRO DE AIRE <b>SI</b>
CONSOLA <b>SI</b>	CORDERAS <b>SI</b>	PEDALES <b>SI</b>	GENERADOR <b>SI</b>
RADIO <b>SI</b>	MANIJAS INT. <b>SI</b>	SEGUROS <b>SI</b>	VENTILADOR <b>SI</b>
ESTEREO <b>SI</b>	SEGUROS <b>SI</b>	RESPALDO <b>SI</b>	RADIADOR <b>SI</b>
ESPEJO RETROVISOR <b>SI</b>	RESPALDO <b>SI</b>	CABECERAS <b>SI</b>	TAPÓN DE ACEITE <b>SI</b>
ASIENROS DEL <b>SI</b>	CABECERAS <b>SI</b>	VOLANTE <b>SI</b>	BAYONETA <b>SI</b>
ASIENROS TRAS <b>SI</b>	VOLANTE <b>SI</b>	GUANTERA <b>SI</b>	TAPÓN AGUA <b>SI</b>
LUZ INTERIOR <b>SI</b>	GUANTERA <b>SI</b>		ACUMULADOR <b>SI</b>

LLANTAS No. **4** MARCA **Firestone** MEDIDA **235/70/16** %VIDA **40%**

### OBSERVACIONES

AJUSTADOR O EVALUADOR	ASEGURADO O CONDUCTOR	TALLER O RETEN	GRÚA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA

ORIGINAL