



Quálitas
Compañía de Seguros

02003
CIAUB
-12497-

ORDEN DE ADMISIÓN

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO **3442736**


Nº. DE REPORTE **853917** Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO **16V900230032**

ASEGURADO TERCERO <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE GRACIA <input type="checkbox"/>	FECHA 4/15/16	HORA	Nº. DE PÓLIZA 2720087616	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO 1
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE Falcon Vena Francisco		E-MAIL		TELÉFONO		
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO CARRILAN ROYAUTLA QUÁLITAS		RESPONSABLE		TELÉFONO		
DOMICILIO Carretera GPE. S/N TLAKUAC.		COBERTURA AMPL.		Nº. DE MOTOR		
MARCA Gen	TIPO Sonic	MODELO (AÑO) 2016	Nº. DE MOTOR			
Nº. DE SERIE 36TJ85CC964592199	COLOR PURPA	PLACAS H42 A3J	TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>			

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO FIJO <input type="checkbox"/> % <input checked="" type="checkbox"/>	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA \$184,000	PORCENTAJE DED. 5%	CANTIDAD APLICAR
* (PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO) MARCAR EN CASO DE APLICAR.		


ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1) FASCIA DEBILITADA
- 2) Faro derecho
- 3) SALPICADORA DEBILITADA
- 4) COTRE
- 5) PTA. DEBILITADA DEBILITADA
- 6) ESTREPO LATERAL DERECHO
- 7) COSTA DEBILITADA DEBILITADA
- 8) PTA. TRASERA DEBILITADA
- 9) COSTA TRASERA DEBILITADA
- 10) SALPICADORA IZQ
- 11) Faro IZQ
- 12) PTA. DEBILITADA IZQ
- 13) PTA. TRASERA IZQ
- 14) LLANTA DELAN
- 15) SUSPENSION DEBILITADA IZQ
- 16) ESTREPO LATERAL IZQ
- 17) COSTA IZQ
- 18) TOLD
- 19) PASTO DEBILITADO

AÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE ME HAYA SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONÉ TRÁMITE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Arfense Garcia Uzcategui
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Francisco Falcon Vena
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 5917

Nº. DE BIENESTRO 110

FOLIO 575847

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Arceon Juan Francisco

FECHA: DD 16 MM 11 AA 2016 HORA: 7:00

Nº. DE PÓLIZA: 7616 DESTINO: OTRO NOMBRE: Bienestar

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): Carrilero 616 5/N Tijuana

MARCA: Buick TIPO: sedán PUERTAS: 4 MODELO (AÑO): 2016 NO. DE MOTOR: 6778CC461592199

Nº. DE SERIE: 6778CC461592199 COLOR: Blanco PLACAS: 110 TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: 825 COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR				53.- CLAXÓN (FUNCIONANDO)				103.- MANIJAS EXTERIORES			
2.- BATERÍA (MARCA)				54.- CODERAS				103.- MOLDURAS (Nº)			
3.- BAYONETA ALIETE MOTOR				54.- COMP. DISC. (MARCA)				104.- FLUJERA DELANTERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
6.- BOBINA				57.- CONTROL CALIBRACIÓN				107.- REFLEJANTE LAC. TRASERO			
7.- BOCINA CLAXÓN				58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (Nº)			
9.- BOMBA DE AGUA				60.- ENCENDEDOR				110.- VÍDRIOS LATERALES (Nº)			
10.- BOMBA DE GASOLINA				61.- ESPEJO RETROVISOR				PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BIELLES			
12.- BOSTER DE FRENOS				63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
13.- CARBEN DE BUEJAS				64.- LUZ STOP				113.- COFRE			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			
15.- CABLEJADOR				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)				117.- FAROS DE NIEBLA			
18.- COMPUTADORA (MAD)				69.- RELÓI				118.- FARADISAS			
19.- CORNETAS DE AIRE				70.- SEÑALES ELÉCTRICAS				119.- FAROLLA			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				71.- TABLERO				120.- FILTROS LIMPIADORES			
21.- DIFERENCIAL				72.- TAPETES (Nº)				121.- PORTA PLACA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
23.- DISTRIBUIDOR				74.- VESTIDURAS				PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				75.- VISORAS				123.- CALAVERAS			
25.- FILTRO DE AIRE				76.- VOLANTE				124.- CHAPA CAJUELA			
26.- FLECHA CARDAN				CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA			
27.- GENERADOR				77.- ALFOMBRA CAJUELA				126.- LIMPIADORES			
28.- MARCHA				78.- CABLES PISA CORRIENTE				127.- MEDALLÓN			
29.- MOTOR (MONOBLOQUE)				79.- CARTÓN CAJUELA				128.- PORTA PLACA			
30.- MOTOR LIMPIADORES				80.- GATO (TIPO)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
31.- MOTOR VENTILADOR				81.- HERRAMIENTA (Nº)				130.- TAPA CAJUELA			
32.- RADIADOR				82.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TOPES			
33.- REGULADOR				83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				GENERAL			
34.- SEMBRES				84.- SEÑALES DE CARBETERA				132.- ANTENA			
35.- SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				133.- CANASTILLA			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				85.- ALFAS				134.- ESPOLERS (D) Y (I)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				86.- COSTADOS				135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				87.- ESPEJO EXTERIOR				136.- GRASA CORRE			
39.- TAPÓN RADIADOR				88.- ESTRIBO				137.- PLACA (D) Y (I)			
40.- TURBO CARGADOR				89.- MANIJAS EXTERIORES				138.- RINES (MARCA)			
41.- VÁLVULA REPARADORA				90.- MOLDURAS (Nº)				139.- TAPÓN GASOLINA			
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA				91.- PUERTA DELANTERA				140.- TOLDO			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				92.- PUERTA TRASERA				OTROS			
44.- ASIENTOS TRASEROS				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				141.- ALABRA			
45.- BOBINAS (MARCA Y Nº)				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				142.- EXTINGUIDOR			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)				95.- SALPICADERA				143.- LLAVEBO			
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO				96.- TAPONES RUEDAS (Nº)				144.- OBJETOS PERSONALES			
48.- CABECERAS				97.- VÍDRIOS LATERALES (Nº)				145.- OTROS PAPELES			
49.- CAJUELA DE GUANTES				LADO IZQUIERDO				146.- PLACAVIN			
50.- CERRILLOS				98.- ALLETAS				147.- LLANTAS			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				99.- COSTADO				MARCA			
				100.- ESPEJO EXTERIOR				VIDA: <input type="checkbox"/> D0 <input type="checkbox"/> D1 <input type="checkbox"/> T0 <input type="checkbox"/> T1 <input type="checkbox"/>			
				101.- ESTRIBO				148.- OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

15:58

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A CALIDAD COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., CUALQUIER DAÑO O FALTANTE; FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: VIN - 361185CC965592199
ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO.

CLAVES DE PIEZAS
52003

R-553917
INVENTARIO DEL VEHICULO

- MOTOR**
 - 1.- ALTERNADOR *NO*
 - 2.- BATERIA (MARCA) *ACOSOLCO*
 - 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR *SI*
 - 4.- BAYONETA ACEITE HIDRAULICO *SI*
 - 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISION *SI*
 - 6.- BOBINA *SI*
 - 7.- BOCINA CLAXON *SI*
 - 8.- BOMBA DIRECCION HIDRAULICA *SI*
 - 9.- BOMBIA DE AGUA *SI*
 - 10.- BOMBA DE GASOLINA *SI*
 - 11.- BANDAS DE MOTOR *SI*
 - 12.- BOSTER DE FRENOS *SI*
 - 13.- CABLES DE BUJIAS *SI*
 - 14.- CAJA DE VELOCIDADES *SI*
 - 15.- CARBURADOR *NO*
 - 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO *SI*
 - 17.- COMPUTADORA (MOTOR) *SI*
 - 18.- COMPUTADORA (VIAJE) *NO*
 - 19.- CORNETAS DE AIRE *NO*
 - 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES *SI*
 - 21.- DIFERENCIAL *NO*
 - 22.- DIRECCION HIDRAULICA *SI*
 - 23.- DISTRIBUIDOR *SI*
 - 24.- ENCENDIDO ELECTRONICO *SI*
 - 25.- FILTRO DE AIRE *SI*
 - 26.- FLECHA CARDAN *NO*
 - 27.- GENERADOR *SI*
 - 28.- MARCHA *SI*
 - 29.- MOTOR (MONOBLOQUE) *SI*
 - 30.- MOTOR LIMPIADORES *SI*
 - 31.- MOTOR VENTILADOR *SI*
 - 32.- RADIADOR *SI*
 - 33.- REGULADOR *SI*
 - 34.- SEMEJES *NO*
 - 35.- SISTEMA DE GAS *NO*
 - 36.- SISTEMA DE INYECCION *SI*
 - 37.- TANQUE DE GASOLINA *SI*
 - 38.- TAPÓN ACEITE MOTOR *SI*
 - 39.- TAPÓN RADIADOR *SI*
 - 40.- TURBO CARGADOR *NO*
 - 41.- VÁLVULA REPARTIDORA *NO*
- INTERIOR**
 - 42.- ALFOMBRA *SI*
 - 43.- ASIENTOS DELANTEROS *SI*
 - 44.- ASIENTOS TRASEROS *SI*
 - 45.- BOCINAS (MARCA Y N°) *SI*
 - 46.- BOLSAS DE AIRE (N°) *SI*
 - 47.- BOTONES RADIO / ESTEREO *SI*
 - 48.- CABECERAS *SI*
 - 49.- CAJUELA DE GUANTES *SI*
 - 50.- CENICEROS *NO*
 - 51.- CINTURONES DE SEGURIDAD *SI*
 - 52.- CLAXON (FUNCIONANDO) *NO*
 - 53.- CODERAS *SI*
 - 54.- COMPAC DISC (MARCA) *NO*
 - 55.- CONSOLA *SI*
 - 56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO *SI*
 - 57.- CONTROL CALEFACCION *SI*
 - 58.- DEFROSTER *SI*
 - 59.- ECUALIZADOR (MARCA) *NO*
 - 60.- ENCENDEDOR *NO*
 - 61.- ESPJO RETROVISOR *SI*
 - 62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO *SI*
 - 63.- LUZ INTERIOR *SI*
 - 64.- LUZ STOP *NO*
 - 65.- MANIBAS INTERIORES *SI*
 - 66.- PALANCA DE VELOCIDADES *SI*
 - 67.- PERILLA DE PALANCA DEVEL *SI*
 - 68.- RADIO / ESTEREO (MARCA) *SI*
 - 69.- RELOJ *NO*
 - 70.- SEGUROS ELECTRICOS *SI*
 - 71.- TABLERO *SI*
 - 72.- TAPETES (N°) *SI*
 - 73.- VENTANAS ELECTRICAS *SI*
 - 74.- VESTIDURAS *SI*
 - 75.- VISERAS *SI*
 - 76.- VOLANTE *SI*
- CAJUELA**
 - 77.- ALFOMBRA CAJUELA *SI*

- 78.- CABLES PASA CORRIENTE *NO*
- 79.- CARTÓN CAJUELA *SI*
- 80.- GATO (TIPO) *SI*
- 81.- HERRAMIENTA (N°) *NO*
- 82.- LLAVE DE RUEDAS *NO*
- 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA) *SI*
- 84.- SEÑALES DE CARRETERA *SI*
- LADO DERECHO**
 - 85.- ALETAS *NO*
 - 86.- COSTADOS *NO*
 - 87.- ESPEJO EXTERIOR *NO*
 - 88.- ESTRIBO *NO*
 - 89.- MANIBAS EXTERIORES *NO*
 - 90.- MOLDURAS (NO.) *NO*
 - 91.- PUERTA DELANTERA *NO*
 - 92.- PUERTA TRASERA *NO*
 - 93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO *NO*
 - 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO *NO*
 - 95.- SALPICADERA *NO*
 - 96.- TAPONES RUEDAS (N°) *NO*
 - 97.- VIDRIOS LATERALES (N°) *NO*
- LADO IZQUIERDO**
 - 98.- ALETAS *NO*
 - 99.- COSTADO *NO*
 - 100.- ESPEJO EXTERIOR *NO*
 - 101.- ESTRIBO *NO*
 - 102.- MANIBAS EXTERIORES *NO*
 - 103.- MOLDURAS (NO.) *NO*
 - 104.- PUERTA DELANTERA *NO*
 - 105.- PUERTA TRASERA *NO*
 - 106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO *NO*
 - 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO *NO*
 - 108.- SALPICADERA *NO*
 - 109.- TAPONES RUEDAS (N°) *NO*
 - 110.- VIDRIOS LATERALES (N°) *NO*
- PARTE FRONTAL**
 - 111.- BISELES *NO*
 - 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES *SI*
 - 113.- COFRE *SI*
 - 114.- CUARTOS DE LUZ *SI*
 - 115.- DEFENSA DELANTERA *SI*
 - 116.- FAROS DE HALÓGENO *NO*
 - 117.- FAROS DE NIEBLA *NO*
 - 118.- PARABRISAS *SI*
 - 119.- PARRILLA *SI*
 - 120.- PLUMAS LIMPIADORES *SI*
 - 121.- PORTA PLACA *SI*
 - 122.- TOPES *NO*
- PARTE TRASERA**
 - 123.- CALAVERAS *SI*
 - 124.- CHAPA CAJUELA *SI*
 - 125.- DEFENSA TRASERA *SI*
 - 126.- LIMPIADORES *SI*
 - 127.- MEDALLÓN *SI*
 - 128.- PORTA PLACA *SI*
 - 129.- SISTEMA DE ESCAPE *SI*
 - 130.- TAPA CAJUELA *SI*
 - 131.- TOPES *NO*
- GENERAL**
 - 132.- ANTENA *SI*
 - 133.- CANASTILLA *NO*
 - 134.- ESPOLERS (DI Y TI) *NO*
 - 135.- FUSIBLES / ELEVADORES (N°) *SI*
 - 136.- CUATA COFRE *SI*
 - 137.- PLACA (DI Y TI) *SI*
 - 138.- RINES (MARCA) *ALCAN. SI*
 - 139.- TAPÓN GASOLINA *SI*
 - 140.- TOLDO *NO*
- OTROS**
 - 141.- ALARMA *SI*
 - 142.- EXTINGUIDOR *NO*
 - 143.- LLAVERO *NO*
 - 144.- OBJETOS PERSONALES *NO*
 - 145.- OTROS PAPELES *NO*
 - 146.- PLACA VIN. *SI*
 - 147.- LLANTAS *NO*

DE: *Popotla Del. Coahuila* FECHA: *04-06-16*

A LUGAR: *Popotla*

PRESTADOR: *RALLY*

NÚMERO: *2 SI, 17 SI, 68 SI, 83 SI, con e Placas, SIN OBJETOS PERSONALES, SIN EQUIPO ESPECIAL con llave*

DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: *Navro Silvestre*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: *Servando Bernabé*

FECHA: *04 JUN 2016*

CENTRO DE SUBASTAS POPOTLA

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO: TALLER M.P. AJUSTADOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

Handbook
Handbook