

FOLIO **3960421**

Nº. DE REPORTE **574406** Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO TERCERO FECHA **09/10/16** HORA Nº. DE PÓLIZA **412963741** Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **MIGUEL ANGEL JIMENEZ GARCIA** E-MAIL **331020418** TELÉFONO **3319494990**
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **COORACION GRAN VENTURA** RESPONSABLE **LUIS CASTRO** TELÉFONO **36277435**
DOMICILIO **CAM. REAL AGUA AMARILLA 300 SANTA CRUZ DEL VALLE** COBERTURA **D.M.**
MARCA **NISSAN** TIPO **VERSA** MODELO (AÑO) **2016** KILOMETRAJE
Nº. DE SERIE **3N1CN7AD96L898865** COLOR **AZUL** TRANSMISIÓN
PLACAS **JMW 9686** AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUC TIPO ADM FICHO DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
SUMA ASEGUR **209,000** PORCENTAJE DED. **RECIBO SIPAC** SÍMBOLO **ABA** CODE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1) FALTA DEL C/AYB
- 2) MOTOR
- 3) FAROS
- 4) SALPICADEROS
- 5) PARABRISAS
- 6) SUSP. DEL 1º Y DER.
- 7) RADIADOR
- 8) MARCO RAD.
- 9) PARRILLA
- 10) SUSP. TRAS DER.
- 11) RIN CON LANTAS TRAS DER.
- 12) BOLSAS AIRE
- 13) PUERTAS DER
- 14) ESPEJO
- 15) CONDENSADOR
- 16) CINTURÓN SEG.

EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)


DAÑOS PREEXISTENTES: SÍ NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE CV, NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

 Ajustador: Antonio Ramírez Flores
M34 CLAVE: 26263

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO


Miguel Salvador Ramirez Ruiz
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL

OS-01

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 33002 Nº. DE SINIESTRO FOLIO **684457**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				ASEGURADO <input type="checkbox"/> TERCERO <input type="checkbox"/>				LLAVES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>															
FECHA				HORA				Nº. DE PÓLIZA				DESTINO				NOMBRE							
DIRECCIÓN (DEL DESTINO)				MARCA				TIPO				PUERTAS				MODELO (AÑO)				NO. DE MOTOR			
Nº. DE SERIE				COLOR				PLACAS				TRANSMISIÓN				KILOMETRAJE							
COMBUSTIBLE				VACÍO				1/4				1/2				3/4				LLENO			

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.-ACTIVADOR	/	/		32.-CLAVÓN (FUNCIONANDO)	/	/		103.-MANGAS EXTERIORES	/	/	
2.-BATERÍA (MARCÁ)	/	/		33.-CORRIAS	/	/		104.-MOLDEAS (Nº.)	/	/	
3.-BOMBA ACEITE MOTOR	/	/		34.-CONTACTO DISC (MARCÁ)	/	/	AL	105.-PUERTA DELANTERA	/	/	
4.-BOMBA ACEITE HIDRÁULICA	/	/		35.-CONSOLA	/	/		106.-PUERTA TRASERA	/	/	
5.-BOMBA ACEITE TRANSMISIÓN	/	/		36.-CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	/		107.-REFLECTANTE (AZ. DELANTERO)	/	/	
6.-BOBINA	/	/		37.-CONTROL CALENTACIÓN	/	/		108.-REFLECTANTE (AZ. TRASERO)	/	/	
7.-BOCINA CLAVÓN	/	/		38.-DEFROSTER	/	/		109.-SALPICADERA	/	/	
8.-BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		39.-ECLAZADOR (MARCÁ)	/	/		110.-TAPONES RUEDAS (Nº.)	/	/	
9.-BOMBA DE AGUA	/	/		40.-ENCENDIDOR	/	/		111.-VIDEOS LATERALES (Nº.)	/	/	
10.-BOMBA DE GASOLINA	/	/		41.-ESPEJO RETROVISOR	/	/		PARTE FRONTAL			
11.-BANDAS DE MOTOR	/	/		42.-INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	/		112.-BOLLES	/	/	
12.-BOSTER DE FRENO	/	/		43.-LLENZANTEROS	/	/		113.-BRAZOS DE IMPACTADOS	/	/	
13.-CABLES DE BUJÍAS	/	/		44.-LUG STOP	/	/		114.-CORRE	/	/	
14.-CAMA DE VELOCIDADES	/	/		45.-MANGAS INTERIORES	/	/		115.-CUARTEL DE LUZ	/	/	
15.-CAMBIADOR	/	/		46.-PUNTA DE VELOCIDADES	/	/		116.-DEFENSA DELANTERA	/	/	
16.-COMP. AIRE ACONDICIONADO	/	/		47.-PÉDALA DE PLANCA DE AXL	/	/		117.-FABOS DE ALUMINIO	/	/	
17.-COMPUTADORA (MOTOR)	/	/		48.-RADIO / ESTEREO (MARCÁ)	/	/		118.-FABOS DE NIEBLA	/	/	
18.-COMPUTADORA (VAVE)	/	/		49.-RELOJ	/	/		119.-PARRILLAS	/	/	
19.-CORNETAS DE AIRE	/	/		50.-SEGUROS ELÉCTRICOS	/	/		120.-PARRILLAS	/	/	
20.-DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/	/		51.-TABLERO	/	/		121.-PARRILLAS	/	/	
21.-DIFERENCIAL	/	/		52.-TAPETES (NO.)	/	/		122.-PORTA PLACA	/	/	
22.-DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		53.-VENTANAS ELÉCTRICAS	/	/		PARTE TRASERA			
23.-DISTRIBUIDOR	/	/		54.-VISTORAS	/	/		123.-CALAVERAS	/	/	
24.-ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	/		55.-VIVIRAS	/	/		124.-CAMA CAJUELA	/	/	
25.-FILTRO DE AIRE	/	/		56.-VOLANTE	/	/		125.-CAMA CAJUELA	/	/	
26.-FLECHA CURSOS	/	/		CAJUELA				126.-DEFENSA TRASERA	/	/	
27.-GENERADOR	/	/		57.-ALFOMBRA CAJUELA	/	/		127.-LIMPIADORES	/	/	
28.-MARCHA	/	/		58.-CABLES PISA CORRIENTE	/	/		128.-MIDALÓN	/	/	
29.-MOTOR (MONOBLOCK)	/	/		59.-CAMIÓN CAJUELA	/	/		129.-PORTA PLACA	/	/	
30.-MOTOR LIMPIADORES	/	/		60.-CARGO (TIPO)	/	/		130.-SISTEMA DE ENCAJE	/	/	
31.-MOTOR VENTILADOR	/	/		61.-HERRAMIENTA (NO.)	/	/		131.-TAPA CAJUELA	/	/	
32.-RADIADOR	/	/		62.-LLAVE DE RUEDAS	/	/		132.-TORNILLOS	/	/	
33.-REGULADOR	/	/		63.-LLANTA REP. (MARCÁ Y VEM)	/	/		GENERAL			
34.-SENSORES	/	/		64.-SEÑALES DE CARRETERA	/	/		133.-ANTENA	/	/	
35.-SISTEMA DE GAS	/	/		LADO DERECHO				134.-CANTONERA	/	/	
36.-SISTEMA DE INYECCIÓN	/	/		65.-ALZAS	/	/		135.-ESPONJAS (D.F.)	/	/	
37.-TANQUE DE GASOLINA	/	/		66.-CERCAJOS	/	/		136.-PUNTERAS (ELABORADO (Nº))	/	/	
38.-TAPON ACEITE MOTOR	/	/		67.-ESPEJO EXTERIOR	/	/		137.-CAMA CORRE	/	/	
39.-TAPON RADIADOR	/	/		68.-ESTEREO	/	/		138.-PLACA (D.F.)	/	/	
40.-TURBO CARGADOR	/	/		69.-MANGAS EXTERIORES	/	/		139.-RINOS (MARCÁ)	/	/	
41.-VALVULA REPARTIDORA	/	/		70.-MOLDEURAS (NO.)	/	/		140.-TAPON GASOLINA	/	/	
INTERIOR											
42.-ALFOMBRA	/	/		71.-PUERTA DELANTERA	/	/		141.-TORNILLOS	/	/	
43.-AMBIENTOS DELANTEROS	/	/		72.-PUERTA TRASERA	/	/		OTROS			
44.-ASENOS TRASEROS	/	/		73.-REFLECTANTE LATERAL DELANTERO	/	/		142.-ALUMINA	/	/	
45.-BOCINAS (MARCÁ Y Nº.)	/	/		74.-REFLECTANTE LATERAL TRASERO	/	/		143.-EXTINGUIDOR	/	/	
46.-BOBINA DE AIRE (Nº.)	/	/		75.-SALPICADERA	/	/		144.-LLAVES	/	/	
47.-BOBINA RADIO / ESTEREO	/	/		76.-TAPONES RUEDAS (Nº.)	/	/		145.-CRIBILLOS PERSONALES	/	/	
48.-CARRICERAS	/	/		77.-VIDEOS LATERALES (Nº.)	/	/		146.-OTROS PAPELES	/	/	
49.-CAJUELA DE GUANTES	/	/		LADO IZQUIERDO				147.-PLACA VIN	/	/	
50.-CENICEROS	/	/		78.-ALZAS	/	/		148.-LLANTAS	/	/	
51.-CINTURONES DE SEGURIDAD	/	/		79.-COSTADO	/	/		MARCA	/	/	
				80.-ESPEJO EXTERIOR	/	/		VITA ID <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/>			
				81.-ESTRIBO	/	/		149.-OTROS	/	/	

665020 U-320-020599

U.S. 02/20/19 9:08 AM 19:27 CASINO 47-AA-2D Jorge Gomez. 4/18/19

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA	Ajustador: Antonio Ramirez Flores M34 CLAVE:26263	NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUO QUE RECIBE
---	--	--