

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES



Quálitas
Compañía de Seguros

52035
placas: 2

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México
Reporte de Sinistros 01800 800 2880 | 01800 28
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ceq@qualitas.com

FOLIO **3901345**

FOLIO ELECTRÓNICO **16V50024101**

Nº. DE REPORTE **580782** Nº. DE SINISTRO **_____**

ASEGURADO TERCERO FECHA **10 06 16** HORA **10:18** Nº. DE PÓLIZA **1051866988** Nº. DE ENDOSO **00** Nº. DE INCISO **01**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **OSWALDO ESPINEL** E-MAIL **_____** TELÉFONO **94270351**

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **CONSULOR POSSEURO** RESPONSABLE **_____** TELÉFONO **_____**

DOMICILIO **CENRO DE CPE SLU SAN PEDRO RANCHO PUSTANX DM** COBERTURA **DM**

MARCA **VW** TIPO **SETA** MODELO/AÑO **1992** KILOMETRAJE **_____**

Nº. DE SERIE **1GPH68416** COLOR **AZUL** TRANSMISIÓN **MANUAL**

PLACAS **NDZ 8119** AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE. ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE

SUMA ASEGURADA **\$ 12240** PORCENTAJE DED. **02%** CANTIDAD \$ **_____** FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOG. **_____**

SIPAC GODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINISTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

(1) Corte (2) Falso techo (3) Falso techo (4) Pinturas
(5) Dese del (6) Noo trado (2) Rodadura
* Necesarias

EN CASO DE INUNDA

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del alfombra y asie)
- NIVEL 3 (Por arriba del l)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS CON SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUS DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACC AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, RECOMENDACIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SE FICCIONO LIBRE TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA REPARADO POR LA REPARACIÓN DE DAÑOS NO REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CON INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ANDRÉS ALBA
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA

JORGE CASTILLO E
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 500792

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **693525**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		ASEGURADO <input checked="" type="checkbox"/> TERCERO <input type="checkbox"/>		LLAVES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
FECHA		HORA		Nº. DE PÓLIZA	
DIRECCIÓN (DEL DESTINO)		AGENCIA <input type="checkbox"/> TALLER <input type="checkbox"/> CORRALÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		NOMBRE	
MARCA		TIPO		PUERTAS	
Nº. DE SERIE		COLOR		PLACAS	
KILOMETRAJE		COMBUSTIBLE VACÍO <input type="checkbox"/> 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> LLENO <input type="checkbox"/>		TRANSMISIÓN	
				<input type="checkbox"/> AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL	

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.-ACTUADOR				32.-CLAXÓN (FUNCIONANDO)				102.-MANIJAS EXTERIORES			
2.-BATERÍA (MARCA)				33.-CODERAS				103.-MOLDURAS (Nº)			
3.-BAYONETA ACEITE MOTOR				34.-COMPACTOR (MARCA)				104.-PUERTA DELANTERA			
4.-BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				35.-CONSOLE				105.-PUERTA TRASERA			
5.-BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				36.-CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.-REFLECTANTE LAT. DELANTERO			
6.-BOBINA				37.-CONTROL CALEFACCIÓN				107.-REFLECTANTE LAT. TRASERO			
7.-BOBINA CLAXÓN				38.-DEFROSTER				108.-SALPICADERA			
8.-BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				39.-EQUILIZADOR (MARCA)				109.-TAPONES RUEDAS (Nº)			
9.-BOMBA DE AGUA				40.-ENCENDIDOR				110.-VIDRIOS LATERALES (Nº)			
10.-BOMBA DE GASOLINA				41.-ESPEJO RE-REVISOR				PARTE FRONTAL			
11.-BANDAS DE MOTOR				42.-INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.-BUSES			
12.-BOSTER DE FRENO				43.-LUZ INTERIOR				112.-BRAZOS DE LAMPADORES			
13.-CABLES DE BUJÍAS				44.-LUZ STOP				113.-CORRE			
14.-CAJA DE VELOCIDADES				45.-MANIJAS INTERIORES				114.-CUARTOS DE LUZ			
15.-CARBURADOR				46.-BALANCA DE VELOCIDADES				115.-DEFENSA DELANTERA			
16.-COMP. AIRE ACONDICIONADO				47.-PERILLA DE BALANCA DE VEL				116.-FAROS DE HALOGENO			
17.-COMPUTADORA MOTOR				48.-RADIO/ESTÉREO (MARCA)				117.-FAROS DE NEBLA			
18.-COMPUTADORA VÍDEO				49.-RELOJ				118.-FARASERIAS			
19.-CONEXIONES DE AIRE				50.-SEG. ELÉCTRICOS				119.-FERRERÍA			
20.-DEPÓSITO AGUA LIMPIADOR				51.-TARJETA				120.-FLUMAS LIMPIADORES			
21.-DIFERENCIAL				52.-TAPETES (Nº)				121.-PORTA PLACA			
22.-DIRECCIÓN HIDRÁULICA				53.-VENTANAS ELÉCTRICAS				122.-TOPES			
23.-DISTRIBUIDOR				54.-VIBRILLAS				PARTE TRASERA			
24.-ENCENDIDO ELECTRÓNICO				55.-VIBRAS				123.-CALAMERAS			
25.-FRENO DE AIRE				56.-VOLANTE				124.-CHAPA CALIENTA			
26.-FLECHA CARDAN				CAJUELA				125.-DEFENSA TRASERA			
27.-GENERADOR				57.-ALCORNABA CAJUELA				126.-EMPALMOS			
28.-MARCHA				58.-CABLES PASA CARBUNTO				127.-MEDALLÓN			
29.-MOTOR (MONOBLOQUE)				59.-CARTÓN CAJUELA				128.-PORTA PLACA			
30.-MOTOR LAMPADORES				60.-CARTÓN (Nº)				129.-SISTEMA DE ESCAPE			
31.-MOTOR VENTILADOR				61.-HERRAMIENTA (Nº)				130.-TAPA CAJUELA			
32.-RADIADOR				62.-ACE DE RUEDAS				131.-TOPES			
33.-REGULADOR				63.-LANTA REF. (MARCA Y VIDA)				GENERAL			
34.-SEMILES				64.-SENALES DE CARRITERA				132.-ANTENA			
35.-SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				133.-CANASTILLA			
36.-SISTEMA DE INYECCIÓN				65.-ALFAS				134.-ESPOLERS (DIY-D)			
37.-TANQUE DE GASOLINA				66.-COSTADOS				135.-FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)			
38.-TAPON ACEITE MOTOR				67.-ESPEJO EXTERIOR				136.-GUATA CORRE			
39.-TAPON RADIADOR				68.-ESTRIBO				137.-PLACA (DIY-D)			
40.-TURBO CARGADOR				69.-MANIJAS EXTERIORES				138.-RINES (MARCA)			
41.-VÁLVULA REPARTIDORA				70.-MOLDURAS (Nº)				139.-TAPON GASOLINA			
INTERIOR				71.-PUERTA DELANTERA				140.-TO-DO			
42.-AUTOMBRA				72.-PUERTA TRASERA				OTROS			
43.-ASIENTOS DELANTEROS				73.-REFLECTANTE LATERAL DELANTERO				141.-MARMOL			
44.-ASIENTOS TRASEROS				74.-REFLECTANTE LATERAL TRASERO				142.-EXTINGUIDOR			
45.-BROCINAS (MARCA Y Nº)				75.-SALPICADERA				143.-LEAVERO			
46.-BOLSAS DE AIRE (Nº)				76.-TAPONES RUEDAS (Nº)				144.-OBJETOS PERSONALES			
47.-BOTONES RADIO/ESTÉREO				77.-VIDRIOS LATERALES (Nº)				145.-OTROS PABLES			
48.-CARRICAZA				LADO IZQUIERDO				146.-PLACA VIN			
49.-CAJUELA DE GUANTES				78.-ALFAS				147.-LLANTAS			
50.-CENICEROS				79.-COSTADO				MARCA			
51.-CONSTRUCIONES DE SEGURIDAD				80.-ESTADO				VIDA: DI <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
				81.-ESPEJO EXTERIOR				148.-OTROS			
				82.-ESTRIBO							

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA	NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE	NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUA QUE RECIBE
---	---	--

234

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A CALÍFAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., CUALQUIER DAÑO O FALTANTE, FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: VIN = 1CNM608416
ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS, LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO.

59035
CLAVES DE PIEZAS

R-580782
INVENTARIO DEL VEHÍCULO

- MOTOR**
 - 1.- ALTERNADOR *51*
 - 2.- BATERÍA (MARCA) *GOARNER*
 - 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR *51*
 - 4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO *51*
 - 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN *51*
 - 6.- BOBINA *51*
 - 7.- BOCINA CLAXÓN *51*
 - 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
 - 9.- BOMBA DE AGUA *51*
 - 10.- BOMBA DE GASOLINA *51*
 - 11.- BANDAS DE MOTOR *51*
 - 12.- BUSTOS DE FRENO *51*
 - 13.- CABLES DE BULNAS *51*
 - 14.- CAJA DE VELOCIDADES
 - 15.- CARBURADORES *51*
 - 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO
 - 17.- COMPUTADORA (MOTOR)
 - 18.- COMPUTADORA (VIAJE)
 - 19.- CORNETAS DE AIRE
 - 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES
 - 21.- DIFERENCIAL
 - 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA
 - 23.- DISTRIBUIDOR *51*
 - 24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO
 - 25.- FILTRO DE AIRE *51*
 - 26.- FLECHA CARDAN *51*
 - 27.- GENERADOR
 - 28.- MARCHA *51*
 - 29.- MOTOR (MONOBLOQUE)
 - 30.- MOTOR LIMPIADORES
 - 31.- MOTOR VESTIDOR
 - 32.- RADIALES
 - 33.- REGULADOR
 - 34.- SEMIBE *51*
 - 35.- SISTEMA DE GASES
 - 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN
 - 37.- TANQUE DE GASOLINA
 - 38.- TAPÓN ACEITE MOTOR
 - 39.- TAPÓN RADIADOR
 - 40.- TURBO CARGADOR
 - 41.- VÁLVULA REPARTIDORA
- LADO DERECHO**
 - 78.- CABLES PASA CORRIENTE
 - 79.- CARTÓN CAJUELA
 - 80.- GATO (TIPO)
 - 81.- HERRAMIENTA IN...
 - 82.- LLAVE DE RUEDAS
 - 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)
 - 84.- SENALES DE CARRETERA
- LADO IZQUIERDO**
 - 85.- ALETA
 - 86.- COSTADOS
 - 87.- ESPEJO EXTERIOR
 - 88.- ESTRIBO
 - 89.- MANIJAS EXTERIORES
 - 90.- MOLDURAS (NO)
 - 91.- PUERTA DELANTERA
 - 92.- PUERTA TRASERA
 - 93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERA
 - 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO
 - 95.- SALPICADERA
 - 96.- TAPONES RUEDAS (Nº)
 - 97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)
- PARTE FRONTAL**
 - 111.- BISELES
 - 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES
 - 113.- COFRE
 - 114.- CUARTOS DE LUZ
 - 115.- DEFENSA DELANTERA
 - 116.- FAROS DE HALÓGENO
 - 117.- FAROS DE NIEBLA
 - 118.- PARABRISAS
 - 119.- PARELLA
 - 120.- PUMAS LIMPIADORES
 - 121.- PORTA PLACA
 - 122.- TOPE
- PARTE TRASERA**
 - 123.- CALAVERAS
 - 124.- CHAPA CAJUELA
 - 125.- DEFENSA TRASERA
 - 126.- LIMPIADORES
 - 127.- MEDALLÓN
 - 128.- PORTA PLACA
 - 129.- SISTEMA DE ESCAPE
 - 131.- TOPE
- GENERAL**
 - 132.- ANTENA
 - 133.- CANASTILLA
 - 134.- ESPOLERS (DI) Y (D)
 - 135.- FUSIBLES / ELEVADORES (Nº)
 - 136.- GUATA COFRE
 - 137.- PLACA (DI) Y (D)
 - 138.- RINES (MARCA)
 - 139.- TAPÓN GASOLINA
 - 140.- TOLDO
- OTROS**
 - 141.- ALARMA
 - 142.- EXTINGUIDOR
 - 143.- LLAVES
 - 144.- OBJETOS PERSONALES
 - 145.- OTROS PAPELES
 - 146.- PLACA VIDA
 - 147.- LLANTAS
 - 148.- OTROS
- CAJUELA**
 - 77.- ALFOMBRA CAJUELA

DE: *12 tapas lamp* A LUGAR: *EXACTA* FECHA: *11-06-16*
 PRESTADOR: *Kelly*
 NÚMERO: *101-NO, 96-NO, 75-NO, 49-sin tapa 2-Garner-17-NO, 68-NO, 83-NO, sin edjetes, presenciales en equipo especial, con 2 placas, con llave* DAÑOS O FALTANTES:
 CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: *[Firma]* NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: *Mario Ramirez*

INVENTARIO DEL VEHÍCULO
 DE: FECHA: -
 A LUGAR:
 PRESTADOR:
 NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:
 CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHÍCULO
 DE: FECHA:
 A LUGAR:
 PRESTADOR:
 NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:
 CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHÍCULO
 DE: FECHA:
 A LUGAR:
 PRESTADOR:
 NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:
 CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

INVENTARIO DEL VEHÍCULO
 DE: FECHA:
 A LUGAR:
 PRESTADOR:
 NÚMERO: DAÑOS O FALTANTES:
 CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: