



No. de siniestro CH09534F	No. de póliza VC1522500300	No. de inciso 4	Fecha de siniestro 25 08 2016	Información: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---	--

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **GRUPO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA** Teléfono:

Datos del vehículo
 Marca: **MITSUBISHI** Tipo: **L200** Modelo: **2012** Placas: **S/P** VIN: **MR204585** Color: **ROJO**

Exterior		Si	No	Observaciones	Interiores		Si	No	Observaciones					
Faros		<input checked="" type="checkbox"/>		MAL	Bocinas		<input checked="" type="checkbox"/>		ORIG					
Faros extras		<input checked="" type="checkbox"/>		DERECHO NO	Bocinas extra/Marca		<input checked="" type="checkbox"/>		ORIG					
Parrilla		<input checked="" type="checkbox"/>			Estereo/Marca/Carátula		<input checked="" type="checkbox"/>		FALTA CALATULA					
Limpiadores		<input checked="" type="checkbox"/>			Cenicero		<input checked="" type="checkbox"/>		ORIG.					
Emblemas		<input checked="" type="checkbox"/>		FRONTAL NO	Espejo retrovisor interior		<input checked="" type="checkbox"/>		ORIG					
Molduras		<input checked="" type="checkbox"/>		DERECHAS MAL	Tapete de cajuela		<input checked="" type="checkbox"/>		ORIG					
Espejos laterales		<input checked="" type="checkbox"/>			Tapetes Hule y/o Alfombra		<input checked="" type="checkbox"/>		ORIG					
Lunas laterales		<input checked="" type="checkbox"/>			Motor		Si	No	Observaciones					
Tapones y/o arillos de rueda		<input checked="" type="checkbox"/>												
Rines de aluminio/acero		<input checked="" type="checkbox"/>		MAL										
Tapón de gasolina		<input checked="" type="checkbox"/>												
Calaveras		<input checked="" type="checkbox"/>												
Antena		<input checked="" type="checkbox"/>												
Placas		<input checked="" type="checkbox"/>												
Spoiler		<input checked="" type="checkbox"/>												
Llanta TI/Marca/Estado				GOODYEAR 235 85 16 (V4)						Bayoneta de aceite				Oscar si fuente,
Llanta DD/Marca/Estado				'' '' (V4)						Bayoneta de dirección				
Llanta DI/Marca/Estado				'' '' (V4)						Bayoneta de transmisión				
Llanta TD/Marca/Estado				'' '' (V4)	Bocinas de claxon									
Interiores		Si	No	Observaciones	Varios		Si	No	Observaciones					
Señal de emergencia		<input checked="" type="checkbox"/>			Kilometraje		<input checked="" type="checkbox"/>							
Extintidor		<input checked="" type="checkbox"/>			Adaptación y/o equipo especial		<input checked="" type="checkbox"/>							
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)		<input checked="" type="checkbox"/>			Llavero/Control		<input checked="" type="checkbox"/>							
Tipo de gato		<input checked="" type="checkbox"/>			Gasolina		<input checked="" type="checkbox"/>							
Bolsa de herramientas		<input checked="" type="checkbox"/>												
Llaves L o X		<input checked="" type="checkbox"/>												

CEBADO

AXA Auto

Orden de admisión

(Valido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS0801000000CH09334F001
No. de siniestro	CH09334F
Fecha de siniestro	25-05-2016
No. de póliza	VCI522500300
No. de inciso	4

Nombre (Asegurado GRUPO DESARROLLO y/o Tercero) INFRAESTRUCTU

Marca: MITSUBISHI MOTORS

Tipo de vehículo: L200 DOBLE CABINA 2WD GASOLINA

Modelo: ~~2011~~ 2012

Placas: TC5147W

Color: ROJA

Serie: MMBNG45K0CD04585

Motor: 0

Deducible: 05%

Áreas Dañadas

(Preexistentes)

Áreas Dañadas

(En el Siniestro):

Agencia o taller

elegido por el

asegurado y/o

tercero

Dirección: VIALIDAD CHP,

Teléfono: 6144994040 /

edgar.pacheco@subastasventura.com

Correo Electrónico: edgar.pacheco@subastasventura.com


Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones: VALUAR

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de las Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Nombre y firma del asegurado y/o conductor



AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 000 1102 www.axa.mx. Para cualquier queja o

inconformidad envíenos en correo a

atenciones@axa.com.mx

Para efectos de la cobertura de los daños que presenten los vehículos involucrados en el siniestro registrado, le sugiero acudir a presentarlo en el lugar indicado por el ajustador.

El presente documento no prejuzga sobre la procedencia del siniestro ni libera a la aseguradora de hacer valer las excepciones y defensas derivadas de la ley sobre el contrato del seguro o de las condiciones generales que rigen a la póliza.

Nota: El ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

2491817
249191 Balen