

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

712289

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FLORE DE MARIA HERNANDEZ CASTAÑO

FECHA **16/06/16** HORA **09:40** Nº. DE PÓLIZA **3010902841** DESTINO AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE **VENIUDA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **COMUNIDAD REAL AGUAAMOLLA 350-A WIS CASERO 3-277475**

MARCA **TOYOTA** TIPO **RAV4** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2007** NO. DE MOTOR **JTEGD70VX50048003**

Nº. DE SERIE **JTEGD70VX50048003** COLOR **GRIS** PLACAS **JDM93D** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE **10000** COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN SI NO OBSERV. DESCRIPCIÓN SI NO OBSERV. DESCRIPCIÓN SI NO OBSERV.

MOTOR

1- ALTERNADOR 2- BATERÍA/MARCA **No Visible** 3- BAYONETA ACEITE MOTOR 4- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO 5- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN 6- BOMBA 7- BOMBA CILINDRO 8- BOMBA DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA 9- BOMBA DE AGUA 10- BOMBA DE GASOLINA 11- BANDAS DE MOTOR 12- BOSTER DE FRENSOS 13- CABLES DE BUJÍAS 14- CAJA DE VELOCIDADES 15- CARGUADOR 16- COMPUTADOR AERODINÁMICO 17- COMPUTADORA MOTOR **No Visible** 18- COMPUTADORA (VARI) 19- CORREAS DE AIRE 20- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES 21- DIFERENCIAL 22- DIRECCIÓN HIDRÁULICA 23- DISTRIBUIDOR 24- ENCENDIDO ELECTRÓNICO 25- FILTRO DE AIRE 26- FLECHA CARDAN 27- GENERADOR 28- MARCHA 29- MOTOR ABS/NOBLOK 30- MOTOR LIMPIADORES 31- MOTOR VENTILADOR 32- RADIADOR 33- REGULADOR 34- SABLES 35- SISTEMA DE GAS 36- SISTEMA DE INYECCIÓN 37- TANQUE DE GASOLINA 38- TAPÓN ACEITE MOTOR 39- TAPÓN RADIADOR 40- TUBERO CARGADOR 41- VALVULA REPARTIDORA **XX**

32- CLASÓN (FUNCIONANDO) 33- CODERAS 34- COMPAJ DISTRIBUCIÓN **INTERRUPTOR** 35- CONSOLE 36- CONTROL AIRE ACONDICIONADO 37- CONTROL CALIBRACIÓN 38- DEFROSTER 39- EQUALIZADOR (MARCA) 40- ENSEÑADOR 41- ESPEJO RETROVISOR 42- INSTRUMENTOS DEL TABLERO 43- LUZ INTERIOR 44- LUZ STOP 45- MANGAS INTERIORES 46- PALANCA DE VELOCIDADES 47- PERILLA DE PALANCA DE VEL. 48- RADIO / ESTEREO (MARCA) **ORIGINAL** 49- RELOJ 50- SEÑALES ELÉCTRICAS 51- TABLERO 52- TAPETES (NO) 53- VENTANAS ELÉCTRICAS **TOJA** 54- VISTORAS 55- VISORAS 56- VOLANTE

102- BOMBAS EXTERIORES 103- BOMBAS (Nº) **(2)** 104- PUERTA DELANTERA 105- PUERTA TRASERA 106- REFLECTANTE DELANTERO 107- REFLECTANTE LATERAL 108- SALPICADERA 109- SAMPONES RUEDAS (Nº) 110- VIDRIOS LATERALES (Nº)

PARTE FRONTAL

111- BARRILES 112- BRAZOS DE LIMPIADORES 113- COFRO 114- CLAVOS DE LUZ 115- DEFENSA DELANTERA 116- FAROS DE HOMÓGENO 117- FAROS DE NIEBLA

118- PARRILLAS 119- PARRILLA 120- PULSAM. LIMPIADORES 121- PUERTA PLACA 122- TOPES

PARTE TRASERA

123- CALABRAS 124- CHISPIN CAJUELA 125- DEFENSA TRASERA 126- EMPUJADORES 127- ANILLÓN 128- PUNTA PLACA 129- SISTEMA DE ESCAPE 130- TAPA CAJUELA 131- TOPES

CAJUELA

132- ALICATORIO CAJUELA 133- CABLES PASA CORRIENTE 134- CARTÓN CAJUELA 135- GARGUERO 136- HERRAMIENTA (NO) 137- LLAVES DE BUJÍAS 138- LLANTA REP. (MARCAS) 139- SEÑALES DE CAJUELA

LADO DERECHO

140- ALERAS 141- CONTACTOS 142- ESPEJO EXTERIOR 143- ESTEREO 144- MANGAS EXTERIORES 145- MOLDEAS (NO) 146- PUERTA DELANTERA 147- PUERTA TRASERA 148- REFLECTANTE LATERAL (DELANTERO) 149- REFLECTANTE LATERAL (TRASERO) 150- SALPICADERA 151- SAMPONES RUEDAS (Nº) 152- VIDRIOS LATERALES (Nº)

LADO IZQUIERDO

153- ALERAS 154- CONTACTOS 155- ESPEJO EXTERIOR 156- ESTEREO 157- MANGAS EXTERIORES 158- MOLDEAS (NO) 159- PUERTA DELANTERA 160- PUERTA TRASERA 161- REFLECTANTE LATERAL (DELANTERO) 162- REFLECTANTE LATERAL (TRASERO) 163- SALPICADERA 164- SAMPONES RUEDAS (Nº) 165- VIDRIOS LATERALES (Nº)

GENERAL

166- ANTENA 167- CANABILDA 168- ESPALDADERO (D. Y I.) 169- FUSIBLES/LIMPIADORES (Nº) 170- GUANTA COFRE 171- PLACA (D. Y I.) 172- SABLES (MARCA) **NILO** 173- TAPÓN GASOLINA 174- BOLSILLO

OTROS

175- PLACAS 176- EXTINGUIDOR 177- CLAYERO 178- OBJETOS PERSONALES 179- OTROS PAPELES 180- PLACA VIN 181- LLANTAS 182- MARCA

VIDA: (D) (D) (D) (D) (D) (D)

183- OTROS

184- OTROS

185- OTROS

186- OTROS

187- OTROS

188- OTROS

189- OTROS

190- OTROS

191- OTROS

192- OTROS

193- OTROS

194- OTROS

195- OTROS

196- OTROS

197- OTROS

198- OTROS

199- OTROS

200- OTROS

201- OTROS

202- OTROS

203- OTROS

204- OTROS

205- OTROS

206- OTROS

207- OTROS

208- OTROS

209- OTROS

210- OTROS

16/6/16 10:49 Fuente Duerias 076-AF-4 Juan Manuel Padilla Flores Jm Padilla

ING. JOSE LUIS AVILA RODRIGUEZ
M-8 7603 TEL: 3331052593
joseluis.avilarodriguez@hotmail.com

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUA QUE RECIBE

148 360
148 1022

QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV
16/06/2016 09:28:22

ORDEN DE ADMISION ASEGURADO

FOLIO: 16V700249177
REPORTE: 04160600036
SINIESTRO:
POLIZA: 3010982545
SUMA ASEGURADA: \$
TIPO DEDUCIBLE: NO SELECCIONADO
TIPO ORDEN: TRADICIONAL
%DEDUCIBLE:
%no aplica sipac GNP

ASEGURADO

TIPO ORDEN: TRADICIONAL

HERNANDEZ CASTANEDA FLOR DE MARIA

TELEFONO: 3318291557

VEHICULO

TIPO: RAV 4
MARCA:
TOYOTA
MODELO: 2005
TRANSMISION: AUTOMATICO
COLOR: GRIS
PLACAS: JDM9347
MOTOR:
SERIE: JTEGD20VX50048005

DANOS PREEXISTENTES POR USO

DANOS SINIESTRO

DEFENSA, MOLDURA,
PARRILLA, PORTA PLACA,
FAROS, EMBLEMA, MARCO
RADIADOR, COSTADOS,
SALAPICADERA, PUERTA
TRASERA, MICAS
CALAVERAS, ESCAPE
DEFENSA, EMBLEMAS,
CHAPA CAJUELA,
MOLDURAS, TAPA CAJUELA,
TOLVA CALAVERAS, PISO
CAJUELA, BASTIDORES,

RESPONSABLE:
SUBASTAS VENTURA LUIS
CASTRO

PROVEEDOR

CAMINO REAL AGUA
AMARILLA 350 A SANTA
CRUZ DEL VALLE

36277425

OBSERVACIONES

DANIOS DE MAYOR CUANTIA

Queda entendido que si por cualquier causa no estuviere vigente el contrato de seguro que debiera amparar este riesgo, Qualitas Compania de Seguros, S.A., no adquirir ninguna responsabilidad por la presente orden de admision y que la responsabilidad del dano es exclusivamente del asegurado, obligandose a efectuar la reparacion del mismo, asi como liquidar los gastos causados a la Compania.

El ajustador carece de facultades para comprometer la reparacion o sustitucion de partes danadas en el accidente, al igual que para determinar que la unidad, por lo danos que presente, debe ser considerada perdida total.

FIRMA ASEGURADO

FIRMA AJUSTADOR VALIDEZ

15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION
PUEDA DAR SEGUIMIENTO A LA REPARACION EN EL PORTAL DE ASEGURADOS

www.qualitas.com.mx

CENTRO DE CONTACTO
018008002021

ING. JOSE LUIS AVILA RODRIGUEZ
M-8 7603 TEL: 3331052593
joseluis_avilarodriguez@hotmail.com