

Martin Chavez Lopez

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE 306008 N° DE SINIESTRO FOLIO 101560

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL MAURICIO GONZALEZ VALLE ASEGURADO TERCERO

LLAVES SI NO FECHA 17/03/16 HORA N° DE PÓLIZA 0790105275 N° DE ENDOSO 0 N° INCISO

MARCA RETESA TIPO TANQUE TERMO PUERTAS 0 MODELO (AÑO) 2011 N° DE MOTOR

N° DE SERIE BR7542358BM001067 COLOR C1040 PLACAS DELANTERA TRASERA

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

TRACTOCAMIÓN Y/O CAMIÓN

| PIEZA | SI | NO | CONDICIÓN | PIEZA | SI | NO | CONDICIÓN | PIEZA | SI | NO | CONDICIÓN |
|----------------------------|----|----|-----------------------------|-------------------|----|----|-----------------------------|-----------------------|----|----|-----------|
| I SECCIÓN FRENTE | | | | DEFLECTOR TOLDO | | | | BAYONETA ACEITE,HID. | | | |
| DEFENSA O ALMA | | | <u>NO</u> | CONCHA LATERALES | | | | PURIFICADOR | | | |
| CUBIERTAS DEFENSA | | | | LIENZO COSTADO | | | | MONO BLOCK | | | |
| COFRE | | | | PUERTA COST. SUP. | | | | CARTER | | | |
| BISAGRA COFRE | | | | PUERTA COST. INF. | | | | CONCHA MOTOR | | | |
| SALPICADERAS | | | | MANIJA Y CHAPA | | | | MARCHA | | | |
| BISELES | | | | PASAMANOS | | | | CLOTCH | | | |
| FAROS | | | | DEFLECTOR LATERAL | | | | CAMPANA TRANSMISIÓN | | | |
| DIRECCIONALES | | | | LIENZO TRASERO | | | | TRANSMISIÓN | | | |
| MOLDURAS | | | | INTERIOR | | | | BOMBA DE AGUA | | | |
| PARRILLA | | | | CORTINA | | | | BOMBA DE ACEITE | | | |
| EMBLEMAS | | | COLCHÓN | | | | ALTERNADOR | | | | |
| EXT. SALPICADERA | | | CALEFACCIÓN | | | | BANDAS DE MOTOR | | | | |
| II CABINA EXT. | | | | LUZ INTERIOR | | | | BAYONETA ACEITE MOTOR | | | |
| ZEPELÍN | | | VESTIDURA | | | | TURBO | | | | |
| CORNETA AIRE ELECT. | | | GATO Y HERRAMIENTA | | | | DEPÓSITO AGUA | | | | |
| PARABRISAS Y HULE | | | LLAVE DE RUEDAS | | | | DEPÓSITO MOTOR | | | | |
| BRAZOS Y PLUMAS LIMP. | | | SEÑALES EMERGENCIA | | | | INTER COOLER | | | | |
| DEFLECTOR TOLDO | | | IV ACCESORIOS Y MOTO | | | | ARBAN | | | | |
| ESPEJO LATERAL | | | CAJA BATERÍA Y TAPA | | | | CRUCETA | | | | |
| PUERTAS | | | ACUMULADOR | | | | DIFFERENCIALES | | | | |
| CRISTAL PUERTA | | | TANQUES COMBUSTIBLE | | | | ANCIAL (1) (2) | | | | |
| MANIJA | | | ESTRIBOS TANQUES | | | | DIFFERENCIALES | | | | |
| PASAMANOS | | | FALDONES TANQUES | | | | SUSPENSIÓN TRASERA | | | | |
| DEFLECTOR LATERAL | | | TANQUES AIRE | | | | CÁMARAS DE AIRE | | | | |
| CRISTAL MEDALLÓN | | | PUNTA DE ESCAPE | | | | TOMA DE FUERZA (VOLTEO) | | | | |
| INTERIOR | | | MALLA SILENCIADOR | | | | TANQUE ACEITE HID. (VOLTEO) | | | | |
| TOLDO | | | SILENCIADOR | | | | REMOLQUES | | | | |
| CONSOLA TOLDO | | | QUINTA RUEDA | | | | EQ. REFRIGERACIÓN | | | | |
| CONSOLA TABLERO | | | DEFENSA TRASERA | | | | CAJA BATERÍAS | | | | |
| APARATOS TABLERO | | | EJE DEL. | | | | ACUMULADOR | | | | |
| RELOJ | | | MUELLES DEL. | | | | MANITAS | | | | |
| CONTROLES TABLERO | | | BRAZOS DE DIRECCIÓN | | | | VENTILAS | | | | |
| GUANTERA | | | CAJA DIRECCIÓN | | | | PLAFONES | | | | |
| CENICERO | | | CONDENSADOR | | | | PUERTAS | | | | |
| ENCENDEDOR | | | ENFRIADOR DE AIRE | | | | REDILLAS | | | | |
| C.B. | | | POST-ENFRIADOR | | | | CABALLETES | | | | |
| RADIO O ESTÉREO | | | RADIADOR | | | | LONA | | | | |
| BOCINAS | | | TOLVA RADIADOR | | | | DOMOS | | | | |
| VOLANTE | | | MANGUERAS | | | | QUEMADORES | | | | |
| PALANCA DIRECCIONALES | | | VENTILADOR FAN CLOTCH | | | | FALDONES | | | | |
| ASIENTOS | | | DAMPER | | | | PISTÓN (VOLTEO) | | | | |
| CINTURONES SEGURIDAD | | | TAPA DISTRIBUCIÓN | | | | PATINES Y SOPORTES | | | | |
| MANIJAS | | | POLEA DE MARCAS | | | | PORTA LLANTAS | | | | |
| EXTINGUIDOR | | | BOMBA INYECCIÓN | | | | TANQUE DE GAS O DIESEL | | | | |
| LUZ INTERIOR | | | CARBURADOR | | | | EJES | | | | |
| PALANCA VELOCIDADES | | | COMPUTADORA | | | | MUELLES | | | | |
| SELECTOR VELOCIDADES | | | COMPRESOR A/C | | | | CÁMARAS DE AIRE | | | | |
| VESTIDURA | | | COMPRESOR AIRE | | | | VÁLVULAS DE AIRE | | | | |
| III DORMITORIO EXT. | | | BOMBA DIRECCIÓN HID. | | | | GANCHO P/DOLLY | | | | |
| TOLDO | | | DEPÓSITO DIRECCIÓN HID. | | | | | | | | |

UNIDAD RECIBIDA
 Leon
 J. Gerardo Villa
 15-06-16 21:05

21:55 Ingreso Martin Chavez Lopez Guas Aramburo Placa 318 E.U.H. Sale 23:00

FOLIO **194951**

Nº. DE REPORTE **306008** Nº. DE SINIESTRO **16** FOLIO ELECTRÓNICO **16**

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| FECHA 17/03/2016 | Nº. DE PÓLIZA 0790105275 | Nº. DE INCISO | Nº. DE ENDOSO 0 | VIGENCIA: 7 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN 17/03/2016 |
| NOMBRE DEL ASEGURADO MAURICIO GONZALEZ VALLE | | TELÉFONO | | CONDUCTOR ANGEL |
| MARCA DEL VEHÍCULO RETESA | | TIPO TANQUE TERMO | MODELO 2012 | COLOR CROMO |
| PLACAS | Nº. DE MOTOR | Nº. DE SERIE 329542358BM001067 | SUMA ASEGURADA | |
| NOMBRE DEL TERCERO AFECTADO | | TELÉFONO | CONDUCTOR | TELÉFONO |
| MARCA DEL VEHÍCULO | | TIPO | MODELO | COLOR |
| PLACAS | | Nº. DE MOTOR | Nº. DE SERIE | |

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO FIJO % ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE DEDUCIBLE RC DÍAS

DEFINICIÓN: **5%** CANTIDAD \$ **16,150** SIPAC CADE

DAÑOS PREEXISTENTES

TRACTOCAMIÓN O CAMIÓN:

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| DAÑOS: | SI | NO | DAÑOS: | SI | NO |
| 1.- DEFENSA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.- EJE DELANTERO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.- COFRE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.- SUSP. DELANTERA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.- CABINA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11.- MOTOR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.- DORMITORIO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12.- SIST. DE DIRECC. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.- RADIADOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13.- EJES TRASEROS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.- SIST. DE ESCAPE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14.- SUSP. TRASERA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.- TANQUES DE COMB. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15.- DEFLECTORES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.- VARAS DE CHASIS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.- QUINTA RUEDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

OTROS:

CAJA:

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| DAÑOS: | SI | NO | DAÑOS: | SI | NO |
| 1.- FRENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.- PORTALLANTAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.- COSTADO IZQ. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11.- EJES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.- COSTADO DER. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12.- RINES-LLANTAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.- TOLDO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13.- PLAFONERA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.- PISO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14.- ESTRIBO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.- PUERTA LATERAL | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15.- BORDA SUPERIOR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.- PUERTA TRASERA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.- BORDA INFERIOR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.- BASTIDOR O CHASIS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 17.- SUSP. TRASERA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.- PATINES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

OTROS:

TANQUE:

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| DAÑOS: | SI | NO | DAÑOS: | SI | NO |
| 1.- TAPAS FRONTALES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.- PORTALLANTAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.- CUERPO IZQ. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.- PLAFONERA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.- CUERPO DER. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11.- ESTRIBO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.- PASILLO SUPERIOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12.- EJES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.- BASTIDOR O CHASIS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13.- RINES-LLANTAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.- FALDONES DELANT. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14.- FALDONES TRAS. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.- TAPA TRASERA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15.- SUSP. TRASERA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.- PATINES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

OTROS:

Diagramas de daños preexistentes: FRENTE, LADO DERECHO, LADO IZQUIERDO, TRASERO.

NOMBRE TALLER **CONRADON VENTURA** TELÉFONO **4771678396**

DIRECCIÓN **CARRERA SILAO LEON** ATENCIÓN SR.