

SINIESTRO

348785/16-Bm

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



Qualitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA

91091 foñ

FECHA

29/06/2010

DESCRIPCION DEL VEHICULO

Hilux 2010 Blanco

MODELO

2010

SERIE

m R O E X 8 D D 1 5 0 1 6 5 0 3 2

LLAVES

1

DAÑOS PREEXISTENTES



- 1 *COMPUTADORA DE MOTOR
- 2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT
- 3 *BATERIA
- 4 *FARO DER
- 5 *FARO IZQ
- 6 *ESPEJO LAT DER
- 7 *ESPEJO LAT IZQ
- 8 *LLANTA DEL DER
- 9 *LLANTA DEL IZQ
- 10 *LLANTA TRA DER
- 11 *LLANTA TRA IZQ
- 12 *CALAVERA DER
- 13 *CALAVERA IZQ
- 14 *LLANTA DE REFACCION
- 15 * LLAVES
- 16 * ESTEREO O RADIO
- 17 * EQ DE DVD
- 18 * CATALIZADOR
- 19 PARRILLA
- 20 COSTADO L/DER.
- 21 CUARTOS
- 22 COFRE
- 23 PARABRISAS

	SI	NO	DAÑADO
1	NO	SI	16 17
2	/		
3		X	
4		X	
5	X	X	
6	/		
7	/		
8	/		
9	/		
10	/		
11	/		
12	/		
13	/		
14	/		
15	/		
16	/		
17	/		
18	/		
19	/		
20	/		
21	/		
22	/		
23	/		man

- 24 LIMPIADORES
- 25 SALICADERAS
- 26 ANTENA
- 27 DEFENSA TRAS
- 28 TAPA TRASERA
- 29 VENTILADOR
- 30 BOBINA
- 31 CARBURADOR
- 32 FILRO DE AIRE
- 33 DISTRIBUIDOR
- 34 BUJIAS
- 35 DEFENSA DEL
- 36 CABLES
- 37 BOMBA DE GAS
- 38 BOMBA DE INYECC.
- 39 INYECTORES
- 40 COMPRESOR A/AC
- 41 TABLERO
- 42 ASIENTOS
- 43 VOLANTE
- 44 STEREO
- 45 BOCINAS
- 46 GATO

	SI	NO	DAÑADO
24	/		
25	/		
26		/	
27	/		
28	/		
29	/		
30	/		
31	/		
32	/		
33	/		
34	/		
35		/	
36	/		
37	/		
38	/		
39	/		
40	/		
41	/		
42	/		
43	/		
44	/		
45	/		
46		/	

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

X. Eleanora Gutierrez
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

José A. Ordóñez
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Dolores HdZ



Ubicación de unidad

FECHA

20/06/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017298388

SINISESTRO: 348785/16-DM

VIN: MR0EX8DD1G0165032

MOTOR: S/N

TIPO: CAMIONES (HASTA 1.5

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX

VERSIÓN: 4X2 MID.

AÑO: 2016

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2416596

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: SONORA

POBLACIÓN: CD. OBREGON

COLONIA: CAMPESTRE

CALLE: DR. NORMAN E. BOURLAUG #1410

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 85160

CONTACTO: 16045 - BAQUI AUTOMOTRIZ S DE

TELÉFONO: (644) 4101800

CORREO: america.gil@toyotaobregon.com

REFERENCIA: 04160386628

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: SONORA

POBLACIÓN: HERMOSILLO

COLONIA: FRACC. REAL DE QUIROGA

CALLE: BLVD. NAVARRETE

NÚM. EXTERIOR: 720

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 83224

CONTACTO:

TELÉFONO: 662 118 8494

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.