

SINIESTRO

\*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO  
CORRALON QUALITAS



Qualitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA  
DESCRIPCION DEL VEHICULO  
SERIE

GROSAS SILVA  
Honda perlat AUTOM  
SFNYF18507B800218

FECHA 22/06/2016  
MODELO 2007  
LLAVES SI

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	✓		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		NO	Us. b/h
3 *BATERIA		-	
4 *FARO DER	✓		-
5 *FARO IZQ	✓		-
6 *ESPEJO LAT DER	✓		
7 *ESPEJO LAT IZQ		-	
8 *LLANTA DEL DER	✓		-
9 *LLANTA DEL IZQ	✓		-
10 *LLANTA TRA DER	✓		-
11 *LLANTA TRA IZQ	✓		
12 *CALAVERA DER	✓		
13 *CALAVERA IZQ	✓		
14 *LLANTA DE REFACCION	✓		
15 * LLAVES	✓		
16 * ESTEREO O RADIO	✓		
17 * EQ DE DVD		-	
18 * CATALIZADOR	✓		
19 PARRILLA		-	
20 COSTADO L/DER.	✓		-
21 CUARTOS	✓		
22 COFRE	✓		-
23 PARABRISAS	✓		

	SI	NO	DAÑADO
24 LIMPIADORES	✓		
25 SALICADERAS	✓		-
26 ANTENA		-	
27 DEFENSA TRAS	✓		
28 TAPA TRASERA	✓		
29 VENTILADOR	✓		
30 BOBINA	✓		
31 CARBURADOR		-	
32 FILRO DE AIRE	✓		
33 DISTRIBUIDOR		-	
34 BUJIAS	✓		
35 DEFENSA DEL		-	
36 CABLES	✓		
37 BOMBA DE GAS		NO	Us. b/h
38 BOMBA DE INYECC.		-	
39 INYECTORES	✓		
40 COMPRESOR A/AC	✓		
41 TABLERO	✓		
42 ASIENTOS	✓		
43 VOLANTE	✓		
44 STEREO	✓		
45 BOCINAS	✓		
46 GATO		-	

\* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES  
OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

FUENZA GLOBA  
Fco Soto B.  
22-06-16.

Hos. 18:15

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Felix Diaz R  
GROSAS SILVA  
22/06/2013

vin. SFNYF18507B800218



FOLIO DE ARRASTRE

**NO. 0000006533393**



### Ubicación de unidad

FECHA

20/06/2016

### DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017311838

SINISESTRO: 456838/16-DM

VIN: 5FNYF18507B800218

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HONDA

MODELO: PILOT

VERSIÓN: AUT 4X4 A/AC EE PIEL

AÑO: 2007

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2462342

### UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: DURANGO

POBLACIÓN: DURANGO

COLONIA: VALLE DEL SUR

CALLE: RIO SIXTIN NO 903

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 09999

CONTACTO: 50347 - PENA CHAIDEZ JOSE

TELÉFONO: (618) 8121118

CORREO: manuel\_tallercalifornia@hotmail.com

REFERENCIA: 04160501741

### DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: COAHUILA

POBLACIÓN: TORREON

COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL LAGUNER

CALLE: CALLE GUNACEVI

NÚM. EXTERIOR: 250

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 35070

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

### ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.



## FOLIO DE ARRASTRE

# NO. 0000006533393



### Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

20/06/2016

5FNYF18

### DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017311838

SINIESTRO: 456838/16-DM

VIN: 5FNYF18507B800218

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: HONDA

MODELO: PILOT

VERSIÓN: AUT 4X4 A/AC EE PIEL

AÑO: 2007

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2462342

### ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO
-------

ORIGINAL