



Quálitas
Compañía de Seguros

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

Nº. DE REPORTE: **566907** Nº. DE SINIESTRO: FOLIO: **3890711**
FOLIO ELECTRÓNICO:

ASEGURADO TERCERO FECHA: **7/6/16** HORA: **3:00 am** Nº. DE PÓLIZA: **40517L3302** Nº. DE ENDOSO: Nº. DE INCISO: **01**

NOMBRE RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: **Victor Hugo Alvarez Cambas** E-MAIL: TELÉFONO: **8122373738**

RAZÓN SOCIAL DEL CARRA DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO: **Corralan Quálitas** RESPONSABLE: TELÉFONO:

DOMICILIO:

MARCA: **Ford** TIPO: **Expedition** MODELO (AÑO): **1998** COBERTURA: **DM**

Nº. DE SERIE: **1FMRU17L9WLBS7831** COLOR: **Verde** KILOMETRAJE:

PLACAS: **EHA3786** TRANSMISIÓN:

AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE: NO SI TIPO: FIC % ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE

SUMASEGURADA: **VL.** PORCENTAJE DED.: **51** CANTIDAD \$: FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO:

SIPAC CODE CADF ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

1- Defensa delantera - Parilla - Cuello Derecho - Faro y Cuello Izq
- Solp. Derecha - Solp. Izq. - Puerta Del y traseña Derechas
- Cost. traseño Derecho - Defensa traseña - Festrba Izq y Der.
- 4 llantas y Pines - Tablero - Mofle.
- Pensar Super sman Mec. de Colisión Super a Diagnostico de lo que procede a consecuencia del siniestro.

EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO; ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Omar Valdez

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL

(LLENAR CON LETRA DE MAYÚSCULA)

Nº. DE REPORTE **566907** Nº. DE SINIESTRO FOLIO **667811**

NOMBRE APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

Victor Hugo Alvarez Cumbaa

FECHA **7/6/16** HORA **3:00 am** Nº. DE PÓLIZA **405173302** DESTINO TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE **QUALITAS**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **Lts. Norte de Ant. Comandante San Miguel**

MARCA **Ford** TIPO **Expedition** PUERTAS **5** MODELO (AÑO) **1998** NO. DE MOTOR

Nº. DE SERIE **1FMRU17LWL7357831** COLOR **Verde** PLACAS **EH13706** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR				52.- CLAVON FUNCIONANTE				107.- AMPERIOS EXTERIORES			
2.- BATERIA (MARCA)				53.- CIGARRAS				108.- AMPERIOS INT.			
3.- BOMBAS (ELECTRICAS)				54.- CUBRE				109.- PUERTA DELANTERA			
4.- BOMBA INYECTORA				55.- CONSOLA				110.- PUERTA TRASERA			
5.- BOMBA INYECTORA (MOTOR)				56.- CONTROL DE VELOCIDAD				111.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
6.- BOMBAS				57.- CONTROL DE CALIBRACIÓN				112.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
7.- BOMBAS (ELECTRICAS)				58.- DEBASTADOR				113.- S.A.P.A. TRASERA			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				59.- ESCOPIÓN				114.- TAPONES RUEDAS INT.			
9.- BOMBA DE AGUA				60.- FRENOS				115.- AMPERIOS LATERALES INT.			
10.- BOMBA DE GASOLINA				61.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				PARTE FRONTAL			
11.- BANCOS DE MOTOR				62.- LUZ DELANTERO				116.- BARRAS			
12.- BORNILLOS (FRONTALES)				63.- LUZ INTERIOR				117.- BRAZOS DE EMPUJADORES			
13.- CABLES DE BUJÍAS				64.- LUZ STOP				118.- CILINDRO			
14.- CABLE DE VELOCIDAD				65.- APARATOS INTERIORES				119.- CUARTOS DE LUZ			
15.- CARBURADOR				66.- BALANZA DE VELOCIDADES				120.- DEFENSA DELANTERA			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				67.- PERILLA DE PUNTA DE CEN.				121.- FARGOS DE HAJÓGENO			
17.- COMPUTADORA MOTOR				68.- BATERIA (ESTEREO) (AMBIENTE)				122.- FARGOS DE SERBEN.			
18.- COMPUTADORA (MOTOR)				69.- BATERIA				123.- FARGOS TRASEROS			
19.- CORRIENTES DE AIRE				70.- BATERIAS EXTERIORES				124.- FERRARIAS			
20.- DISPOSITIVO DE EMPUJADORES				71.- TABLERO				125.- FERRILLA			
21.- DIFERENCIAL				72.- FANAL (INT.)				126.- PUMAS EMPUJADORES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				127.- PORTA PLACA			
23.- DISTRIBUIDOR				74.- VENTANAS				128.- TORRES			
24.- FANAL (FRONTAL) (ELECTRÓNICO)				75.- VOLANTE				PARTE TRASERA			
25.- FLEJO DE AIRE				CAJUELA				129.- CALABERAS			
26.- FLEJAS (CABLES)				77.- ALFOMBRAS CAJUELA				130.- CHAPA CARBETA			
27.- GENERADOR				78.- CARBON PARA CORRIENTE				131.- DEFENSA TRASERA			
28.- MANEJA				79.- CARBÓN CAJUELA				132.- EMPUJADORES			
29.- MOTOR (AMBIENTE)				80.- GATO (TORNILLO)				133.- MEDALLÓN			
30.- MOTOR (EMPUJADORES)				81.- HERRAMIENTAS INT.				134.- PORTA PLACA			
31.- MOTOR VENTILADOR				82.- LLAVE DE RUEDAS				135.- SIFON DE ESCAPE			
32.- RADIADOR				83.- LLANTA REP. (MARCAS Y TIPO)				136.- TAPA CARBETA			
33.- REGULADOR				84.- SEÑALES DE CARBETERA				137.- TORRES			
34.- SEMEBRES				LADO DERECHO				GENERAL			
35.- SISTEMA DE CARGA				85.- ALFETAS				138.- ANTENA			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				86.- COSTADOS				139.- CANGUILLO			
37.- TANQUE DE GASOLINA				87.- ESPERO EXTERIOR				140.- ESPONJAS (D.Y.T)			
38.- TAPON ACHE MOTOR				88.- ESTEREO				141.- FUMOS (EXHAUSTORES INT.)			
39.- TAPON RADIADOR				89.- AMANIBUS EXTERIORES				142.- GUATA COFRE			
40.- TURBO CARGADOR				90.- AMOLADORAS INT.				143.- PLACA (D.Y.T)			
41.- VÁLVULA REGULADORA				91.- PUERTA DELANTERA				144.- RINGS (VARIAS)			
INTERIOR				92.- PUERTA TRASERA				145.- TAPON CARBONERA			
42.- ALFOMBRAS				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				146.- TOLDO			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				OTROS			
44.- ASIENTOS TRASEROS				95.- S.A.P.A. TRASERA				147.- ALARMA			
45.- BOLSAS (BARRA Y ZIP)				96.- TAPONES RUEDAS INT.				148.- EXTINTOR			
46.- BOLSAS DE AIRE INT.				97.- VÍDEOS LATERALES INT.				149.- LLAVERO			
47.- BOTONES RADIO + ESTEREO				LADO IZQUIERDO				150.- EMPUJADORES			
48.- CABECERAS				98.- ALFETAS				151.- OTROS PAPERES			
49.- CABLES DE GUANTES				99.- COSTADO				152.- PLACA VINIL			
50.- CENICEROS				100.- EMPUJADORES				153.- LLANTAS			
51.- CONTROLES DE SEGURIDAD				101.- ESTEREO				MARCA			
								VERDA <input type="checkbox"/> FALSA <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
								154.- OTRAS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Omar Valdez

Grey Beal

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUPO QUE RECIBE