

14:47^h Bresa Sesus Hurtado de gruas DUI La Placera 939A H2
 Sale 15:10 H^v



Because change happenz™

inventario al vehículo dañado

Fecha de siniestro: 23 Jun 2016 23
 Fecha de elaboración: 01 Jul 2016
 No. de siniestro: 19561830
 No. de póliza: 87013016229
 Lugar: AGUASCALIENTES
 Fecha: 2016 Jun 23
 Nombre del asegurado: CARLOS RODRIGUEZ CEDENO
 Tercero: [blank]
 Teléfono: 4491556795
 Correo electrónico: [blank]

Marca: MERCEDES BENZ
 Tipo: C300
 Modelo: 2010
 Color: ROJO
 No. de motor o serie: WDDGF5EB9AA305762
 R.F.V.: [blank]
 Placas No.: JKD5755
 Kilometraje: [blank]
 Gasolina: v 1/4 1/2 3/4 LI
 Llaves: SI No
 Transmisión: Standard Automática

| No. | Inventario | sí | no | No. | Inventario | sí | no | No. | Inventario | sí | no |
|-----------------|-------------------------------|------|----|-----------------------|-----------------------------|-------|----|--|--------------------|--------------------|----|
| motor | | | | | | | | | | | |
| 1 | Alternador | ✓ | | 55 | Reloj | | X | 107 | Plumas limpiadoras | | ✓ |
| 2 | Bandas de motor | ✓ | | 56 | Tablero | ✓ | | 108 | Porta placa | EN CAJUELA | ✓ |
| 3 | Bayoneta aceite hidráulico | ✓ | | 57 | Tapetes | ✓ | | 109 | Spoiler | | X |
| 4 | Bayoneta aceite motor | | | 58 | Viseras | ✓ | | trasera | | | |
| 5 | Bayoneta aceite transmisión | | | cajuela | | | | 110 | Calaveras | | ✓ |
| 6 | Bobina | ✓ | | 59 | Cables pasa corriente | | X | 111 | Defensa Trasera | | X |
| 7 | Bocina de claxon | ✓ | | 60 | Cartón cajuela | ✓ | | 112 | Emblema cajuela | | ✓ |
| 8 | Bomba de agua | ✓ | | 61 | Extinguidor | | X | 113 | Facia trasera | | ✓ |
| 9 | Bomba de gasolina | ✓ | | 62 | Gato | ✓ | | 114 | Lámpara stop | | X |
| 10 | Bomba dirección hidráulica | ✓ | | 63 | Gato hidráulico | | X | 115 | Limpiadores | | X |
| 11 | Boster de Frenos | ✓ | | 64 | Herramientas | | X | 116 | Medallón | | ✓ |
| 12 | Cables y bujías | | X | 65 | Llanta refacción | ✓ | | 117 | Molduras | | ✓ |
| 13 | Carburador | | X | 66 | Llave de rueda | ✓ | | 118 | Porta placa | | ✓ |
| 14 | Compresora aire acondicionado | ✓ | | 67 | Señales de Carretera | | X | 119 | Spoiler | | X |
| 15 | Computadora | ✓ | | 68 | Tapete cubre llanta | SI | ✓ | 120 | Tapa cajuela | | ✓ |
| 16 | Depósito agua limpia | DADO | ✓ | lado derecho | | | | general | | | |
| 17 | Distribuidor | ✓ | | 69 | Antena | | X | 121 | Canastilla | | X |
| 18 | Encendido electrónico | ✓ | | 70 | Cristal puerta delantera | ✓ | | 122 | Alarma | | ✓ |
| 19 | Filtro carburador | | X | 71 | Cristal puerta trasera | ✓ | | 123 | Computadoras | | ✓ |
| 20 | Filtro gasolina | ✓ | | 72 | Emblemas | ✓ | | 124 | Spoilers | | X |
| 21 | Marcha | ✓ | | 73 | Especjes exteriores | ✓ | | 125 | Tapón gasolina | | ✓ |
| 22 | Motor limpiadores | ✓ | | 74 | Manijas exteriores | ✓ | | otros | | | |
| 23 | Motor original | ✓ | | 75 | Molduras | ✓ | | Batería | | | |
| 24 | Motor ventilador | ✓ | | 76 | Puerta delantera | ✓ | | marca | SI | Compact disc | |
| 25 | Radiador | DADO | ✓ | 77 | Puerta trasera | ✓ | | marca | SI | Ecuilizador | |
| 26 | Regulador | DADO | ✓ | 78 | Refleante lateral delantero | | X | Llantas marca | | | |
| 27 | Semiejes | | X | 79 | Refleante lateral trasero | | X | CARBON-SERIES | | | |
| 28 | Sistema de inyección | ✓ | | 80 | Salpicadera | DADO | ✓ | *VIDA DD DI TD TI R | | | |
| 29 | Sistemas de gas | | X | 81 | Tapones rueda | | X | * Llantas DD Delantera derecha TD Traseira derecha R Refacción | | | |
| 30 | Tanque de gas | | X | lado izquierdo | | | | radio AM FM | | | |
| 31 | Tapón aceite motor | ✓ | | 82 | Antena | | X | marca | NO | Estéreo/Tocacintas | |
| 32 | Tapón radiador | | X | 83 | Cristal puerta delantera | ✓ | | marca | NO | Llantas marca | |
| interior | | | | 84 | Cristal puerta trasera | ✓ | | * Llantas DD Delantera derecha TD Traseira derecha R Refacción | | | |
| 33 | Alfombra | ✓ | | 85 | Emblemas | ✓ | | radio AM FM | | | |
| 34 | Asientos delanteros | ✓ | | 86 | Especjes exteriores | ✓ | | marca | ORIGINAL | Teléfono | |
| 35 | Asientos traseros | ✓ | | 87 | Manijas exteriores | ✓ | | Rines | | | |
| 36 | Bocinas radio | ✓ | | 88 | Molduras | ✓ | | ORIGINAL | | | |
| 37 | Botones de puerta | ✓ | | 89 | Puerta delantera | ✓ | | Volante | | | |
| 38 | Botones radio o estéreo | ✓ | | 90 | Puerta trasera | ✓ | | especial normal | | | |
| 39 | Cabeceras | ✓ | | 91 | Refleante lateral delantero | | X | especial normal | | | |
| 40 | Cajuela de guantes | ✓ | | 92 | Refleante lateral trasero | | X | Otros | | | |
| 41 | Cenicero | | X | 93 | Salpicadera | DADO | ✓ | OBJETOS VARIOS: PARAGUAS + BOTAS + BOLSAS CON OBJETOS | | | |
| 42 | Cinturones de seguridad | ✓ | | 94 | Tapones rueda | | X | NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación. | | | |
| 43 | Coderas | ✓ | | delantero | | | | | | | |
| 44 | Consola | ✓ | | 95 | Bisel | | X | | | | |
| 45 | Control aire acondicionado | ✓ | | 96 | Brazos de limpiadores | | ✓ | | | | |
| 46 | Control calefacción | ✓ | | 97 | Cofre | DADO | ✓ | | | | |
| 47 | Control eléctrico | ✓ | | 98 | Cuartos de luz | | X | | | | |
| 48 | Encendedor | ✓ | | 99 | Defensa lateral | | X | | | | |
| 49 | Espejo retrovisor | ✓ | X | 100 | Emblemas | COFRE | ✓ | | | | |
| 50 | Extinguidor | | X | 101 | Facia delantera | DADO | ✓ | | | | |
| 51 | Luz interior | ✓ | | 102 | Faros de halógeno | | X | | | | |
| 52 | Manijas interiores | ✓ | | 103 | Faros de niebla | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | 104 | Molduras | | X | | | | |
| | | ✓ | | 105 | Parabrisas | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | 106 | Parrilla | | X | | | | |

AGUASCALIENTES, CALLE 17A
 54 CENTRO DE SERVICIOS
 UNIDAD RECIBIDA
 VILANTE
 Marcio Polanco
 representante que entrega
 22-06-16 14:549

FAVOR DE RECOGER SUS OBJETOS PERSONALES DEL VEHICULO PARA EVITARLE MOLESTIAS
 FORMA DEBERA PERMANECER EN EL VEHICULO PARA LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL MISMO SEGUN CORRESPONDA

Nombre y Firma del ajustador que recibe: ROBERTO VILARREAL
 Razón social de la grúa: GRUAS AVILA
 Nombre y Firma operador de grúa que recibe: [blank]