

TP-2

DM ROBO 3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
02212	016	011

NOMBRE DEL ASEGURADO		NO. DE POLIZA	NO. DE SINIESTRO
TEL CASA	TEL OFICINA	499016	2212
OFICINA		TEL CELULAR	E-MAIL
DISTRITO			KILOMETRAJE
Corralon Sobasta Pentura			

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHICULO			
MARCA	TIPO	MODELO	COLOR
PEUGEOT	301	2014	Gris
PLACAS	NO. DE SERIE	REGISTRO FEDERAL DE VEHICULOS	
S/P	VF3DDNFP9ET500933	UNIDAD RECIBIDA	
MARCA		MODELO	NO. DE SERIE
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/>		FACTURA ORIGINAL <input type="checkbox"/>	TARIETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/>
		TENENCIAS <input type="checkbox"/>	ACTIV. <input type="checkbox"/> TAI. R.E.V. <input type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO	LATERAL DERECHO	PARTE FRONTAL	PARTE POSTERIOR
PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/>	PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS LUZ <input checked="" type="checkbox"/>	CALAVERAS <input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	ESPEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA DEL FACIA DEL <input checked="" type="checkbox"/>	FACIA TRAS <input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA TRAS. CUARTOS <input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	TOLVAS FAROS <input checked="" type="checkbox"/>	MICA <input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	PARRILLA <input checked="" type="checkbox"/>	MEDALLÓN <input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMA <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA CAJUELA <input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	BICELES <input checked="" type="checkbox"/>	TOPE <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GAS <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN ARILLOS <input checked="" type="checkbox"/>	FAROS ADIC. <input type="checkbox"/>	
LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/>	
RINES <input checked="" type="checkbox"/>	RINES <input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>	ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>		
LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>	LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>		
REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/>		
EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>		
INTERIORES			
TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/>	ALFOMBRA <input checked="" type="checkbox"/>	DISTRIBUIDOR <input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	CENICEROS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPETES <input checked="" type="checkbox"/>	FILTRO DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA <input checked="" type="checkbox"/>	CORDERAS <input checked="" type="checkbox"/>	PALANCA VEL. <input checked="" type="checkbox"/>	GENERADOR <input checked="" type="checkbox"/>
RADIO <input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS INT. <input checked="" type="checkbox"/>	PEDALES <input checked="" type="checkbox"/>	VENTILADOR <input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO <input checked="" type="checkbox"/>	SEGUROS <input checked="" type="checkbox"/>	CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/>	RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR <input checked="" type="checkbox"/>	RESPALDO <input checked="" type="checkbox"/>	QUEMA COCOS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN DE ACEITE <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENROS DEL <input checked="" type="checkbox"/>	CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/>	CIELO DE TOLDO <input checked="" type="checkbox"/>	BAYONETA <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENOS TRAS <input checked="" type="checkbox"/>	VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/>	BOCINAS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN AGUA <input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>	GUANTERA <input checked="" type="checkbox"/>	AIRE ACOND. <input checked="" type="checkbox"/>	ACUMULADOR <input checked="" type="checkbox"/>

LLANTAS No. 4 MARCA Performa MEDIDA R. 16 % VIDA 1/2

OBSERVACIONES Vehiculo Nueva Nave Control no Nueva Factor devaluacion Nueva Refaccion FOLIA TRASERA SUPITE

AJUSTADOR O EVALUADOR	ASEGURADO O CONDUCTOR	TALLER O FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA	NOMBRE, FIRMA Y FECHA

23-6-16 hrs 1:30 Rain Sobasta Crues Costa Esmeralda