

FOLIO **3892816**

Nº. DE REPORTE **643345** Nº. DE SINIESTRO **[]** FOLIO ELECTRÓNICO **16K300266989**

ASEGURADO	TERCERO	FECHA	HORA	Nº. DE PÓLIZA	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27	1330	8990010496		387
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				E-MAIL		TELÉFONO
MOS						5534880314
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO				RESPONSABLE		TELÉFONO
POTAYELA						54818500
DOMICILIO				COBERTURA		
Cerro de Guadalupe s/n San Francisco Tenancingo Tlaxcala				F.C		
MARCA		TIPO		MODELO (AÑO)	KILOMETRAJE	
Nissan		Sedan		1998	160900	
Nº. DE SERIE			COLOR	PLACAS		TRANSMISIÓN
3N1TDAY10W2002710			Blc	123NAN		AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/>

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:	FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE	[]
SUMA ASEGURADA	PORCENTAJE DED.	SIPAC <input type="checkbox"/> CODE <input type="checkbox"/>	
\$	% CANTIDAD \$	CADE <input type="checkbox"/> ACUERDO Q <input type="checkbox"/>	

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1) Frenos traseros sup
- 2) tapa Capota
- 3) Frenos traseros de abajo
- 4) Frenos delanteros de arriba
- 5) Tolda
- 6) Tapa Capota
- 7) Costado de abajo
- 8) Frenos traseros

EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO **[]** SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO DE LAS INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.



Mario A. Martínez Linares
 AJUSTADOR SINIESTROS
 CLAVE 157
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA
 DEL AJUSTADOR / ABOGADO

Abraham Fco Gallegos Cortés
 NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD
 DEL ASEGURADO O TERCERO

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 42245

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **679259**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL IMSS ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA 27/06/16 HORA 1330 Nº. DE PÓLIZA 8910010496 DESTINO POYUNTIC NOMBRE POYUNTIC

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) Carretera a San Francisco Tuxtles 54210-00

MARCA Nissan TIPO TURNO PUERTAS 4 MODELO (AÑO) 1998 NO. DE MOTOR 3N1TD0410WL002710

Nº. DE SERIE 160900 COLOR ROJO PLACAS 173mm TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE 160900 COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52 - CLAVOS (N) NEGONANDO				67 - MANIJAS EXTERIORES			
1 - ALTERNADOR	/	/		53 - CORDERAS	/	/		68 - MOLDURAS (N°1)	/	/	
2 - BATERÍA (MARC)	/	/		54 - CONTROL DISC (MARC)	/	/		69 - PUERTA DELANTERA	/	/	
3 - BATERÍA ACEITE MOTOR	/	/		55 - CONSOLA	/	/		70 - PUERTA TRASERA	/	/	
4 - BATERÍA ACEITE HIDRAULICO	/	/		56 - CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	/		71 - REFLECTANTE LAT. DELANTERO	/	/	
5 - BATERÍA ACEITE TRANSMISIÓN	/	/		57 - CONTROL CALIBRACION	/	/		72 - REFLECTANTE LAT. TRASERO	/	/	
6 - BOMBA	/	/		58 - DIRECTOR	/	/		73 - SALPICADERA	/	/	
7 - BOMBA CLAVÓN	/	/		59 - REALIZADOR (MARC)	/	/		74 - PASAJES RUEDAS (N°)	/	/	
8 - BOMBA DIRECCIÓN HIDRAULICA	/	/		60 - ENCENDEDOR	/	/		75 - VIDRIOS LATERALES (N°1)	/	/	
9 - BOMBA DE AGUA	/	/		61 - ESPLEO RETROVISOR	/	/		PARTE FRONTAL			
10 - BOMBA DE GASOLINA	/	/		62 - INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	/		76 - BARRAS	/	/	
11 - BANDAS DE MOTOR	/	/		63 - LUZ INTERIOR	/	/		77 - BRAZOS DE LIMPIADORES	/	/	
12 - BOSTER DE MANOS	/	/		64 - LUZ STOP	/	/		78 - COTISE	/	/	
13 - CABLES DE BUJÍAS	/	/		65 - MANIJAS INTERIORES	/	/		79 - CUARTOS DE LUZ	/	/	
14 - CAJA DE VELOCIDADES	/	/		66 - PALANCA DE VELOCIDADES	/	/		80 - DEFENSA DE PLANTERA	/	/	
15 - CARBURADOR	/	/		67 - PERILLA DE PALANCA DE VE	/	/		81 - FAROS DE HALÓGENO	/	/	
16 - CERRAP. AIRE ACONDICIONADO	/	/		68 - RAJOS ESTEREO (MARC)	/	/		82 - FAROS DE NEBLA	/	/	
17 - COMPUTADORA MOTOR	/	/		69 - RELOJ	/	/		83 - PARABRISAS	/	/	
18 - COMPUTADORA VIAJE	/	/		70 - SEGUROS ELECTRICOS	/	/		84 - PARRILLA	/	/	
19 - CORNETAS DE AIRE	/	/		71 - TABLERO	/	/		85 - PLUMAS LIMPIADORES	/	/	
20 - FRENADO AGUA LIMPIADORES	/	/		72 - TABLEROS (N°)	/	/		86 - PORTA PLACA	/	/	
21 - DIFERENCIAL	/	/		73 - MANTENAS ELECTRICOS	/	/		87 - TOPES	/	/	
22 - DIRECCIÓN HIDRAULICA	/	/		74 - VESTIDURAS	/	/		PARTE TRASERA			
23 - DISTRIBUIDOR	/	/		75 - ZBORAS	/	/		88 - CALAVERAS	/	/	
24 - ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/		76 - VOLANTE	/	/		89 - CHAPA CABILLO	/	/	
25 - FILTRO DE AIRE	/	/		CAJUELA				90 - DEFENSA TRASERA	/	/	
26 - FLECHA CORDAN	/	/		77 - ALFOMBRAS CAJUELA	/	/		91 - LIMPIADORES	/	/	
27 - GENERADOR	/	/		78 - CABLES PASA CORRIENTE	/	/		92 - MUELLO	/	/	
28 - MARCHA	/	/		79 - CARTÓN CAJUELA	/	/		93 - PORTA PLACA	/	/	
29 - MOTOR (ARMONICO)	/	/		80 - GATO (TIPO)	/	/		94 - SOSTENIDA DE ESCAPE	/	/	
30 - MOTOR LIMPIADORES	/	/		81 - HERRAMIENTA (N°)	/	/		95 - TAPA CAJUELA	/	/	
31 - MOTOR VENTILADOR	/	/		82 - LLAVE DE RUEDAS	/	/		96 - TOPES	/	/	
32 - RADIADOR	/	/		83 - LLANTA REC. (MARC) Y VIDA	/	/		GENERAL			
33 - REGULADOR	/	/		84 - SEÑALES DE CAJUELA	/	/		97 - ANTENA	/	/	
34 - SEMALES	/	/		LADO DERECHO				98 - CANASTILLA	/	/	
35 - SISTEMA DE GAS	/	/		85 - ALIJAS	/	/		99 - EMPUJES (N°1)	/	/	
36 - SISTEMA DE INYECCIÓN	/	/		86 - COSTADOS	/	/		100 - FUSIBLES/ELEVADORES (N°)	/	/	
37 - TANCÓN DE GASOLINA	/	/		87 - EMPUJ. EXTERIOR	/	/		101 - GUATA COBRE	/	/	
38 - TAPON ACEITE MOTOR	/	/		88 - ESTRIBO	/	/		102 - PLACA (N°1)	/	/	
39 - TAPON RADIADOR	/	/		89 - MANIJAS EXTERIORES	/	/		103 - BINES (MARC)	/	/	
40 - TURBO CARGADOR	/	/		90 - MOLDURAS (N°)	/	/		104 - TAPON GASOLINA	/	/	
41 - VÁLVULA REGULADORA	/	/		91 - PUERTA DELANTERA	/	/		140 - TOLDO	/	/	
INTERIOR				92 - PUERTA TRASERA	/	/		OTROS			
42 - AUTOMBRA	/	/		93 - REFLECTANTE LATERAL DELANTERO	/	/		141 - ALARMA	/	/	
43 - ASIENTOS DELANTEROS	/	/		94 - REFLECTANTE LATERAL TRASERO	/	/		142 - EXTINGUIDOR	/	/	
44 - ASIENTOS TRASEROS	/	/		95 - SALPICADERA	/	/		143 - LEAVREJ	/	/	
45 - BOCINAS (MARC) (N°)	/	/		96 - PASAJES RUEDAS (N°)	/	/		144 - OBJETOS PERSONALES	/	/	
46 - BOMBAS DE AIRE (N°)	/	/		97 - VIDRIOS LATERALES (N°)	/	/		145 - OJOS PAPILAS	/	/	
47 - BOCINOS RADIO ESTEREO	/	/		LADO IZQUIERDO				146 - SALAVIN	/	/	
48 - CARPETAS	/	/		98 - ALIJAS	/	/		147 - LLANTAS	/	/	
49 - CABLES DE GUANTES	/	/		99 - COSTADO	/	/		MARCA	/	/	
50 - CENICEROS	/	/		100 - ESPLEO EXTERIOR	/	/		VIDA. DO <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TO <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>	/	/	
51 - CONTROLEROS DE SEGURIDAD	/	/		101 - ESTEREO	/	/		148 - CINTOS	/	/	

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO [Firma] REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE [Firma]

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUA QUE RECIBE [Firma]

