

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:
TMO 5207F	UPM 036430400	115	02 06 2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: Pedro Rodríguez Mercado Teléfono: 2136157

Datos del vehículo

Marca: Chrysler Tipo: Liberty Modelo: 2002 Placas: _____ VIN: _____ Color: Verde


Datos del vehículo

Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>		MAL	Bocinas	<input checked="" type="checkbox"/>		ocultos
Faros extras	<input checked="" type="checkbox"/>		MAL	Bocinas extra/Marca		<input checked="" type="checkbox"/>	
Parrilla		<input checked="" type="checkbox"/>		Estereo/Marca/Carátula	<input checked="" type="checkbox"/>		
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>			Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>		
Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>			Espejo retrovisor interior	<input checked="" type="checkbox"/>		MAL
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>			Tapete de cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>		
Espejos laterales	<input checked="" type="checkbox"/>			Tapetes Hule y/o Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lunas laterales	<input checked="" type="checkbox"/>			Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>			Computadora	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rines de aluminio/acero	<input checked="" type="checkbox"/>			Catalizador	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>			Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>			Batería/Marca	<input checked="" type="checkbox"/>		
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>			Bujías y cables	<input checked="" type="checkbox"/>		
Placas		<input checked="" type="checkbox"/>		Caja de relevadores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>			Caja de fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta TI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>			Bayoneta de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta DD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>			Bayoneta de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta DI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>			Bayoneta de transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta TD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>			Bocinas de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>		
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>			Kilometraje	<input checked="" type="checkbox"/>		
Extintidor		<input checked="" type="checkbox"/>		Adaptación y/o equipo especial	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	<input checked="" type="checkbox"/>			Llavero/Control	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de gato	<input checked="" type="checkbox"/>			Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bolsa de herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>						
Llaves L o X	<input checked="" type="checkbox"/>						

Alan Cobos
23/06/2016

Guevas Ariz
Cecilio Sanchez

23-6-2016



GRUAS



ARIES

INVENTARIO DE VEHICULO**Nº 44806****FECHA**

DIA	MES	AÑO
23	06	2016

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS**FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN**

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 2171010

MARCA: <u>Dodge</u>	TIPO: <u>LIBERTY</u>	MODELO: <u>2002</u>	COLOR: <u>Verde</u>
PLACAS: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NÚMERO: <u>1</u> <u>2</u>	No. DE MOTOR:		
SERIE: <u>1J4GK38K42W333585</u>			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: <u>TRANSFERIDO P SURPASA VENTURA</u>			
SINIESTRO:	POLIZA:	COMPAÑIA O AUTORIDAD: <u>AXA</u>	
NOMBRE DEL ASEGURADO:			KILOMETRAJE:
LUGAR DEL ACCIDENTE:			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO: <u>CENTRO DE CALIFICACION</u>			

TRANSMISION	STANDARD <input type="checkbox"/>	AUTOMATICA <input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	-----------------------------------	--	--------	-----------------------------	-----------------------------

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR	BIEN MAL NO TRAE			MOTOR	BIEN MAL NO TRAE			INTERIOR	BIEN MAL NO TRAE		
	BIEN	MAL	NO TRAE		BIEN	MAL	NO TRAE		BIEN	MAL	NO TRAE
Defensa Del.			X	Radiador			X	Tablero			✓
Parrilla			X	Ventilador			X	Volante			✓
Faros Cofre			X	Generador			✓	Radio			✓
Parabrisas			X	Batería (marca)			✓	Equipo Sonido			✓
Limpiadores			X	Carburador				Reloj			X
Capacete	✓			Filtro de Aire			✓	Encendedor			✓
Guardafangos Izq.			X	Distribuidor			✓	Espejos			X
Portezuela Izq.	✓			Bujias			✓	Asientos			✓
Cristales	✓			Cables			✓	Tapetes			✓
Medallón	✓			Bobina			NO VISIBL	Bocinas			OCULTA
Cajuela	✓			Bomba de Gas			NO VISIBL	Luces			✓
Luces Posteriores	✓			Bomba de Inyecc.			NO VISIBL	Aire Acond.			✓
Defensa posterior	✓		X	Inyectores			✓	Radiador			✓
Guardafangos Der.			X	Compresores			✓	Compresor			✓
Portezuela Der.	✓							Teléfono			X
Cristales	✓										
Antena	✓										
Espejos	✓										
Tapones Ruedas	✓										
No. de Llantas	✓										
Medida y Marca											

COMBUSTIBLE	V	1/4	1/2	3/4	LL
-------------	---	-----	-----	-----	----

Carga Consistente en: NO OBJETOS DE JARON
golpes y roturas en general

Observaciones:

<u>Edgar Rojas</u> PERSONA QUE ENTREGO EL VEHICULO	<u>[Signature]</u> OPERADOR GRUA	<u>[Signature]</u> OFICIAL	<u>Alex Cobos Qui</u> PERSONA QUE RECIBIO EL VEHICULO
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

AXA Auto

Orden de admisión
(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS080100000TM05207F003
No. de siniestro	TM05207F
Fecha de siniestro	02-06-2016
No. de póliza	UPM036430400
No. de inciso	115

Nombre(Asegurado y/o Tercero): RODRIGUEZ MERCADO PEDRO

Marca: CHRYSLER

Tipo de vehículo: JEEP LIBERTY LIMITED 4x4

Modelo: 2002

Placas : XHW9052

Color: VERDE

Serie: 1J4GK98K42W393585

Motor: 0

Deducible: 03%

Áreas Dañadas

(Preexistentes):

Áreas Dañadas Faro izquierdo, Faro de niebla

(En el Siniestro): izquierdo, Bisel Faro

izquierdo, Salpicadera izquierda, Ladera

Delantera izquierda, Llanta Delantera

izquierda, Rin Delantero

izquierdo, Fascia delantera, Fascia

delantero con alma y

brackets, Portaplacas

delantero, Parrilla, Emblema, Cofre, Marco

Radiador, Radiador, Faro Derecho, Cuarto

derecho, Salpicadera derecha, Llanta

Delantera derecha, Rin Delantero

derecho: *Revisar Suspensión*

Agencia o taller

elegido por el CENTRO DE VALUACION Y

asegurado y/o REPARACION

tercero:

Dirección: PROLONGACION PRIMERO DE MAYO

1804, LOMA DEL GALLO

Teléfono: 34343434 / diana.giz@cvyr.com.mx

Correo Electrónico: diana.giz@cvyr.com.mx


Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones:

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro

Nombre y firma del asegurado y/o conductor



AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para cualquier queja o inconformidad envíenos un correo a axaresponde@axa.com.mx

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado, le agradecemos presentarlo en el lugar indicado por el ajustador.

El presente documento no prejuzga sobre la procedencia del siniestro ni libera a la aseguradora de hacer valer las excepciones y defensas derivadas de la ley sobre el