

FOLIO **3644406**

Nº. DE REPORTE **563417** Nº. DE SINIESTRO

FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO <input checked="" type="checkbox"/>	TERCERO <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE GRACIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DD MM AA 06 06 16	HORA 23:00	Nº. DE PÓLIZA 20860 1500	Nº. DE ENDOSO	Nº. DE INCISO 0001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE Carlos Espino Mora Juárez			E-MAIL 477 7200146		TELÉFONO 7630100		
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO UBLESA			RESPONSABLE OSCAR PEÑUELA		TELÉFONO 7630100		
DOMICILIO ONACUN 351- LA ESPERANZA.			MODELO (AÑO) 2009		COBERTURA AMPLIA		
MARCA SUBARU		TIPO Impresora		Nº. DE MOTOR ---			
Nº. DE SERIE JFAGE77089602705		COLOR BURGO		PLACAS Gal 8639		TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/>	

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>		TIPO FIJO <input type="checkbox"/> % <input checked="" type="checkbox"/>		ADM <input type="checkbox"/>		DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE	
SUMA ASEGURADA \$ 1.000.000,00	PORCENTAJE DED. 5 %	CANTIDAD \$		SIPAC <input type="checkbox"/>	CADE <input type="checkbox"/>	*CODE <input type="checkbox"/>	* (PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO) MARCAR EN CASO DE APLICAR.

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

1) COMBUSTIBLE 2) MUELLO 3) SILLAS 4) BARRA DE ENCRUJADO 5) FRENOS 6) ESPALDA DEL CHASIS 7) PASAJEROS 8) PASAJEROS 9) SUSPENSIÓN DE LA FRENTE.

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

[Signature]
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

[Signature]
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

50311

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

706749

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO TERCERO

LLAVES SI NO

FECHA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

DD MM AA

AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

NO. DE MOTOR

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
2.- BATERÍA (MARCA)				53.- CODERAS				103.- MOLDURAS (Nº.)			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				54.- COMPAC DISC (MARCA)				104.- PUERTA DELANTERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
6.- BOBINA				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
7.- BOCINA CLAXON				58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)			
9.- BOMBA DE AGUA				60.- ENCENDEDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)			
10.- BOMBA DE GASOLINA				61.- ESPEJO RETROVISOR				PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BISELES			
12.- BOSTER DE FRENOS				63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
13.- CABLES DE BUJÍAS				64.- LUZ STOP				113.- COFRE			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			
15.- CARBURADOR				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				117.- FAROS DE NIEBLA			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				69.- RELOJ				118.- PARABRISAS			
19.- CORNETAS DE AIRE				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				71.- TABLERO				120.- PLUMAS LIMPIADORES			
21.- DIFERENCIAL				72.- TAPETES (NO.)				121.- PORTA PLACA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
23.- DISTRIBUIDOR				74.- VESTIDURAS				PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				75.- VISERAS				123.- CALAVERAS			
25.- FILTRO DE AIRE				76.- VOLANTE				124.- CHAPA CAJUELA			
26.- FLECHA CARDAN				CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA			
27.- GENERADOR				77.- ALFOMBRA CAJUELA				126.- LIMPIADORES			
28.- MARCHA				78.- CABLES PASA CORRIENTE				127.- MEDALLÓN			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				79.- CARTÓN CAJUELA				128.- PORTA PLACA			
30.- MOTOR LIMPIADORES				80.- GATO (TIPO)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
31.- MOTOR VENTILADOR				81.- HERRAMIENTA (NO.)				130.- TAPA CAJUELA			
32.- RADIADOR				82.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TOPES			
33.- REGULADOR				83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				GENERAL			
34.- SEMIEJES				84.- SEÑALES DE CARRETERA				132.- ANTENA			
35.- SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				133.- CANASTILLA			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				85.- ALETAS				134.- ESPOILERS (D) Y (T)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				86.- COSTADOS				135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				87.- ESPEJO EXTERIOR				136.- GUATA COFRE			
39.- TAPÓN RADIADOR				88.- ESTRIBO				137.- PLACA (D) Y (T)			
40.- TURBO CARGADOR				89.- MANIJAS EXTERIORES				138.- RINES (MARCA)			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				90.- MOLDURAS (NO.)				139.- TAPÓN GASOLINA			
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA				91.- PUERTA DELANTERA				140.- TOLDO			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				92.- PUERTA TRASERA				OTROS			
44.- ASIENTOS TRASEROS				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				141.- ALARMA			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				142.- EXTINGUIDOR			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)				95.- SALPICADERA				143.- LLAVERO			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO				96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)				144.- OBJETOS PERSONALES			
48.- CABECERAS				97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)				145.- OTROS PAPELES			
49.- CAJUELA DE GUANTES				LADO IZQUIERDO				146.- PLACA VIN.			
50.- CENICEROS				98.- ALETAS				147.- LLANTAS			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				99.- COSTADO				MARCA:			
				100.- ESPEJO EXTERIOR				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
				101.- ESTRIBO				148.- OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

José Luis Caudillo Ramírez de Grues y Sor Grúa Blanca Placas 106 AD8 Sale
 José Luis Caudillo Ramírez de Grues y Sor Grúa Blanca Placas 106 AD8 Sale
 Sale 15:05

05-07-16 14:05
 RECEBIDA
 UNIDAD RECIBIDA
 CENTRO DE SUBASTA



Ubicación de unidad

FECHA

30/06/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017425124

SINISESTRO: 506956/16-DM

VIN: JF1GE77D89G002705

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: SUBARU

MODELO: IMPREZA

VERSIÓN: 2.0I CVT

AÑO: 2009

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2483861

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUANAJUATO

POBLACIÓN: LEON

COLONIA: ESPANITA

CALLE: ORACION 301

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 37270

CONTACTO: 25701 - VEHICULOS DE LEON SA

TELÉFONO: (477)3112226

CORREO: hyp@velesa.com.mx

REFERENCIA: 04160563417

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUANAJUATO

POBLACIÓN: LEON

COLONIA: LOS LÓPEZ

CALLE: CARRETERA LEÓN-SILAO

NÚM. EXTERIOR: KM 8

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 37680

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.