

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE 22111 N° DE SINIESTRO 690676 FOLIO 690676

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Juan Antonio Gonzalez ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: DD 08 MM 07 AA 16 HORA: 16:16 N° DE PÓLIZA: 610926031 DESTINO: AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE: GESA

DIRECCIÓN DEL DESTINO: Carretera del Sur 472 Bl. Estadio Ciudad Comunal Los TEL: 333216272

MARCA: Ford TIPO: Ecopost PUERTAS: 3 MODELO (AÑO): 2007 NO. DE MOTOR: 11111111

N° DE SERIE: 11111111111111 COLOR: blanco PLACAS: 133400 TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: 11111111111111 COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				MOTOR				MOTOR			
1.- ALTERNADOR	X			52.- CLAVON (FUNCIONANDO)	X			102.- MANIJAS EXTERIORES	X		C/D
2.- BATERÍA (MARCA)	X			53.- CODERAS	X			103.- MOLDURAS (N°)	X		2
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	X			54.- COMP. DISC. (MARCA)	X		1 VE cambiado	PUERTA DELANTERA	X		C/D
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	X			55.- CONSOLA	X			105.- PUERTA TRASERA	X		C/D
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	X			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	X			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	X		
6.- BOBINA	X			57.- CONTROL CALENTACIÓN	X			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	X		XX
7.- BOCINA CLAVON	X			58.- DEFROSTER	X			108.- SALPICADERA	X		C/D
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	X		X	109.- TAPONES RUEDAS (N°)	X		2
9.- BOMBA DE AGUA	X			60.- ESCUENDEJADOR	X		X	110.- VIDRIOS LATERALES (N°)	X		3
10.- BOMBA DE GASOLINA	X			61.- ESPEJO RETROVISOR	X			PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR	X			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	X			111.- BISELES	X		X
12.- BOSTER DE FRENSOS	X			63.- LUZ INTERIOR	X			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	X		
13.- CABLES DE BUJÍAS	X			64.- LUZ STOP	X			113.- COFRE	X		C/D
14.- CAJA DE VELOCIDADES	X			65.- MANIJAS INTERIORES	X			114.- CUARTOS DE LUZ	X		suetos
15.- CARBURADOR	X			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	X			115.- DEFENSA DELANTERA	X		C/D
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	X			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	X			116.- FAROS DE HALÓGENO	X		X
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	X			68.- RADIO - ESTEREO (MARCA)	X		1 VE cambiado	FAROS DE NIEBLA	X		suetos
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	X			69.- RELOJ	X		X	118.- PARABRISAS	X		
19.- CORNETAS DE AIRE	X			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	X			119.- PARRILLA	X		C/D
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	X			71.- TABLERO	X			120.- PLUMAS LIMPIADORES	X		
21.- DIFERENCIAL	X			72.- TAPETES (NO.)	X			121.- PORTA PLACA	X		X
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	X			122.- TOPES	X		X
23.- DISTRIBUIDOR	X			74.- VENTILADOR	X			PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	X			75.- VISERAS	X			125.- CALAVERAS	X		C/D
25.- FILTRO DE AIRE	X			76.- VOLANTE	X			124.- CHAPA CAJUELA	X		C/D
26.- FLECHA CARDAN	X			CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA	X		C/D
27.- GENERADOR	X			77.- ALFOMBRA CAJUELA	X			126.- LIMPIADORES	X		C/D
28.- MARCHA	X			78.- CABLES PASA CORRIENTE	X			127.- MEDALLON	X		C/D
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	X			79.- CARTÓN CAJUELA	X			128.- PORTA PLACA	X		X
30.- MOTOR LIMPIADORES	X			80.- GATO (TIPO)	X			129.- SISTEMA DE ESCAPE	X		
31.- MOTOR VENTILADOR	X			81.- HERRAMIENTA (NO.)	X			130.- TAPA CAJUELA	X		C/D
32.- RADIAADOR	X			82.- LLAVES DE RUEDAS	X			131.- TOPES	X		X
33.- REGULADOR	X			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	X			GENERAL			
34.- SENSORES	X			84.- SEÑALES DE GARRETERA	X			132.- ANTENA	X		X
35.- SISTEMA DE GAS	X			LADO DERECHO				133.- CANASTILLA	X		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	X			85.- ALETAS	X			134.- ESPOLERS (D/Y (I))	X		X
37.- TANQUE DE GASOLINA	X			86.- COSTADOS	X			135.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)	X		X
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	X			87.- ESPEJO EXTERIOR	X			136.- GUATA COFRE	X		C/D
39.- TAPÓN RADIAADOR	X			88.- ESTRIBO	X			137.- PLACA (D/Y (I))	X		C/D
40.- TURBO CARGADOR	X			89.- MANIJAS EXTERIORES	X			138.- RINES (MARCA)	X		C/D
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	X			90.- MOLDURAS (NO. 1)	X			139.- TAPÓN GASOLINA	X		X
INTERIOR				91.- PUERTA DELANTERA	X			140.- TOLDO	X		C/D
42.- ALFOMBRA	X			92.- PUERTA TRASERA	X			OTROS			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	X			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	X		X	141.- ALARMA	X		
44.- ASIENTOS TRASEROS	X			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	X		X	142.- EXTINGUIDOR	X		
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	X			95.- SALPICADERA	X			143.- LLAVERO	X		
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)	X			96.- TAPONES RUEDAS (N°)	X			144.- OBJETOS PERSONALES	X		
47.- BOTONES RADIO - ESTEREO	X			97.- VIDRIOS LATERALES (N°)	X			145.- OTROS PAPELES	X		
48.- CABECERAS	X			LADO IZQUIERDO				146.- PLACAVIN	X		
49.- CAJUELA DE GUANTES	X			98.- ALETAS	X		X	147.- LLANTAS	X		
50.- CENICEROS	X			99.- COSTADO	X			MARCA	X		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	X			100.- ESPEJO EXTERIOR	X			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>	X		
				101.- ESTRIBO	X			148.- OTROS	X		

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN. *No presente encendedor y llega con 1/2 tanque de gasolina.*



COMPANÍA DE SEGUROS
S.A. DE C.V.
AJUSTADOR
DANIEL PEREZ MEXICO
CLAVE: 18487

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO
O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR
QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUÁ
QUE RECIBE

Recibi conforme inventarios General Santos Blanco 08-07-16 DILLMANN

Entregado conforme inventarios Benjamin Garcia 08-07-16 Carros Jales 358 659 8/07/16

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

Grupo Lalo Taller INGRESA
Ford Eco Sport
9BFU135FX78891379

FECHA 8/07/16
MODELO 2007
LLAVES SI

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	X		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		X	
3 *BATERIA	X		
4 *FARO DER	X		SUELTO
5 *FARO IZQ	X		SUELTO
6 *ESPEJO LAT DER	X		
7 *ESPEJO LAT IZQ	X		
8 *LLANTA DEL DER	X		
9 *LLANTA DEL IZQ	X		
10 *LLANTA TRA DER	X		
11 *LLANTA TRA IZQ	X		
12 *CALAVERA DER	X		SUELTA
13 *CALAVERA IZQ	X		ROTA
14 *LLANTA DE REFACCION	X		
15 * LLAVES	X		
16 * ESTEREO O RADIO	X		
17 * EQ DE DVD		X	
18 * CATALIZADOR	X		
19 PARRILLA	X		SUELTA
20 COSTADO L/DER.	X	X	
21 CUARTOS	X		
22 COFRE	X		X
23 PARABRISAS	X		

	SI	NO	DAÑADO
24 LIMPIADORES	X		
25 SALICADERAS	X		
26 ANTENA	X		
27 DEFENSA TRAS	X		X
28 TAPA TRASERA	X		X
29 VENTILADOR	X		
30 BOBINA	X		
31 CARBURADOR		X	
32 FILRO DE AIRE	X		SUELTO
33 DISTRIBUIDOR		X	
34 BUJIAS	X		
35 DEFENSA DEL	X		SUELTA
36 CABLES	X		
37 BOMBA DE GAS	X		
38 BOMBA DE INYECC.		X	
39 INYECTORES		X	
40 COMPRESOR A/AC	X		
41 TABLERO	X		
42 ASIENTOS	X		
43 VOLANTE	X		X
44 STEREO	X		
45 BOCINAS	X		
46 GATO		X	

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES
OBSERVACIONES (1 AL 18)

Motor funcionando

OBSERVACIONES

Josue Villalobos
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

GERARDO GARCIN S
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)
GRUPO LALO



Ventura

servicios integrales en subastas

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO

FOLIO

FECHA

NIU

09-07-2016
1745.447

INGRESO DE UNIDADES


COMPAÑÍA
SINIESTRO

Qualitas
497800/16-RC

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

Piezas del ventilador y Radiador caído con daños
Defensa y taca Seltas con daños
calaveras Seltas cantinas y feras Seltas con
daños Parte trasera defensa con daño y cañuela
Medallón roto Cofre con daños salpicadero
izquierda con daños Cambiaron el estereo
por otro, puertos izquierdos con daños
llanta Relación sin tapon

ENTREGA


Ben Carano 358859
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE

Genaro Santos Blanco
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL
VENTURA / VIGILANCIA 



Ubicación de unidad

FECHA
 06/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO	
PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	
SKU: 000017451447	MODELO: ECO SPORT
SINIESTRO: 497800/16-RC	VERSIÓN: 2.0L TM 5 VEL
VIN: 98PUT35FX78891374	AÑO: 2007
MOTOR: S/N	COLOR: SIN ASIGNAR
TIPO: AUTOS	PLACAS: 2479355
MARCA: FORD	

UBICACIÓN
PAÍS: MÉXICO
ESTADO: MORELOS
POBLACIÓN: CUERNAVACA
COLONIA: VICENTE ESTRADA CAJI
CALLE: DIVISION DEL SUR #472
NUM. EXTERIOR: -
NUM. INTERIOR: -
CÓDIGO POSTAL: 62460
CONTACTO: 22268 - FLORES ABARCA EFRÉN
TELÉFONO: (777) 3151746
CORREO: efrén.flores@ingesacuernavaca.com.mx
REFERENCIA: 04160551411



DESTINO
PAÍS: MÉXICO
ESTADO: MORELOS
POBLACIÓN: YAUTEPEC
COLONIA: La Joya
CALLE: Carr. federal Cuernavaca cuautla km 11.5
NUM. EXTERIOR: S/N
NUM. INTERIOR: S/N
CÓDIGO POSTAL: 6273
CONTACTO:
TELÉFONO:
CORREO:
REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

 NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA	
PLACA DE GRUA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.
 Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producido de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

 ORIGINAL