

0-52142
S/p/locas

ORDEN DE ADMISIÓN

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Tel. 5481 8500 | 5002 5500 Fax: 5481 8550 | 5002 5550
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO **2150159**

Nº. DE REPORTE **6/2361** Nº. DE SINIESTRO **160580448** FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO TERCERO PERÍODO DE GRACIA FECHA HORA Nº. DE PÓLIZA Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO
 SI NO **29 06 2016** **2660272124** **—** **01**

NOMBRE(S) Y APELLIDOS / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **MARTIN ALEJANDRO PICAZO BAUTISTA** TELÉFONO **55-3209-8506**

RAZÓN SOCIAL A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **COMPAÑIA DE LA CIA. POYAUTLA** RESPONSABLE TELÉFONO

DOMICILIO **COL. POYAUTLA DELEG. TLAHUAC MEX. DF** COBERTURA **AMPLO** RIESGO AFECTADO **ROBO**

MARCA **VOLKSWAGEN** TIPO **JETTA** MODELO (AÑO) **2013** Nº. DE MOTOR **CCC171165** REG. FED. VEHÍCULOS

Nº. DE SERIE **3VWGWEAN13DM240044** COLOR **BLANCO** PLACAS **SIN/PLACAS** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL CLÁUSULA DE DEDUCIBLE % S/A \$ **—** \$

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

VEH. SIN LLAVE DE ENCENDIDO, SIN RINES C/LLANTAS, SIN ASIENTOS NI TAPAS DE PUERTAS, SIN FAROS, SIN PARRILLA, SIN ESPEJOS LATERALES CON CARROZA, FALTA QUENACOCOS, SIN FAROS DE NUBLA, SIN PORTA-PLACAS NI PLACAS, GOLPES EN PARTES BAJAS, FALTAN INSTRUMENTOS DEL TABLERO, CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO, SIN RADIO DE NAVEGADOR, SIN BOLSAS DE AIRE, SIN GUANTORA, SIN ENCENDIDOR SIN CONECTOR, SIN BOLA DE POLANCA DE VELOCIDADES NI FUNDA EN CAJUELA FALTA TAPA DE CORTON, SEÑALIZADORES, LLANTA DE REPICION, HERRAMIENTA

FALTA COMPUTADORA Y MEDIO MOTOR DESMONTADO, SIN BATERIA, FALTAN CONECTORES



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN.

[Signature]
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

[Signature]
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

Vehículo de Contaminación-
Alejandro Picazo Bautista
10/6/16
5532098506

ESTADO

GRANDE

| | |
|---------------------------------|--|
| FOLIO: | |
| Agencia del Ministerio Público: | OCRA ECATEPEC |
| Oficio Número: | 2133D0000/ORIENTE/2704/2016 |
| CARPETA: Primordial: | TLA/0/ATI/000/000756/16/06 0/ATI/00/MPI/262/00008/16/06 |
| CARPETA: Relacionada | ECA/ECA/XAL/034/003040/16/06 ECA/XAL/00/MPI/118/00044/16/06 |

A
SUNTO: SE SOLICITA DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO

tepec de Morelos Estado de México a 29 de Junio del año 2016.

RGADO DEL CORRALON DE
LDE GRUAS Y RESGUARDOS MEXICANOS
C.V.
EPEC, ESTADO DE MÉXICO
NTE

imiento a mi acuerdo dictado en esta fecha en la Carpeta de Investigación que al rubro se
tributor a Usted gire sus apreciables órdenes a quien corresponda a efecto de que le sea
C. MARTIN ALEJANDRO PICAZO BAUTISTA. Por no existir
to legal alguno por parte de esta autoridad; el vehículo de las siguientes característica

**VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, MODELO 2013, COLOR
O, CON NÚMERO DE SERIE: 3VWGW6AJ3DM249044, CON
O DE MOTOR: CCC171165 CON NÚMERO DE PLACAS DE
ACION: MNZ7111.**

ar el momento le envió un cordial saludo.

ATENCIAMENTE

LIC. ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA
FISCALÍA

GR

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **612361** Nº. DE SINIESTRO **160580442** FOLIO **650542**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **MARTIN ALEJANDRO PICAZO BOUTISTA** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: **29** ^{DD} **06** ^{MM} **2016** ^{AA} HORA: **20:02** Nº. DE PÓLIZA: **2060272124** DESTINO: AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE: _____

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): _____

MARCA: **VOLKSWAGEN** TIPO: **JETTA** PUERTAS: **4 PTS.** MODELO (AÑO): **2013** NO. DE MOTOR: **CCC171165**

Nº. DE SERIE: **3VWGW6A13DM249044** COLOR: **BLANCO** PLACAS: PLACA AUTOMÁTICA TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: _____ COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERV. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERV. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERV. |
|---------------------------------|----|----|---------|-----------------------------------|----|----|-----------|---|----|----|---------|
| MOTOR | | | | 52.- CHAZÓN/FUNCIONANDO | | | | 102.- MANIJAS EXTERIORES | | | |
| 1.- ALTERNADOR | | X | | 53.- CODEBAS | | X | | 103.- MOLDEURAS (Nº) | | X | |
| 2.- BATERÍA (MARCA) | | X | | 54.- CDW/PAC DISC (MARCA) | | X | | 104.- PUERTA DELANTERA | | X | |
| 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR | | X | | 55.- CONSOLA | | X | | 105.- PUERTA TRASERA | | X | |
| 4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO | | X | | 56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO | | X | | 106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO | | X | |
| 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN | | X | | 57.- CONTROL CALEFACCIÓN | | X | | 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO | | X | |
| 6.- BOBINA | | X | | 58.- DIRECTOR | | X | | 108.- SALPICADERA | | X | |
| 7.- BOCINA CLARÓN | | X | | 59.- REALIZADOR (MARCA) | | X | | 109.- TAPONES RUEDAS (Nº) | | X | |
| 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | | X | | 60.- ENCENDEDOR | | X | | 110.- VIDRIOS LATERALES (Nº) | | X | |
| 9.- BOMBA DE AGUA | | X | | 61.- ESPEJO RETROVISOR | | X | | PARTE FRONTAL | | | |
| 10.- BOMBA DE GASOLINA | | X | | 62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO | | X | | 111.- BISELES | | X | |
| 11.- BANDAS DE MOTOR | | X | | 63.- LUZ INTERIOR | | X | | 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES | | X | |
| 12.- BOSTER DE FRENCOS | | X | | 64.- LUZ STOP | | X | | 113.- COFRE | | X | |
| 13.- CABLES DE BUJÍAS | | X | | 65.- MANIJAS INTERIORES | | X | | 114.- CLAVIER DE LUZ | | X | |
| 14.- CAJA DE VELOCIDADES | | X | | 66.- PALANCA DE VELOCIDADES | | X | | 115.- DEFENSA DELANTERA | | X | |
| 15.- CARBURADOR | | X | | 67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL. | | X | | 116.- FAROS DE HALOGENO | | X | |
| 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO | | X | | 68.- RADIO / ESTEREO (MARCA) | | X | | 117.- FAROS DE NIEBLA | | X | |
| 17.- COMPUTADORA (MOTOR) | | X | | 69.- RELOJ | | X | | 118.- PARABRISAS | | X | |
| 18.- COMPUTADORA (VANE) | | X | | 70.- SEGUROS ELÉCTRICOS | | X | | 119.- PARRILLA | | X | |
| 19.- CORNETAS DE AIRE | | X | | 71.- TABLERO | | X | | 120.- PLUMAS LIMPIADORES | | X | |
| 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES | | X | | 72.- TAPETES (Nº) | | X | | 121.- PORTA PLACA | | X | |
| 21.- DIFERENCIAL | | X | | 73.- VENTANAS ELÉCTRICAS | | X | | 122.- TORNOS | | X | |
| 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA | | X | | 74.- VESTIDURAS | | X | | PARTE TRASERA | | | |
| 23.- DISTRIBUIDOR | | X | | 75.- VISERAS | | X | UNA SURCA | 123.- CALAVITAS | | X | |
| 24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO | | X | | 76.- VOLANTE | | X | | 124.- CHAPA CAJUELA | | X | |
| 25.- FILTRO DE AIRE | | X | | CAJUELA | | | | 125.- DEFENSA TRASERA | | X | |
| 26.- FLECHA CARDAN | | X | | 77.- ALFOMBRA CAJUELA | | X | | 126.- LIMPIADORES | | X | |
| 27.- GENERADOR | | X | | 78.- CABLES PARA COBRINTE | | X | | 127.- MEDALLÓN | | X | |
| 28.- MARCHA | | X | | 79.- CARTÓN CAJUELA | | X | | 128.- PERCHA PLACA | | X | |
| 29.- MOTOR (MONOBLOQUE) | | X | | 80.- GATO (TIPO) | | X | | 129.- SISTEMA DE ESCAPE | | X | |
| 30.- MOTOR LIMPIADORES | | X | | 81.- HERBAMIENTA (Nº) | | X | | 130.- TAPA CAJUELA | | X | |
| 31.- MOTOR VENTILADOR | | X | | 82.- LLAVE DE RUEDAS | | X | | 131.- TORNOS | | X | |
| 32.- RADIADOR | | X | | 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA) | | X | | GENERAL | | | |
| 33.- REGULADOR | | X | | 84.- SEÑALES DE CARRETERA | | X | | 132.- ANTENA | | X | |
| 34.- SEMBRES | | X | | LADO DERECHO | | | | 133.- CANASTILLA | | X | |
| 35.- SISTEMA DE GAS | | X | | 85.- ALETAS | | X | | 134.- ESPERILERS (EY) (E) | | X | |
| 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN | | X | | 86.- COSTADOS | | X | | 135.- FLIBLISELEVADORES (Nº) | | X | |
| 37.- TANQUE DE GASOLINA | | X | | 87.- ESPEJO EXTERIOR | | X | | 136.- GUAJA COFRE | | X | |
| 38.- TAPON ACEITE MOTOR | | X | | 88.- ESTEREO | | X | | 137.- PLACA (EY) (E) | | X | |
| 39.- TAPON RADIADOR | | X | | 89.- MANIJAS EXTERIORES | | X | | 138.- RINES (MARCA) | | X | |
| 40.- TURBO CARGADOR | | X | | 90.- MOLDEURAS (Nº) | | X | | 139.- TAPON GASOLINA | | X | |
| 41.- VÁLVULA REPARTIDORA | | X | | 91.- PUERTA DELANTERA | | X | | 140.- SOLDOS | | X | |
| INTERIOR | | | | 92.- PUERTA TRASERA | | X | | OTROS | | | |
| 42.- ALFOMBRA | | X | | 93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | X | | 141.- ALARMA | | X | |
| 43.- ASIENTOS DELANTEROS | | X | | 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | X | | 142.- EXTINGUIDOR | | X | |
| 44.- ASIENTOS TRASEROS | | X | | 95.- SALPICADERA | | X | | 143.- LLAVERO | | X | |
| 45.- BOBINAS (MARCA Y Nº) | | X | | 96.- TAPONES RUEDAS (Nº) | | X | | 144.- OBJETOS PERSONALES | | X | |
| 46.- BOLSAS DE AIRE (Nº) | | X | | 97.- VIDRIOS LATERALES (Nº) | | X | | 145.- OTROS PAPELES | | X | |
| 47.- BOTONES RADIO / ESTEREO | | X | | LADO IZQUIERDO | | | | 146.- PLACA VIN. | | X | |
| 48.- CARCERAS | | X | | 98.- ALETAS | | X | | 147.- LLANTAS | | X | |
| 49.- CAJUELA DE GUANTES | | X | | 99.- COSTADO | | X | | MARCA | | | |
| 50.- CENICEROS | | X | | 100.- ESPEJO EXTERIOR | | X | | VIDRO DO <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> | | | |
| 51.- CONTROLES DE SEGURIDAD | | X | | 101.- ESTEREO | | X | | 148.- OTROS | | X | |

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Martin A. Picazo Boutista
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

Juan M. Durazo
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

[Firma]
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRU A QUE RECIBE

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGA A PAGAR A CALIDAD COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., CUALQUIER DAÑO O FALTANTE; FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO. 4:12

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: V. N. 3 V W B W L A J 3 D M 2 4 9 0 4 4
 ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS, LA CLASE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES ALLEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO. 5-580442 C-52142 S-580442/16

- CLAVES DE PIEZAS**
- MOTOR**
- 1.- ALTERNADOR
 - 2.- BATERIA (MARCA)
 - 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR
 - 4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO
 - 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN
 - 6.- BOBINA
 - 7.- BOCINA CLAXON
 - 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
 - 9.- BOMBA DE AGUA
 - 10.- BOMBA DE GASOLINA
 - 11.- BANDAS DE MOTOR
 - 12.- BOSTER DE FRENOS
 - 13.- CABLES DE BUJÍAS
 - 14.- CAJA DE VELOCIDADES
 - 15.- CARBURADOR
 - 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO
 - 17.- COMPUTADORA (MOTOR)
 - 18.- COMPUTADORA (VIAJE)
 - 19.- CORNFITAS DE AIRE
 - 20.- DEPOSITO AGUA LIMPIADORES
 - 21.- DIFERENCIAL
 - 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA
 - 23.- DISTRIBUIDOR
 - 24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO
 - 25.- FILTRO DE AIRE
 - 26.- FLECHA CARDAN
 - 27.- GENERADOR
 - 28.- MARCHA
 - 29.- MOTOR (MONOBLOQUE)
 - 30.- MOTOR LIMPIADORES
 - 31.- MOTOR VENTILADOR
 - 32.- RADIADOR
 - 33.- REGULADOR
 - 34.- SEMIBES
 - 35.- SISTEMA DE GAS
 - 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN
 - 37.- TANQUE DE GASOLINA
 - 38.- TAPÓN ACEITE MOTOR
 - 39.- TAPÓN RADIADOR
 - 40.- TURBO CARGADOR
 - 41.- VÁLVULA REPARTIDORA
- LADO DERECHO**
- 78.- CABLES PASA CORRIENTE
 - 79.- CARTÓN CAJUELA
 - 80.- GATO (TIPO)
 - 81.- HERRAMIENTA (Nº)
 - 82.- LLAVE DE RUEDAS
 - 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDIA)
 - 84.- SEÑALES DE CARRETERA
 - 85.- ALETAS
 - 86.- COSTADOS
 - 87.- ESPEJO EXTERIOR
 - 88.- ESTIRIBO
 - 89.- MANIJAS EXTERIORES
 - 90.- MOLDURAS (NO.)
 - 91.- PUERTA DELANTERA
 - 92.- PUERTA TRASERA
 - 93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO
 - 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO
 - 95.- SALPICADERA
 - 96.- TAPONES RUEDAS (Nº)
 - 97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)
- LADO IZQUIERDO**
- 98.- ALETAS
 - 99.- COSTADO
 - 100.- ESPEJO EXTERIOR
 - 101.- ESTIRIBO
 - 102.- MANIJAS EXTERIORES
 - 103.- MOLDURAS (NO.)
 - 104.- PUERTA DELANTERA
 - 105.- PUERTA TRASERA
 - 106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO
 - 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO
 - 108.- SALPICADERA
 - 109.- TAPONES RUEDAS (Nº)
 - 110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)
- PARTE FRONTAL**
- 111.- BISELES
 - 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES
 - 113.- COFRE
 - 114.- CUARTOS DE LUZ
 - 115.- DEFENSA DELANTERA
 - 116.- FAROS DE HALÓGENO
 - 117.- FAROS DE NIEBLA
 - 118.- PARABRISAS
 - 119.- PARRILLA
 - 120.- PILLAS LIMPIADORES
 - 121.- PORTA PLACA
 - 122.- TOPES
- PARTE TRASERA**
- 123.- CALAVERAS
 - 124.- CHIAPA CAJUELA
 - 125.- DEFENSA TRASERA
 - 126.- LIMPIADORES
 - 127.- MEDALLÓN
 - 128.- PORTA PLACA
 - 129.- SISTEMA DE ESCAPE
 - 130.- TAPA CAJUELA
 - 131.- TOPES
- GENERAL**
- 132.- ANTENA
 - 133.- CANASTILLA
 - 134.- ESPOLERS (DIY TI)
 - 135.- FUSIBLES / ELEVADORES (Nº)
 - 136.- GUATA COFRE
 - 137.- PLACA (DIY TI)
 - 138.- RINES (MARCA)
 - 139.- TAPÓN GASOLINA
 - 140.- TOLDO
- OTROS**
- 141.- ALARMA
 - 142.- EXTINGUIDOR
 - 143.- LLAVERO
 - 144.- OBJETOS PERSONALES
 - 145.- OTROS PAPELES
 - 146.- PLACA VIN.
 - 147.- LLANTAS
 - 148.- OTROS
- VIDA: DD DI TD TI

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: OTRA ECA TEPAT FECHA: 30-06-16

A LUGAR: Poyaiti

PRESTADOR: Ivataki

NÚMERO: 09 DAÑOS O FALTANTES: UNIDAD DE Robo Sin llaves Sin llaves

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

Nombre y firma de quien entrega: Alejandro Morales Nombre y firma de quien recibe: Alejandro Morales

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

DE: FECHA:

A LUGAR:

PRESTADOR:

NÚMERO DAÑOS O FALTANTES

CRUCERO TALLER M.P. AJUSTADOR

Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe