INVENTARIO QUALITAS

Quálitas

FOLIO ARRASTRE `0000006650022

SINIESTRO 477121/16-RC

ORIGEN TALLER LOS LEONES, OAX

DESTINO ENCIERRO CSV OAXACA

MARCA TOYOTA | SUBMARCA COROLLA | CAJA SE 22/07/2016

SERIE 5YFBVRHE8EY033245 | AÑO 2013

COLOR PLATA | PLACAS S/P. | LLAVES SI

		SI	NO	DAÑADO
1	*COMPUTADORA DE MOTOR		/	
2	*COMPUTADORA DE CAJA AUT	/		
3	*BATERIA	/		
4	*FARO DER	/		
5	*FARO IZQ	/		
6	*ESPEJO LAT DER	/		
7	*ESPEJO LAT IZQ	/		
8	*LLANTA DEL DER	/		
9	*LLANTA DEL IZQ	/		
10	*LLANTA TRA DER	/		
11	*LLANTA TRA IZQ	/		
12	*CALAVERA DER	/		
13	*CALAVERA IZQ	/		
14	*LLANTA DE REFACCION	/		
15	* LLAVES	/		
16	* ESTEREO O RADIO	/		
17	* EQ DE DVD	/		
18	* CATALIZADOR	/		
19	PARRILLA	/		
20	COSTADO L/DER.	/		
21	CUARTOS	/		
22	COFRE	/		
23	PARABRISAS	/		
24	LIMPIADORES	/		
25	SALPICADERAS	/		
26	ANTENA	/		
27	DEFENSA TRAS	/		
28	TAPA TRASERA	/		
29	VENTILADOR	/		
30	BOBINA			/
31	CARBURADOR	/		
32	FILRO DE AIRE	/		
33	DISTRIBUIDOR	/		
34	BUJIAS	/		
35	DEFENSA DEL	/		
36	CABLES	/		
37	BOMBA DE GAS			/
38	BOMBA DE INYECC.	/		
39	INYECTORES	/		
40	COMPRESOR A/AC	/		
41	TABLERO	/		/
42	ASIENTOS	/		/
43	VOLANTE	/		
44	STEREO	/		
45	BOCINAS	/		
46	GATO	/		

IDENTIFIQUE Y SEÑALE LOS DAÑOS DEL VEHICULO



Ingresos [illegible] piezas sueltas dentro de la cajuela y enseres, tanque de gasolina desmontado interiores desarmados.

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18) Daño en Partes bajas y Hojalatería

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)