

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE N° DE SINIESTRO FOLIO **701443**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____ ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA _____ HORA _____ N° DE PÓLIZA _____ DESTINO _____ NOMBRE _____
 DD MM AA AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) _____

MARCA _____ TIPO _____ PUERTAS _____ MODELO (AÑO) _____ NO. DE MOTOR _____

N° DE SERIE _____ COLOR _____ PLACAS _____ TRANSMISIÓN _____
 AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

Recibi conforme inventario Genero Santos Blanco 04-07-2016

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERV. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERV. | DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERV. |
|---------------------------------|----|----|---------|-----------------------------------|----|----|---------|---|----|----|---------|
| MOTOR | | | | 52.- CLAXON (FUNCIONANDO) | | | N-V | 102.- MANIJAS EXTERIORES | | | X |
| 1.- ALTERNADOR | / | | N-V | 53.- CODERAS | | X | | 103.- MOLDURAS (N°) | / | | X |
| 2.- BATERÍA (MARCA) | / | | | 54.- COMPAC DISC (MARCA) | | X | | 104.- PUERTA DELANTERA | | X | X |
| 3.- BAYONETA ACEITE MOTOR | / | | N-V | 55.- CONSOLA | | X | | 105.- PUERTA TRASERA | | X | X |
| 4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO | / | | N-V | 56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO | | X | | 106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO | | X | X |
| 5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN | / | | N-V | 57.- CONTROL CALEFACCIÓN | | X | | 107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO | | X | X |
| 6.- BOBINA | / | | N-V | 58.- DEFROSTER | | X | | 108.- SALPICADERA | | X | X |
| 7.- BOCINA CLAXON | / | | Bocina | 59.- ECUALIZADOR (MARCA) | | X | | 109.- TAPONES RUEDAS (N°) | | X | X |
| 8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | / | | N-V | 60.- ENCENDIDOR | | X | | 110.- VIDRIOS LATERALES (N°) | | X | X |
| 9.- BOMBA DE AGUA | / | | N-V | 61.- ESPEJO RETROVISOR | | X | | PARTE FRONTAL | | | |
| 10.- BOMBA DE GASOLINA | / | | N-V | 62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO | / | | | 111.- BISELES | | X | X |
| 11.- BANDAS DE MOTOR | / | | | 63.- LUZ INTERIOR | | X | | 112.- BRAZOS DE LIMPIADORES | | X | X |
| 12.- BOSTER DE FRENOS | / | | | 64.- LUZ STOP | / | | | 113.- COFRE | | X | X |
| 13.- CABLES DE BUJÍAS | / | | 1 Bujía | 65.- MANIJAS INTERIORES | / | | | 114.- CUARTOS DE LUZ | / | | X |
| 14.- CAJA DE VELOCIDADES | / | | | 66.- PALANCA DE VELOCIDADES | | X | | 115.- DEFENSA DELANTERA | / | | X |
| 15.- CARBURADOR | / | | | 67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL. | | X | | 116.- FAROS DE HALÓGENO | / | | X |
| 16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO | / | | | 68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA) | | X | | 117.- FAROS DE NIEBLA | / | | X |
| 17.- COMPUTADORA (MOTOR) | / | | | 69.- RELOJ | | X | | 118.- PARABRISAS | / | | X |
| 18.- COMPUTADORA (VIJE) | / | | | 70.- SEGUROS ELÉCTRICOS | | X | | 119.- PARRILLA | / | | X |
| 19.- CORNETAS DE AIRE | / | | | 71.- TABLERO | / | | | 120.- PLUMAS LIMPIADORES | / | | X |
| 20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES | / | | | 72.- TAPETES (NO.) | | X | | 121.- PORTA PLACA | / | | X |
| 21.- DIFERENCIAL | / | | | 73.- VENTANAS ELÉCTRICAS | | X | | 122.- TOPES | / | | X |
| 22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA | / | | | 74.- VESTIDURAS | | X | | PARTE TRASERA | | | |
| 23.- DISTRIBUIDOR | / | | | 75.- VISERAS | | X | | 123.- CALAVERAS | / | | X |
| 24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO | / | | | 76.- VOLANTE | / | | | 124.- CHAPA CAJUELA | / | | X |
| 25.- FILTRO DE AIRE | / | | | CAJUELA | | | | 125.- DEFENSA TRASERA | / | | X |
| 26.- FLECHA CARDAN | / | | | 77.- ALFOMBRA CAJUELA | | X | | 126.- LIMPIADORES | / | | X |
| 27.- GENERADOR | / | | N-V | 78.- CABLES PASA CORRIENTE | | X | | 127.- MEDALLÓN | / | | X |
| 28.- MARCHA | / | | N-V | 79.- CARTÓN CAJUELA | | X | | 128.- PORTA PLACA | / | | X |
| 29.- MOTOR (MONOLOCK) | / | | | 80.- GATO (TIPO) | | X | | 129.- SISTEMA DE ESCAPE | / | | X |
| 30.- MOTOR LIMPIADORES | / | | | 81.- HERRAMIENTA (NO.) | | X | | 130.- TAPA CAJUELA | / | | X |
| 31.- MOTOR VENTILADOR | / | | | 82.- LLAVE DE RUEDAS | | X | | 131.- TOPES | / | | X |
| 32.- RADIADOR | / | | | 83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA) | | X | | GENERAL | | | |
| 33.- REGULADOR | / | | | 84.- SEÑALES DE CARRETERA | | X | | 132.- ANTENA | / | | X |
| 34.- SEMEJES | / | | | LADO DERECHO | | | | 133.- CANASTILLA | / | | X |
| 35.- SISTEMA DE GAS | / | | | 85.- ALETAS | | X | | 134.- ESPOILERS (D.Y (T) | / | | X |
| 36.- SISTEMA DE INYECCIÓN | / | | | 86.- COSTADOS | | X | c/d | 135.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°) | / | | X |
| 37.- TANQUE DE GASOLINA | / | | | 87.- ESPEJO EXTERIOR | / | | | 136.- GUATA COFRE | / | | X |
| 38.- TAPON ACEITE MOTOR | / | | N-V | 88.- ESTRIBO | / | | | 137.- PLACA (D.Y (T) | / | | X |
| 39.- TAPON RADIADOR | / | | | 89.- MANIJAS EXTERIORES | / | | | 138.- RINES (MARCA) | / | | X |
| 40.- TURBO CARGADOR | / | | | 90.- MOLDURAS (NO.) | / | | | 139.- TAPON GASOLINA | / | | X |
| 41.- VÁLVULA REPARTIDORA | / | | | 91.- PUERTA DELANTERA | | X | | 140.- TOLDO | / | | X |
| INTERIOR | | | | 92.- PUERTA TRASERA | | X | | OTROS | | | |
| 42.- ALFOMBRA | / | | | 93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | X | | 141.- ALARMA | / | | X |
| 43.- ASIENTOS DELANTEROS | / | | | 94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | X | | 142.- EXTINGUIDOR | / | | X |
| 44.- ASIENTOS TRASEROS | / | | | 95.- SALPICADERA | | X | | 143.- LLAVERO | / | | X |
| 45.- BOCINAS (MARCA Y N°) | / | | | 96.- TAPONES RUEDAS (N°) | | X | | 144.- OBJETOS PERSONALES | / | | X |
| 46.- BOLSAS DE AIRE (N°) | / | | | 97.- VIDRIOS LATERALES (N°) | | X | | 145.- OTROS PAPELES | / | | X |
| 47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO | / | | | LADO IZQUIERDO | | | | 146.- PLACA VIN. | / | | X |
| 48.- CABECERAS | / | | | 98.- ALETAS | | X | | 147.- LLANTAS | / | | X |
| 49.- CAJUELA DE GUANTES | / | | | 99.- COSTADO | / | | | MARCA | | | |
| 50.- CENICEROS | / | | | 100.- ESPEJO EXTERIOR | / | | | VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> | | | |
| 51.- CINTURONES DE SEGURIDAD | / | | | 101.- ESTRIBO | / | | | 148.- OTROS | | | |

c/d
Secas
CARGAS 2016
Estrago conforme inventario Marco Antonio Alvarado Vargas

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA _____
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE _____
 NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUÁ QUE RECIBE _____

SINDESTR

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



Qualitas

PLAZAS V/S PROCEDENCIA

DESCRIPCION DEL VEHICULO

SERIE

CARPAS "LALO"
MARLEY DAVIDSON
5HD1FRW1744718070

FECHA 09-06-2016
AÑO 2004
PLAZAS N/D

DAÑOS PREEXISTENTES

| | SI | NO | DAÑADO |
|----------------------------|------------|----|--------|
| 1 *COMPUTADORA DE MOTOR | NO VISIBLE | | |
| 2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT | | X | |
| 3 *BATERIA | NO VISIBLE | | |
| 4 *FARO DER | | NO | |
| 5 *FARO IZQ | X | | |
| 6 *ESPEJO LAT DER | X | | |
| 7 *ESPEJO LAT IZQ | X | | |
| 8 *LLANTA DEL DER | X | | |
| 9 *LLANTA DEL IZQ | | X | |
| 10 *LLANTA TRA DER | X | | |
| 11 *LLANTA TRA IZQ | | X | |
| 12 *CALAVERA DER | X | | |
| 13 *CALAVERA IZQ | X | | |
| 14 *LLANTA DE REFACCION | | X | |
| 15 * LLAVES | | X | |
| 16 * ESTEREO O RADIO | | X | |
| 17 * EQ DE DVD | | X | |
| 18 * CATALIZADOR | X | | |
| 19 *PARRILLA | X | | |
| 20 *DIS*ADO L/DER | | | X |
| 21 *CUARTOS | X | | |
| 22 *COPRE | | X | |
| 23 *PARABRISAS | | X | |

| | SI | NO | DAÑADO |
|---------------------|----|------------|--------|
| 24 *LAMPADITOS | | X | |
| 25 *SALICAD*HAY | | | X |
| 26 *ANTENA | | NO | |
| 27 *DEFENSA TRA* | X | | |
| 28 *TAPA TRASERA | | X | |
| 29 *VENTILADOR | | X | |
| 30 *BOBINA | X | | |
| 31 *CARBU*AD*O | X | | |
| 32 *FILTRO DE A*O* | X | | |
| 33 *DISTRIB*OT*O* | X | | |
| 34 *BU*IA* | X | | |
| 35 *DEFENSA IZQ | | X | X |
| 36 *CABLE* | X | | |
| 37 *BOMBA DE T*O* | X | NO VISIBLE | |
| 38 *BOMBA DE T*O*O* | | X | |
| 39 *INYE*TO*O* | | X | |
| 40 *COMPRESOR A*O* | | X | |
| 41 *TAS*ERO | X | | |
| 42 *ASIN*TO* | X | | |
| 43 *VOLANTE | X | | |
| 44 *B*TEREO | | X | |
| 45 *BOTON* | | X | |
| 46 *B*ATO* | | X | |

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

SE ENTREGA MOCHILA Y PARABRISAS
2 BOLSAS 51

OBSERVACIONES

[Firma]
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Marcos Antonio Alarcón Velazquez
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Tel. (7) 35-33-091 / 35-33-312
H. Cuautla, Mor.
REG. 0210-901029 UN/3



Ventura

servicios integrales en subastas

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO

FOLIO

FECHA

NIU

04-07-16

17502012

INGRESO DE UNIDADES

COMPAÑÍA
SINIESTRO

Qualitas
A51757/16-DM

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

Parabrisa sueltas y Enferrax machila bolsa
derecha suelta con daños
Salpicadera delantera con daños tubo y faros
defensas con daño cronómetro Derecha con daño
Sala izquierda con daño Filtro con daño
Tubo motoriza Traseño con daño

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR DE GRUA

Marco Antonio Abreu Villegas
Gros Lalo
Placas 948-EE-9

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL

VENTURA / VIGILANCIA

Genaro Santos Blanco



Ubicación de unidad

FECHA
 01/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.
 NIU: 000017502092 MODELO: C90E
 SINIESTRO: 451757/16-DM VERSIÓN: C90E
 VIN: 5HD1FRW174Y718070 AÑO: 2004
 MOTOR: S/N COLOR: SIN ASIGNAR
 TIPO: MOTOCICLETAS PLACAS: 2475496
 MARCA: ~~HONDA~~ HARLEY DAVIDSON

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO
 ESTADO: MORELOS
 POBLACIÓN: CUERNAVACA
 COLONIA: EMILIANO ZAPATA
 CALLE: AV. REFORMA #143 INT.A
 NÚM. EXTERIOR: -
 NÚM. INTERIOR: -
 CÓDIGO POSTAL: 99999
 CONTACTO: 57417 - SERVI MOTOS DE
 TELÉFONO: (735) 3532312
 CORREO: 0
 REFERENCIA: 04160500964



DESTINO

PAÍS: MÉXICO
 ESTADO: MORELOS
 POBLACIÓN: YAUTEPEC
 COLONIA: La Joya
 CALLE: Carr. federal Cuernavaca cuautla km 11.5
 NÚM. EXTERIOR: S/N
 NÚM. INTERIOR: S/N
 CÓDIGO POSTAL: 6273
 CONTACTO:
 TELÉFONO:
 CORREO:
 REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

 NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA
 Marco Antonio Alarcón Villagón
 PLACA DE GRÚA: 998-EE-9 FECHA DE ENTREGA: 04-06-2016

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.
 Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL