

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
COPRALON QUALITAS



Qualitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA

DESCRIPCION DEL VEHICULO

SERIE

Cruas Quality Tuxta 472
Porsche VW 1201

FECHA

MODELO

LLAVES

11/07/10
SI

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	/			24 LIMPIADORES	/		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT	/			25 SALICADERAS	/		
3 *BATERIA	/			26 ANTENA	/		
4 *FARO DER	/			27 DEFENSA TRAS	/		
5 *FARO IZQ	/			28 TAPA TRASERA	/		
6 *ESPEJO LAT DER	/			29 VENTILADOR	/		
7 *ESPEJO LAT IZQ	/			30 BOBINA	/		
8 *LLANTA DEL DER	/			31 CARBURADOR	/		
9 *LLANTA DEL IZQ	/			32 FILRO DE AIRE	/		
10 *LLANTA TRA DER	/			33 DISTRIBUIDOR	/		
11 *LLANTA TRA IZQ	/			34 BUJIAS	/		
12 *CALAVERA DER	/			35 DEFENSA DEL	/		
13 *CALAVERA IZQ	/			36 CABLES	/		
14 *LLANTA DE REFACCION	/			37 BOMBA DE GAS	/		
15 * LLAVES	/			38 BOMBA DE INYECC.	/		
16 * ESTEREO O RADIO	/			39 INYECTORES	/		
17 * EQ DE DVD	/			40 COMPRESOR A/AC	/		
18 * CATALIZADOR	/			41 TABLERO	/		
19 PARRILLA	/			42 ASIENTOS	/		
20 COSTADO L/DER.	/			43 VOLANTE	/		
21 CUARTOS	/			44 STEREO	/		
22 COFRE	/			45 BOCINAS	/		
23 PARABRISAS	/			46 GATO	/		

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

RECIBI UNIDAD EN EL
ESTADO FÍSICO QUE SE
ENTRETA

UNIDAD RECIBIDA

SAULER ANTONIO
#1107/2010
16:35

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

ENTREGUE UNIDAD CON FORMAS A INVENTARIO
Cruas Quality 471-DWS

JUAN MARTIN ALBOROS VILLARREAL

Operator de grua
Quality
Juan