

5 Verde

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:
57	WA 710 51000	19	19/04/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
Riesgo: <input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT				
Nombre del conductor/Asegurado/tercero				Teléfono:
Margarita Llanos S.A.U.				5363884

Datos del vehículo					
Marca	Tipo	Modelo	Placa	VIN	Color
LC	Gasol	2015	USD-743	ZF100010	Blanco

Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interior			
				Si	No	Observaciones	
Capó	/	/	/	Bocinas	/	/	
Luces extras	/	/	/	Bocinas extra/Marca	/	/	
Parabrisa	/	/	/	Estereo/Marca/Carátula	/	/	Clienta se la lleva
Limpia vidrios	/	/	/	Cenicero	/	/	
Emblemas	/	/	/	Espejo retrovisor interior	/	/	
Molduras	/	/	57 / Plásticos dañados	Tapete de cajuela	/	/	
Tapetes laterales	/	/	(2)	Tapetes Hule y/o Alfombra	/	/	No / (4) Tela
Tapetes y/o anillos de rueda	/	/	(4)	Motor	Si	No	Observaciones
Rines de aluminio/acero	/	/	Acero	Computadora	/	/	
Tipo de gasolina	/	/		Catalizador	/	/	
Alibris	/	/	Redas	Motor limpiadores	/	/	
Alfeta	/	/		Batería/Marca	/	/	
Puercas	/	/	(2)	Bujías y cables	/	/	
Asidero	/	/		Caja de relevadores	/	/	
Carta II: Marca/Estado	/	/	Pirelli	Caja de fusibles	/	/	
Carta III: Marca/Estado	/	/	"	Bayoneta de aceite	/	/	
Carta IV: Marca/Estado	/	/	"	Bayoneta de dirección	/	/	
Carta V: Marca/Estado	/	/	"	Bayoneta de transmisión	/	/	
Carta VI: Marca/Estado	/	/	"	Bocinas de claxon	/	/	
Accesorios				Varios			
Botón de emergencia	/	/		Kilometraje	/	/	63136
Equipaje	/	/		Adaptación y/o equipo especial	/	/	
Antena refacción/repuesto (temporal)	/	/	Not visible	Llavero/Control	/	/	(1) Nuevo
Equipaje	/	/		Gasolina	/	/	1/2 Tanque
Kit de herramientas	/	/					
Botón de X	/	/					