



FOLIO DE ARRASTRE

**NO. 0000006715406**



**Pase de salida**

FECHA DE SOLICITUD

07/07/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Seguros Atlas, S. A.

NIU: 000017598988

SINIESTRO: L00-4000-2016

VIN: JM1BM1W32G1296051

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: MAZDA

MODELO: MAZDA 3

VERSIÓN: 2.5L AUT A/AC BA QC

AÑO: 2016

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2DJ195

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI  
*Sergio IDIAS*  
NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallos.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA
RECIBIDA	
SELLO	ORIGINAL



FOLIO DE ARRASTRE

**NO. 000006715406**



### Ubicación de unidad

FECHA

07/07/2016

### DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Seguros Atlas, S. A.

NIU: 000017598988

SINISESTRO: L00-4000-2016

VIN: JM1BM1W32G1296051

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: MAZDA

MODELO: MAZDA 3

VERSIÓN: 2.5L AUT A/AC BA QC

AÑO: 2016

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2DJ195

### UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: MICHOACAN

POBLACIÓN: MORELIA

COLONIA: PASCUAL ORTIZ DE AYALA

CALLE: PERIFERICO PASEO DE LA

NÚM. EXTERIOR: 133

NÚM. INTERIOR: N/A

CÓDIGO POSTAL: 58250

CONTACTO: MAZDA RAVISA MORELIA

TELÉFONO: 01 443 204 0300

CORREO: contacto@mazdaravisa.com.mx

REFERENCIA: ENCARGADO DE TALLER SR

### DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: MICHOACAN

POBLACIÓN: TARIMBARO

COLONIA: Loma Bonita

CALLE: Camino Erandeni

NÚM. EXTERIOR:

NÚM. INTERIOR: 30

CÓDIGO POSTAL: 58880

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

### ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRUA

PLACA DE GRUA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL



# SERVICIO DE GRUAS GALVAN

SERVICIO 24 HORAS

CONTAMOS CON "ASISTENCIA VIAL" EN LA CIUDAD Y CARRETERAS  
 Periférico Paseo de la República No. 7167 Tzindurio de Morelos C.P. 58337 Morelia, Mich  
 Tels./Fax 316 38 68, 298 19 97 Nextel ID 52° 241856\*3 y Cel. Nextel 165 03 36

## SERVICIO PUBLICO FEDERAL

FECHA: 13 / Julio / 2016  
 DIA / MES / AÑO

LUGAR: Agencia


MARCA: Mazda PLACAS: NO

MODELO: 2016 TIPO: 3 COLOR: Roso

LLAVES: SI  NO  CUANTAS: una

PERITOS: TTO  PFP  PGR  PART:

NOMBRE DEL PROPIETARIO: \_\_\_\_\_



EXTERIOR	BIEN	MAL	MOTOR	BIEN	MAL	INTERIOR	BIEN	MAL
DEFENSAS	✓	X	RADIADOR	✓	—	TABLERO	✓	—
PARRILLA	✓	—	VENTILADOR	✓	—	VOLANTE	✓	—
FAROS	✓	—	GENERADOR	✓	—	ESTÉREO	<u>Acener</u>	—
COFRE	✓	—	BATERIA	✓	—	BOCINAS	✓	—
PARABRISAS	✓	—	CARBURADOR	✓	—	EQ.SONIDO EXTRA	✓	—
CAPACETE	✓	—	FILTRO DE AIRE	✓	—	RELOJ	✓	—
LIMPIADORES	✓	—	DISTRIBUIDOR	✓	—	ENCENDEDOR	✓	—
SALPICADERAS	✓	—	CABLES DE BUJÍAS	✓	—	ESPEJO	✓	—
PUERTAS	—	X	BOBINA	✓	—	ASIENTOS	✓	—
CUARTOS	—	X	BOMBA DE GAS	✓	—	TAPETES	✓	—
CRISTALES	✓	—	BOMBA INYECCIÓN	✓	—	AIRE ACOND	✓	—
MEDALLÓN	<u>Roto</u>	—	INYECTORES	✓	—	CB RADIO	✓	—
CAJUELA	—	X	COMPRESOR	✓	—	EXTINGUIDOR	✓	—
ANTENA	<u>PO</u>	—	TANQUES	✓	—	GATO	✓	—
ESPEJOS	—	X	BANDA	✓	—	CRUCETA	✓	—
TAPONES	<u>RINES</u>	—	MOTOR	✓	—	LLANTA EXTRA	✓	—
LLANTAS	✓	—	CLAXON	✓	—	LUCES	✓	—
CALAVERAS	—	X				RADIADOR	✓	—
TAPÓN GASOLINA	✓	—				COMPRESOR	✓	—

CARGA SIN WPA De Retrovisor / caja bucra en el Asiento

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

Manuel Garcia  
 ELABORÓ

PROPIETARIO \_\_\_\_\_  
  
 TTTT PFP TTO  
Samuel Arredondo



Ventura

SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTAS

# DE INVENTARIO

MORELIA

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

Siniestro	Día	Mes	Año			
200-4000-9016	13	07	2016			
Modelo	Marca	Tipo	Color	Placas	R.F.V.	Número de Serie / Motor
9016	MAZDA	MAZDA3	Rojo	-		JM1BM1W3261296051

1	COMPUTADORA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	VISIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> NO VISIBLE		
2	COMPUTADORA VIAJE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	VISIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> NO VISIBLE		
3	BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	MARCA: Original	
4	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO				
5	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO				
6	FAROS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	#:			
7	ESPEJOS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	#:			
8	RINES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA:	#: 4
9	TAPONES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA:	#: 4
10	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO			MARCA: Duplo	#: 4
				ESTADO: BUENO	MEDIA VIDA <input checked="" type="checkbox"/>	HALO	OTRO:
11	PLACAS	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	DELANTERA	TRASERA		
12	CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	#:	2		
13	LLANTA DE REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO			MARCA:	
14	HERRAMIENTAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	TIPO (ESPECIFICAR):	1 piezas, cables, desgasador / punto		
15	LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	#:			
16	CONTROL DE ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	#:			
17	ESTÉREO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA:	CASSETTE NO
						CAJA CD:	SI
18	DVD	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA:	
19	BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADAS	MARCA: BOSCH	#: 6
20	BOLSAS DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	#:			
21	ESPEJOS INTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	#:	1		
22	CATALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO				

OBSERVACIONES

Melotipo con señalamientos  
1 cables de pasa corriente  
1 Extinguidor

Sin luna en el retrovisor

Recibo conforme a inventario  
 13-07-2016

ENTREGO COMPONENTES A INVENTARIO  
 MANUEL CARRERA (REYES)  
 13/07/2016