

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
CH09520F	110286136400		27/05/2016	<input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero			
Riesgo:							
<input type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
Yolanda Olivas Regalado							
Datos del vehículo:							
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	VIN:			
Chvrolet	Aveo	2013	EKC6270				
				Color:			
				Gris			
Datos del vehículo:							
Exterior:	SI	No	Observaciones	Interiores	SI	No	Observaciones
Faros	/		Quebrados los 2	Bocinas	/		
Faros extras		/		Bocinas extra/Marca	/		
Parrilla	/			Estereo/Marca/Carátula	/		Original
Limpiadores	/			Cenicero	/		
Emblemas	/			Espejo retrovisor Interior	/		Suelto
Molduras	/			Tapete de cajuela	/		
Espejos laterales	/			Tapetes Hule y/o Alfombra	/		Hule
Lunas laterales	/			Motor	SI	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda		/		Computadora	/		
Rines de aluminio/acero	/		Acero	Catalizador	/		
Tapón de gasolina	/			Motor limpiadores	/		
Calaveras	/		129 Quebrados	Batería/Marca	/		
Antena	/			Bujas y cables	/		
Placas	/			Caja de relevadores	/		
Spoiler	/			Caja de fusibles	/		
Llanta TI/Marca/Estado	/		Firestone 195/65R15	Bayoneta de aceite	/		
Llanta DD/Marca/Estado	/		Firestone 185/55R15	Bayoneta de dirección	/		
Llanta DI/Marca/Estado	/		Firestone 185/55R15	Bayoneta de transmisión	/		
Llanta TD/Marca/Estado	/		Firestone 195/65R15	Bocinas de claxon	/		
Interiores				Varios	SI	No	Observaciones
Señal de emergencia		/		Kilometraje			No Carga
Extinguidor		/		Adaptación y/o equipo especial			
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)		/		Llavero/Control	/		
Tipo de gato		/		Gasolina			No Carga
Bolsa de herramientas		/					
Llaves L o X		/					

Substanciasventura.com
 CENTRO DE SERVICIOS
 CNIHUMANA
 UNIDAD RECIBIDA
 08-07-2016 14:20
 07-2016
 4:20 h
 MORA

SA-098 - DICIEMBRE 2012

Original

AXA Auto

Orden de admisión

(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS0801000000CH09520F001
No. de siniestro	CH09520F
Fecha de siniestro	27-05-2016
No. de póliza	110286136400
No. de inciso	1

Nombre(Asegurado y/o Tercero): OLIVAS REGALADO YOLANDA

Marca: CHEVROLET

Tipo de vehículo: AVEO PAQ A

Modelo: 2013

Placas: EKC6270

Color: GRIS

Serie: RG1TA5AFXDL153335

Motor: 0

Deducible: 5.00%

Areas Dañadas (Preexistentes): Calavera izquierda, Fascia trasera

Areas Dañadas (En el Siniestro): Faro izquierdo, Salpicadera izquierda, Puerta Delantera izquierda, Puerta Trasera izquierda, Llanta Delantera izquierda, Rin Delantera izquierdo, Suspensión Delantera izquierda, Fascia delantera con alma y bracks, Portaplacas delantero, Parrilla, Cofre, Marco Radiador, Radiador, Daños Mecánicos a consecuencia, Faro Derecho, Salpicadera derecha

Agencia o taller

elegido por el TALLER QUALITY SERVICE

asegurado y/o ALTAMIRANO NO 1104 TEL 4130589

tercero:

Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones: FAVOR DE GENERAR VALUACION

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Nombre y firma del asegurado y/o conductor
reinventando / los seguros
SAMUEL FABIAN MADRID TERRAZAS
AJUSTADOR SINIESTROS AUTOMÓVILES
Nombre y firma del ajustador

AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para cualquier queja o inconformidad envíanos un correo a axaresponde@axa.com.mx

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado, le agradecemos presentarlo en el lugar indicado por el ajustador.

El presente documento no prejuzga sobre la procedencia del siniestro ni libera a la aseguradora de hacer valer las excepciones y defensas derivadas de la ley sobre el contrato del seguro o de las condiciones generales que rigen a la póliza.



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

08/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Axa Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017603547

SINIESTRO: CH09520F

VIN: 3G1TA5AFXDL153335

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: AVEO

VERSIÓN: LS 1.6 MAN

AÑO: 2013

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: ECK6270

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL