

SINIESTRO

547304/16-dm

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



GRUAS y/o PROCEDENCIA


DESCRIPCION DEL VEHICULO

SERIE

Yucatán, Mérida
Fusca Blanca
3N1EB31S17K303098

FECHA 11/07/2010
MODELO 2007
LLAVES 100

DAÑOS PREEXISTENTES



| | SI | NO | DAÑADO | | SI | NO | DAÑADO |
|----------------------------|----|----|--------|---------------------|----|----|--------|
| 1 *COMPUTADORA DE MOTOR | / | | | 24 LIMPIADORES | / | | |
| 2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT | | X | | 25 SALICADERAS | / | | |
| 3 *BATERIA | | X | | 26 ANTENA | | X | |
| 4 *FARO DER | | X | | 27 DEFENSA TRAS | / | | |
| 5 *FARO IZQ | | X | | 28 TAPA TRASERA | / | | |
| 6 *ESPEJO LAT DER | / | | | 29 VENTILADOR | / | | |
| 7 *ESPEJO LAT IZQ | / | | | 30 BOBINA | / | | |
| 8 *LLANTA DEL DER | / | | | 31 CARBURADOR | / | | |
| 9 *LLANTA DEL IZQ | / | | | 32 FILRO DE AIRE | / | | |
| 10 *LLANTA TRA DER | / | | | 33 DISTRIBUIDOR | / | | |
| 11 *LLANTA TRA IZQ | / | | | 34 BUJIAS | / | | |
| 12 *CALAVERA DER | / | | | 35 DEFENSA DEL | / | | |
| 13 *CALAVERA IZQ | / | | | 36 CABLES | / | | |
| 14 *LLANTA DE REFACCION | / | X | | 37 BOMBA DE GAS | / | | |
| 15 * LLAVES | | X | | 38 BOMBA DE INYECC. | / | | |
| 16 * ESTEREO O RADIO | | X | | 39 INYECTORES | / | | |
| 17 * EQ DE DVD | | X | | 40 COMPRESOR A/AC | / | | |
| 18 * CATALIZADOR | | X | | 41 TABLERO | / | | |
| 19 PARRILLA | | X | | 42 ASIENTOS | / | | |
| 20 COSTADO L/DER. | / | X | | 43 VOLANTE | / | X | |
| 21 CUARTOS | / | | | 44 STEREO | | X | |
| 22 COFRE | / | | | 45 BOCINAS | / | | |
| 23 PARABRISAS | / | | | 46 GATO | | X | |

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

Dolores Hernández Delgado
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

José Roberto Aguilar
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Dolores HdZ



Ubicación de unidad

FECHA

13/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017613169

SINISESTRO: 547304/16-DM

VIN: 3N1EB31S17K303098

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: TSURU

VERSIÓN: 4P GSI TM

AÑO: 2007

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 2503869

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: SONORA

POBLACIÓN: HERMOSILLO

COLONIA: PROYECTO RIO SONORA

CALLE: PASEO RIO SONORA 103

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 83270

CONTACTO: 24031 - COLLISION CENTER P S

TELÉFONO: (662)2125090

CORREO: MIGUEL.BONILLA@PBSMEXICO.COM

REFERENCIA: 04160105259

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: SONORA

POBLACIÓN: HERMOSILLO

COLONIA: FRACC. REAL DE QUIROGA

CALLE: BLVD. NAVARRETE

NÚM. EXTERIOR: 720

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 83224

CONTACTO:

TELÉFONO: 662 118 8494

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.