



INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
 José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
 Reporte de Sinistros 01 800 800 2880 | 01 800 288 6700
 Centro de Contacto Quálitas 01 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

0127763

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

150559128 731848

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **PROP. QUÁLITAS** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: DD MM AA HORA: Nº. DE PÓLIZA: DESTINO: AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO NOMBRE:

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): **CORRALÓN QUÁLITAS**

MARCA: **NISSAN** TIPO: **SENTRA** PUERTAS: **04** MODELO (AÑO): **2016** NO. DE MOTOR: **MRAB560907H**

Nº. DE SERIE: **3NIAB7AD 9GL60A 233** COLOR: **GRIS** PLACAS: **SP** TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

SERIE RENARCAS: 3NIAB7AD3 FL 626360 MOTOR: MRAB560907H

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52.- CLAVÓN (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR			/	53.- CODERAS			/	103.- MOLDURAS (Nº)			/
2.- BATERÍA (MARCA)			/	54.- COMPAZ DISC (MARCA)			/	104.- PUERTA DELANTERA			/
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR			/	55.- CONSOLA			/	105.- PUERTA TRASERA			/
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO			/	56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO			/	106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			/
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN			/	57.- CONTROL CALEFACCIÓN			/	107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			/
6.- BOBINA			/	58.- DEFROTER			/	108.- SALPICADERA			/
7.- BOBINA CLAVÓN			/	59.- ECLIZADOR (MARCA)			/	109.- TAPONES RUEDAS (Nº)			/
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA			/	60.- ENCENDEDOR			/	110.- VIDRIOS (LATERALES (Nº))			/
9.- BOMBA DE AGUA			/	61.- ESPEJO RETROVISOR			/	PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA			/	62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO			/	111.- BISELES			/
11.- BANDAS DE MOTOR			/	63.- LUZ INTERIOR			/	112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			/
12.- BOSTER DE FRENS			/	64.- LUZ STOP			/	113.- CORRE			/
13.- CABLES DE BUJÍAS			/	65.- MANIJAS INTERIORES			/	114.- CUARTOS DE LUZ			/
14.- CAJA DE VELOCIDADES			/	66.- PALANCA DE VELOCIDADES			/	115.- DEFENSA DELANTERA			/
15.- CARBURADOR			/	67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.			/	116.- FAROS DE HALÓGENO			/
16.- COME AIRE ACONDICIONADO			/	68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)			/	117.- FAROS DE NIEBLA			/
17.- COMPUTADORA (MOTOR)			/	69.- BFI (E)			/	118.- PARABRISAS			/
18.- COMPUTADORA (VARE)			/	70.- SEGUROS ELÉCTRICOS			/	119.- PARRILLA			/
19.- CORNETAS DE AIRE			/	71.- TABLERO			/	120.- PLUMAS LIMPIADORES			/
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES			/	72.- TAPETES (NO)			/	121.- PORTA PLACA			/
21.- DIFERENCIAL			/	73.- VENTANAS ELÉCTRICAS			/	122.- TOYES			/
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA			/	74.- VESTIDURAS			/	PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR			/	75.- VISERAS			/	123.- CALAVERAS			/
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO			/	76.- VOLANTE			/	124.- CHAMA CAJUELA			/
25.- FILTRO DE ACE			/	CAJUELA			/	125.- DEFENSA TRASERA			/
26.- FLECHA CARDAN			/	77.- ALICAMBRIA CAJUELA			/	126.- LIMPIADORES			/
27.- GENERADOR			/	78.- CABLES PASA CORRIENTE			/	127.- MEDALLÓN			/
28.- MARCHA			/	79.- CARTÓN CAJUELA			/	128.- PORTA PLACA			/
29.- MOTOR MONOBLOQUE			/	80.- GATO (TIPO)			/	129.- SISTEMA DE ESCAPE			/
30.- MOTOR LIMPIADORES			/	81.- HERRAMIENTA (Nº)			/	130.- TAPA CAJUELA			/
31.- MOTOR VENTILADOR			/	82.- LLAVE DE RUEDAS			/	131.- TOYES			/
32.- RADIADOR			/	83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)			/	GENERAL			
33.- RECLLADOR			/	84.- SEÑALES DE CARRETERA			/	132.- ANTENA			/
34.- SENSORS			/	LADO DERECHO			/	133.- CANASTILLA			/
35.- SISTEMA DE GAS			/	85.- ALETAS			/	134.- ESPOLERS (D) Y (I)			/
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN			/	86.- COSTADOS			/	135.- FUSIBLES (VARIOS (Nº))			/
37.- TANQUE DE GASOLINA			/	87.- ESPEJO EXTERIOR			/	136.- GUATA COBRE			/
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR			/	88.- ESTEREO			/	137.- PLACA (D) Y (I)			/
39.- TAPÓN RADIADOR			/	89.- MANIJAS EXTERIORES			/	138.- RINOS (MARCA)			/
40.- TURBO CARGADOR			/	90.- MOLDURAS (NO)			/	139.- TAPÓN GASOLINA			/
41.- VÁLVULA REPARTIDORA			/	91.- PUERTA DELANTERA			/	140.- TORREDO			/
INTERIOR				92.- PUERTA TRASERA			/	OTROS			
42.- ALFOMBRA			/	93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO			/	141.- ACRAMA			/
43.- ASIENTOS DELANTEROS			/	94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO			/	142.- EXTINGUIDOR			/
44.- ASIENTOS TRASEROS			/	95.- SALPICADERA			/	143.- LLAVERO			/
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)			/	96.- TAPONES RUEDAS (Nº)			/	144.- GBIETOS PERSONALES			/
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)			/	97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)			/	145.- OBRAS PAPELES			/
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO			/	LADO IZQUIERDO			/	146.- PLACA VIN.			/
48.- CABECERAS			/	98.- ALETAS			/	147.- LLANTAS			/
49.- CAJUELA DE CUANTES			/	99.- COSTADO			/	MARCA 3 TORNEL @ GENERAL			/



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006730343



Ubicación de unidad

FECHA

11/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

NIU: 000017617714

SINISESTRO: 559128/15-RT

VIN: 3N1AB7AD9GL607233

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: SENTRA

VERSIÓN: 6 VEL A/AC, B/A, EE

AÑO: 2016

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 0000000

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUERRERO

POBLACIÓN: ZIHUATANEJO

COLONIA: CARRETERA NACIONAL KM. 10

CALLE: CARRETERA NACIONAL KM. 10,

NUM. EXTERIOR: 0

NUM. INTERIOR: 0

CODIGO POSTAL: 00000

CONTACTO: GRUAS LEON

TELEFONO: 045 7551149314

CORREO: rrodriguez@ocra.com.mx

REFERENCIA: 04150612879

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: GUERRERO

POBLACIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ

COLONIA: LA VENTA

CALLE: JUAN R. ESCUDERO

NÚM. EXTERIOR:

NÚM. INTERIOR: MZ48 LT19

CÓDIGO POSTAL: 39713

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI	SEGURIDAD DILLMANN
	AGUSTIN ARCOS BAILON
	13/JUL/2016
	NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA	
PLACA DE GRUA	FECHA DE ENTREGA
578 ERI	13-07-16

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra, y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

	ORIGINAL
--	----------