

Jose de Jesus
Duenas Flores

21:30 Ingresó Jose de Jesus Grupos A y G placas 111EV9 Sale 22:05

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
A602741F				<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero			
Riesgo:							
<input type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
Datos del vehículo							
Marca: KIA	Tipo: RIO	Modelo: 2016	Placas: —	VIN: —	Color: Azul		
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros				Bocinas			
Faros extras				Bocinas extra/Marca			
Parrilla				Estereo/Marca/Carátula			
Limpiadores				Cenicero			origen
Emblemas			Trancho	Espejo retrovisor interior			
Molduras				Tapete de cajuela			
Espejos laterales				Tapetes Hule y/o Alfombra			
Lunas laterales				Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda				Computadora			No Visible No Abre el cofre
Rines de aluminio/acero				Catalizador			
Tapón de gasolina				Motor limpiadores			
Calaveras				Batería/Marca			
Antena				Bujías y cables			
Placas				Caja de relevadores			
Spoiler				Caja de fusibles			
Llanta TI/Marca/Estado			Hankook	Bayoneta de aceite			
Llanta DD/Marca/Estado			Hankook	Bayoneta de dirección			
Llanta DI/Marca/Estado			Hankook	Bayoneta de transmisión			
Llanta TD/Marca/Estado			Hankook	Bocinas de claxón			
Interiores				Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia				Kilometraje			
Extintor				Adaptación y/o equipo especial			
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)			No Visible No Abrio cajuela	Llavero/Control			
Tipo de gato				Gasolina			
Bolsa de herramientas							
Llaves L o X							

SUMINISTRADO POR
 CENTRO DE SERVICIO
Leon
UNIDAD REGISTRADA
 JUAN GERARDO VILLO
 11-07-16 12:30



reinventando / los seguros

León, Guanajuato a 11 de Julio de 20 16

Área de Ajuste

Por medio de la presente les informo que derivado a la falta del Volante de Admisión, solicito su apoyo para que se pueda elaborar una sustitución del mismo, haciéndonos responsables de cualquier mal uso que se le pueda dar al faltante, para la unidad marca Kia, tipo Río, color Azul con placas SIN, con número de Siniestro AG07741F con destino a Resguardo Ventura, con el fin de realizar la valuación.

Nombre del operador de Grúa Jose de Jesús Duenas Flores
Empresa de Grúa A40
Folio de Activación de Arrastre 1116309703
Firma del operador de Grúa [Firma]

En espera de contar con tu apoyo.

Saludos.

Jose de Jesús
Duenas Flores
[Firma]