

**VOLANTE DE ADMISIÓN AL TALLER No. 20751**

MON.	SUCURSAL	SINIESTRO	AÑO	AUTO ASIGNACION
1	000	2406	2014	101

Siniestro No.   
 Reporte No.  Folio   
 Fecha del siniestro 22-6-14  
 Fecha de expedición 22-6-14  
 Ofna.            Póliza            Inciso            Cobertura            Deducible            Razón Social y/o Nombre del Asegurado (con apellidos)

**Datos Seguro del Tercero**  
 Rep. o Siniestro   
 Póliza e inciso   
 Cobertura

Ofna.	Póliza	Inciso	Cobertura	Deducible	Razón Social y/o Nombre del Asegurado (con apellidos)
000	94063	01	RC	NO DA	FLETES LUERAN DEL

Autos	Marca y Tipo	Color	Modelo	No. de Serie	Placas	Teléfono
Kennedy	Tanpa	Negro	1979	99859	—	—

Razón Social y/o Nombre del tercero (con apellidos) JESUS JOSE GUTIERREZ ROMERO / ENRIQUE GUTIERREZ GOMEZ  
 Compañía de Seguros del Tercero afectado           

Autos	Marca y Tipo	Color	Modelo	No. de Serie	Placas	Teléfono
ITALIKA	ISO	Negro	2014	3SCTDSEATE1015424	CZAI2	1673417*

Observaciones  
 \* SWITCH Y LLAVE  
 \* TABLERO DE ENCENDIDA  
 \* ALARMA  
 \* CASO

Taller MOTOS TANPA  
 Dirección C. MADRID Y C. 20 # 1407  
 Teléfono 814 415-6097  
 Atención Sra LUPITA



**AREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO AUTO**  
 (Nuestro Supervisor de Talleres determinará si se reparan o se cambian)






**AREAS DAÑADAS PREEXISTENTES**



**AREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO MOTOCICLETA**  
 (Nuestro Supervisor de Talleres determinará si se reparan o se cambian)



**AREAS DAÑADAS PREEXISTENTES**



# MOTO PARTES THANIA

## INVENTARIO DE UNIDAD

No Reporte	0002406
No. Poliza	94063
Fecha	13/07/16

Taller de Apoyo				Nombre del Asegurado o Tercero Afectado			
MOTO PARTES THANIA							
Marca	Tipo	Pts	Modelo	Aut ó Std	PLACAS	SERIE	COLOR
POSICION				ESTADO			
				BUENO	MALO	REGULAR	
	FARO DELATERO					X	
	DIRECCIONALES DELANTERAS					X	
	MANIVELA IZQUIERDA Y DERECHA						X
	RIN DELANTERO						X
	LLANTA DELANTERA						
	CUERNOS			X			
	ESPEJO IZQUIERDO			X			
	ESPEJO DERECHO			X			
	SALPICADERA DELANTERA			X			
	ASIENTO			X			
	TAPA IZQUIERDA						
	TAPA DERECHA						
	TAPA DE MOTOR IZQUIERDA						X
	TAPA DE MOTOR DERECHA						X
	COLA DERCHA E IZQUIERDA			X			
	BATERIA			X			
	STOP TRASERO			X			
	DIRECCIONALES TRASERAS			X			
	RIN TRASERO			X			
	LLANTA TRASERA			X			
	BARRA IZQUIERDA					X	
	BARRA DERECHA					X	
	PARRILLA					X	
	SALPICADERA TRASERA			X			
	HORQUILLA TRASERA			X			
	VELOCIMETRO			X			
	CONMUTADOR IZQUIERDO			X			
	CONMUTADOR DERECHO			X			
	BARRA POSAPIE			X			
	TRIPIE LATERAL			X			
	TRIPIE CENTRAL			X			
	ESCAPE					X	
	DEFENSA						
	ALFORJAS IZQUIERDA Y DERECHA						

*Ventosa*  
*Alumina*

*Miembros*  
*Quiliza*

Subsistencia  
CENTRO DE SUMINISTROS  
C.M.H.A.H.V.A.  
UNIDAD REGISTRADA  
REPOSICION  
13-07-2016 12:09

RECIBI DE MOTO PARTES THANIA LA MOTOCICLETA EN LAS  
CONDICIONES ANTES DESCRITAS

*Guadalupe Glez*

FIRMA

CALLE MIRADOR No. 1407 COL. MIRADOR TEL (614)415-60-97



FOLIO DE ARRASTRE

**NO. 0000006747514**



**Pase de salida**

FECHA DE SOLICITUD

12/07/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: Seguros Atlas, S. A.

NIU: 000017652690

MODELO: DS150

SINIESTRO: C00-2406-2016

VERSIÓN: 150CC

VIN: 3SCTDSEA7E1015424

AÑO: 2014

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: MOTOCICLETAS

PLACAS: CZG12

MARCA: ITALIKA

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL