

SEGUROS



INVENTARIO DEL VEHÍCULO

RIESGO DM ROBO 3ro.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
1826	16	006

NOMBRE DEL ASEGURADO: Romer Cesar Ortiz Talpa NO. DE POLIZA: 7804526 NO. DE SINIESTRO: 1826/16/006
 TEL. CASA: _____ TEL. OFICINA: _____ TEL. CELULAR: _____ E-MAIL: _____
 OFICINA: TOLUCA DESTINO: Correccion Ventura KILOMETRAJE: _____

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONOS.

VEHÍCULO
 MARCA: A Motor TIPO: Torpedo MODELO: 2008 COLOR: Busco PUERTAS: 2 NO. DE MOTOR: S/N.
 PLACAS: MDH6838 NO. DE SERIE: 93CXM80278C133972 REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS: _____
 REMOLQUE: _____

MARCA: _____ MODELO: _____ NO. DE SERIE: _____
 DOCUMENTOS FACTURA ORIGINAL TARJETA DE CIRCULACIÓN TENENCIAS ACTAS TAJ. R.E.V.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO

PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>

LATERAL DERECHO

PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LAT.	<input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARILLOS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>

PARTE FRONTAL

CUARTOS LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
FACIA DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TOLVAS FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMA	<input checked="" type="checkbox"/>
BICELES	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA LÁMPARAS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS ADIC.	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>

PARTE POSTERIOR

CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
FACIA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA TRAS.	<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
MICA	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDALLÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>
TOPES	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GAS	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERIORES

TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>
INST. DEL TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS DEL	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>

ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
CORDERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS INT.	<input checked="" type="checkbox"/>
SEGUROS	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>

ALFOMBRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPETA	<input checked="" type="checkbox"/>
PANORAMA VEL.	<input checked="" type="checkbox"/>
PEDALES	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>
QUEBROS	<input checked="" type="checkbox"/>
CIELO	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>
AIRE COND.	<input checked="" type="checkbox"/>

DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
COMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>

LLANTAS No. 4 MARCA VARIAS MEDIDA 10% % VIDA 214

OBSERVACIONES: (NO TRAE LLAVES - HERRAMIENTA Y LLANTA DE REFACCION)
(NO TRAE)

AJUSTADOR O EVALUADOR BANORTE SEGUROS MARIO AVENDAÑO GARNICA AJUSTADOR DE SINIESTROS CLAVE AGLOZA	ASEGURADO O CONDUCTOR NOMBRE, FIRMA Y FECHA	TALLE O RETEN NOMBRE, FIRMA Y FECHA	GRUÍA NOMBRE, FIRMA Y FECHA
--	--	--	--------------------------------

Bases Maxi Placas 042-EG-8 Jose Maria Ortiz Talpa