



Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
 José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
 Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
 Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | eq@qualitas.com.mx

16/07/16 04:58:41
 Entrejo Conforme Inventario Pagn Garcia

LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N°. DE REPORTE 16120 N°. DE SINIESTRO 2321291 FOLIO 690672

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____ ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA DD MM AA 16/07/16 HORA 04:58 N°. DE PÓLIZA 281-222 DESTINO 2da entrega NOMBRE MARCO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) Carretera Mex - Cuajimalpa

MARCA Ford TIPO Ford PUERTAS 4 MODELO (AÑO) 2017 NO. DE MOTOR 5016 121793P

N°. DE SERIE 2H1C2129HK201513 COLOR Plata PLACAS 1P TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE 26 COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR				53.- CODERAS				103.- MOLDURAS (N°)			
2.- BATERÍA (MARCA)				54.- COMPAC DISC (MARCA)				104.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				55.- CONSOLA				105.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA				58.- DEFROSTER				108.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (N°)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				60.- ENCENDEDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (N°)			
9.- BOMBA DE AGUA				61.- ESPEJO RETROVISOR				PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR				63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BOSTER DE FRENOS				64.- LUZ STOP				113.- COFRE			
13.- CABLES DE BUJÍAS				65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALÓGENO			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				117.- FAROS DE NEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				69.- RELOJ				118.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			
19.- CORNEJAS DE AIRE				71.- TABLERO				120.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				72.- TAPETES (NO.)				121.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				74.- VESTIDURAS				PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR				75.- VISERAS				123.- CALAVERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				76.- VOLANTE				124.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE				CAJUELA				125.- DEFENSA TRASERA			
26.- FLECHA CARDAN				77.- ALFOMBRA CAJUELA				126.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR				78.- CABLES PASA CORRIENTE				127.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA				79.- CARTÓN CAJUELA				128.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				80.- GATO (TIPO)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES				81.- HERRAMIENTA (NO.)				130.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR VENTILADOR				82.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TOPES			
32.- RADIADOR				83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				GENERAL			
33.- REGULADOR				84.- SEÑALES DE CARRETERA				132.- ANTENA			
34.- SEMIJEJES				LADO DERECHO				133.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE GAS				85.- ALETAS				134.- ESPOILERS (D/I Y (I))			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				86.- COSTADOS				135.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				87.- ESPEJO EXTERIOR				136.- GUATA COFRE			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				88.- ESTRIBO				137.- PLACA (D/I Y (I))			
39.- TAPÓN RADIADOR				89.- MANIJAS EXTERIORES				138.- RINES (MARCA)			
40.- TURBO CARGADOR				90.- MOLDURAS (NO.)				139.- TAPÓN GASOLINA			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				91.- PUERTA DELANTERA				140.- TOILDO			
INTERIOR				92.- PUERTA TRASERA				OTROS			
42.- ALFOMBRA				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				141.- ALARMA			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				142.- EXTINGUIDOR			
44.- ASIENTOS TRASEROS				95.- SALPICADERA				143.- LEAVERO			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)				96.- TAPONES RUEDAS (N°)				144.- OBJETOS PERSONALES			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)				97.- VIDRIOS LATERALES (N°)				145.- OTROS PAPELES			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO				LADO IZQUIERDO				146.- PLACA VIN.			
48.- CABECERAS				98.- ALETAS				147.- LLANTAS			
49.- CAJUELA DE GUANTES				99.- COSTADO				MARCA			
50.- CENICEROS				100.- ESPEJO EXTERIOR				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				101.- ESTRIBO				148.- OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

COMPañIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. AJUSTADOR DANIEL PEREZ AGUILAR CLAVE: 18437

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA _____ NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE _____ NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE _____

Se recibe sujeto a revisión sin compromiso
 Alejandro Ocampo B. 29/06/16 14:45

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

Grupos labo
Isuru
3N1EB3169HK304648

FECHA 16/10/10
MODELO 2010
LLAVES SI

DAÑOS PREEXISTENTES

- 1 *COMPUTADORA DE MOTOR
- 2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT
- 3 *BATERIA
- 4 *FARO DER
- 5 *FARO IZQ
- 6 *ESPEJO LAT DER
- 7 *ESPEJO LAT IZQ
- 8 *LLANTA DEL DER
- 9 *LLANTA DEL IZQ
- 10 *LLANTA TRA DER
- 11 *LLANTA TRA IZQ
- 12 *CALAVERA DER
- 13 *CALAVERA IZQ
- 14 *LLANTA DE REFACCION
- 15 * LLAVES
- 16 * ESTEREO O RADIO
- 17 * EQ DE DVD
- 18 * CATALIZADOR
- 19 PARRILLA
- 20 COSTADO L/DER.
- 21 CUARTOS
- 22 COFRE
- 23 PARABRISAS

	SI	NO	DAÑADO
1	X		
2		X	
3	X		
4			X
5			X
6	X		
7	X		
8	X		
9	X		
10	X		
11	X		
12	X		
13	X		
14	X		
15	X		
16	X		
17		X	
18	X		
19			X
20	X		
21			X
22			X
23	X		

- 24 LIMPIADORES
- 25 SALICADERAS
- 26 ANTENA
- 27 DEFENSA TRAS
- 28 TAPA TRASERA
- 29 VENTILADOR
- 30 BOBINA
- 31 CARBURADOR
- 32 FILRO DE AIRE
- 33 DISTRIBUIDOR
- 34 BUJIAS
- 35 DEFENSA DEL
- 36 CABLES
- 37 BOMBA DE GAS
- 38 BOMBA DE INYECC.
- 39 INYECTORES
- 40 COMPRESOR A/AC
- 41 TABLERO
- 42 ASIENTOS
- 43 VOLANTE
- 44 STEREO
- 45 BOCINAS
- 46 GATO

	SI	NO	DAÑADO
24	X		
25			X
26	X		
27	X		
28	X		
29	X		
30	X		
31		X	
32	X		
33	X		
34	X		
35			X
36	X		
37	X		
38		X	
39	X		
40		X	
41	X		
42	X		
43	X		
44	X		
45	X		
46	X		

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1-AL 18)

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Jorge Gomez Cadena

Bertram Garcia



Ventura

servicios integrales en subastas

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO

FOLIO

FECHA

NIU

16-07-2016
17660277

INGRESO DE UNIDADES

COMPAÑÍA
SINIESTRO

Qualitas
555189/16-DM

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

Los Tapones vienen en la cajuelas Sueltas (4)
Parrilla Suelta Café con daños Faros con
Daños Parrilla con daños Seguro del café con
daños defensa delantera con tapones no trae
tapon del Radiador y topon del anticongelante no trae.
Tapon del tanque de Agua con daños
sin porta placas y sin placas.

ENTREGA

RECIBE

Benjamin Garcia
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR DE GRÚA
Gruas Lalo
045 EF1

Genaro Santos Blanco
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL
VENTURA / VIGILANCIA [Firma]



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006751065



Ubicación de unidad

FECHA

14/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.
 VIN: 000017660277 MODELO: TSURU
 RENESAS PRO: 555189/16-DM VERSION: 4P GSI TM
 VIN: 003N1EB31S9H304548 AÑO: 2016
 MOTOR: S/N COLOR: SIN ASIGNAR
 CATEG: AUTOS PLACAS: 2504157
 MARCA: NISSAN

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO
 ESTADO: MORELOS
 POBLACIÓN: CUERNAVACA
 COLONIA: EL EMPLEADO
 CALLE: AV. DOMINGO DIEZ #1101
 NÚM. EXTERIOR: -
 NÚM. INTERIOR: -
 CÓDIGO POSTAL: 62250
 CONTACTO: 22823 - GRUPO AUTOMOTRIZ
 TELÉFONO: 777) 3171414
 CORREO: gerencia.servicio@nissannagoya.com.mx
 REFERENCIA: 04140933104



DESTINO

PAÍS: MÉXICO
 ESTADO: MORELOS
 POBLACIÓN: YAUTEPEC
 COLONIA: La Joya
 CALLE: Carr. federal Cuernavaca cuautla km 11.5
 NÚM. EXTERIOR: S/N
 NÚM. INTERIOR: S/N
 CÓDIGO POSTAL: 6273
 CONTACTO:
 TELÉFONO:
 CORREO:
 REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

OPERADOR DE GRÚA	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL