

para brisa el dano coloe el dano fuera de la zona el dano
 pagina el dano salpitradoras el dano faros el dano puertos el dano
 espejo laterales el dano molduras el dano fucias tras un el dano
 reinventando los seguros calaveras el dano cuje el dano llantas y Arnes el dano
 ventanilla derecha fousera meta Suelo interior lado derecho de un el dano
 acientos desgastados tablero volante desgastado el dano de un el dano
 todo cables sueltos y no tiene no tiene el dano

No. de siniestro: **M07490F** No. de póliza: **VCI612660205** No. de inciso: **63** Fecha de siniestro: **1/2/07** Información: Asegurado Tercero

Riesgo: Colisión Robo DM RC RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **FFR Ascenso S-C.** Teléfono: **5535 241947.**

Datos del vehículo
 Marca: **VW** Tipo: **Jetta** Modelo: **2007** Placas: **MFF3723** VIN: **17M017405** Color: **gris**

Exterior		Si	No	Observaciones	Interiores		Si	No	Observaciones
Faros		/		SI	Bocinas		/		de ascenso 314
Faros extras			/	NO	Bocinas extra/Marca		/		NO
Parrilla		/		SI	Estereo/Marca/Carátula		/		NO
Limpiadores		/		SI	Cenicero		/		NO
Emblemas		/			Espejo retrovisor interior		/		SI, 2 cantidad
Molduras		/		el dano SI	Tapete de cajuela		/		SI
Espejos laterales Lunas laterales		/		SI	Tapetes Hule y/o Alfombra		/		de Alfombra 3. Alfombra de 1.1
Tapones y/o arillos de rueda			/	SI 4 centros	Motor	Si	No	Observaciones	
Rines de aluminio/acero		/		4 de Aluminio	Computadora		/		SI
Tapón de gasolina		/		SI	Catalizador		/		SI
Calaveras		/		SI	Motor limpiadores		/		SI
Antena		/		NO	Batería/Marca		/		SI America
Placas		/		2 SI 2	Bujías y tables		/		SI
Spoiler		/		NO	Caja de relevadores		/		SI
Llanta TI/Marca/Estado		/		SI 4 Rise	Caja de fusibles		/		SI
Llanta DD/Marca/ Estado		/		nota SI Star Fire	Bayoneta de aceite		/		SI
Llanta DI/Marca/Estado		/		nota SI Star Fire	Bayoneta de dirección		/		SI
Llanta TD/Marca/Estado		/		SI Star Fire	Bayoneta de transmisión		/		NO
Interiores					Bocinas de claxon		/		SI
Señal de emergencia		/		NO	Varios	Si	No	Observaciones	
Extintuidor		/		NO	Kilometraje		/		93.904
Llanta de refacción/ Tipo(normal/temporal)		/		otimo	Adaptación y/o equipo especial		/		
Tipo de gato		/		SI	Llavero/Control		/		Control SI llave control
Bolsa de herramientas		/		NO	Gasolina		/		caso medio
Llaves L o X		/		NO					

Recibo unidad conforme al Impuesto Engrage seguro
 Recibo unidad conforme al Impuesto Engrage seguro

Recibo unidad conforme al Impuesto Engrage seguro

SA-098 - DICIEMBRE 2012

Original

AXA Auto

Orden de admisión
(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS0801000000M074980F001
No. de siniestro	M074980F
Fecha de siniestro	13-07-2016
No. de póliza	VCI612660205
No. de inciso	63

Nombre(Asegurado y/o Tercero): FFR ASESORES S.C.

Marca: VOLKSWAGEN

Tipo de vehículo: JETTA 475 ANIVERSARIO AUT

Modelo: 2007

Placas : MFF3723

Color: GRIS

Serie: 3VWRV09M610475

Motor: D

Deducible: 03%

Areas Dañadas (Preexistentes): Fascia trasera

Areas Dañadas (En el Siniestro): Partes Bajas, Asiento

conductor, Volante, Tablero, Salpicadera izquierda, Llanta Delantera izquierda, Rin Delantero izquierdo, Suspensión Delantera izquierda, Fascia delantera con alma y bracks, Marco Radiador, Daños Mecánicos a consecuencia, Pared de Fuego, Parabrisas, Faro Derecho, Bastidor Delantero derecho, Salpicadera derecha, Loderas Delantera derecha, Espejo Lateral derecha, Puerta delantera derecha, Puerta trasera derecha, Poste central derecho, Aleta delantera derecha, Moldura Puerta Delantera derecha, Moldura Puerta Trasera derecha, Llanta Delantera derecha, Rin Delantero derecho, Suspensión Delantera derecha, Estribo derecho

*Aut R-15/1441/
ELLO/1111/
SINISTERRO
HAC*

Agencia o taller elegido por el asegurado y/o tercero: RESGUARDO VENTURA MEXICO - SUR

Dirección: CALLE PORVENIR NO. 269, LOS OLIVOS
Del: TLAHUAC

Teléfono: 58635628 /

ricardo.hernandez@subastasventura.com

Correo Electrónico: ricardo.hernandez@subastasventura.com

Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones:

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.



Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para cualquier queja o inconformidad envíanos un correo a serviciocliente@axa.com.mx