

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Qualitas
Compañía de Seguros.

Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de Contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

FOLIO **3921359**

Nº. DE REPORTE **412894** Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO **16V800292828**

ASEGURADO TERCERO FECHA **12/07/16** HORA Nº. DE PÓLIZA **2620403223** Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO **1**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **Dagoberto Rogelio Avila Capula** E-MAIL TELÉFONO

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **Centralan Ventura 18509** RESPONSABLE TELÉFONO

DOMICILIO **C. Reforma 5/N. Capulitlan. D.M. P.** COBERTURA

MARCA **Mazda** TIPO **3 Touring** MODELO (AÑO) **2013** KILOMETRAJE

Nº. DE SERIE **JM1BL1VF3D1833567** COLOR **Azul** TRANSMISIÓN

PLACAS **MPF 8768** AUTOMÁTICO MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO FIJO % ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA \$ PORCENTAJE DED. % CANTIDAD \$ SIPAC CODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

Parabrisas, Radiador y Condensador, Dirección y Suspensión
Balsas Aire, Faros Izq y D, Delantera
Tablero y Volante, Faja Del. e/Alma, Rin y Llanta Izq Del.
CoFre, Salpicaderas Izq y D, Pta Izq. Del e/Espejo
Marco Radiador, Depocito, Cables, Mangueros, Tolvas Interiores,
de Motor.

EN CASO DE INUNDACIÓN

NIVEL 1 (Hasta el estribo)
 NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
 NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO **Mecanica a consecuencia de Estribo Izq / Descuadra de Chasis.**

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

19591 Héctor del Valle Pérez
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA
DEL AJUSTADOR / ABOGADO

Dagoberto Avila Capula
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD
DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL