



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006777015



Ubicación de unidad

FECHA

15/07/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE

NBU: 000017707657

MODELO: JOURNEY

SINISESTRO: 2016-001-35952

VERSIÓN: JOURNEY SXT 2.4L

VIN: 3D4PGFB3BT5355120

AÑO: 2011

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: AUTOS

PLACAS: 911xtx

MARCA: DODGE

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
POBLACIÓN: IZTAPALAPA
COLONIA: SANTA MARIA AZTAHUACACN
CALLE: MIGUEL HIDALGO
NÚM. EXTERIOR: 171
NÚM. INTERIOR: 0
CÓDIGO POSTAL: 00000
CONTACTO: MONCAR
TELÉFONO: 56935996
CORREO: adriana@moncar.com.mx
REFERENCIA: CARLOS MONRROY



DESTINO

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
POBLACIÓN: TLAHUAC
COLONIA: LOS OLIVOS
CALLE: PORVENIR
NÚM. EXTERIOR: 269
NÚM. INTERIOR:
CÓDIGO POSTAL: 13210
CONTACTO:
TELÉFONO:
CORREO:
REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

Alberto Escobedo
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRUA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SEGUROS

BANORTE

INVENTARIO DEL VEHICULO

*Ofrece el daño hacia el lateral el daño al pu el daño Sal p...
 puertas el daño espesos laterales el daño costados el daño
 hacia hacora el daño ca... el daño calaveras el daño
 volante tablero al...
 el daño desgastados
 al daño alma, parrilla, decoro de
 plantas y otros el daño sin herramientas*

RIESGO DM ROBO 3m.

SINIESTRO		
CONSECUTIVO	AÑO	OFICINA
35957	16	001

NOMBRE DEL ASEGURADO: Maria de los Angeles Perez Hernandez *Orden con Doble*
 NO. DE POLIZA: 35957
 TEL. CASA: 55 54181419
 TEL. OFICINA: 55 54181419
 TEL. CELULAR: 55 54181419
 E-MAIL: ---
 OFICINA: ---
 DESTINO: ---
 KILOMETRAJE: 5000

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

VEHICULO
 MARCA: Pedje TIPO: Jurney MODELO: 2011 COLOR: Rojo PUERTAS: 5 NO. DE MOTOR: ---
 PLACAS: 911 XTX NO. DE SERIE: T535512 REGISTRO FEDERAL DE VEHICULOS: ---

REMOLQUE
 MARCA: --- MODELO: --- NO. DE SERIE: ---
 DOCUMENTOS FACTURA ORIGINAL TARJETA DE CIRCULACIÓN TENENCIAS ACTAS TAJ. R.E.V.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO

PUERTAS	S	51
ESPEJOS LAT.	S	51
CRISTALES	S	51
VENTANILLAS	S	51
ANTENA	S	90
MANIJAS	S	31
MOLDURAS	S	70
TAPÓN GASOLINA	S	51
TAPÓN ARILLOS	S	51
LLANTAS	S	31
RINES	S	51
ESTRIBO	S	51
LÁMPARAS	S	70
REFLEJANTES	S	70
EMBLEMAS	S	70

LATERAL DERECHO

PUERTAS	S	51
ESPEJOS LAT.	S	51
CRISTALES	S	51
VENTANILLAS	S	51
ANTENA	S	80
MANIJAS	S	61
MOLDURAS	S	70
TAPÓN GASOLINA	S	70
TAPÓN ARILLOS	S	51
LLANTAS	S	51
RINES	S	51
ESTRIBO	S	51
LÁMPARAS	S	70
REFLEJANTES	S	70
EMBLEMAS	S	70

PARTE FRONTAL

PUERTAS LLIZ	S	51
DEFENSA DEL	S	51
FACIA DEL	S	51
VENTANILLAS	S	51
TOLVAS FAROS	S	51
PARRILLA	S	51
EMBLEMA	S	51
BICELES	S	51
ANTENA LÁMPARAS	S	51
FAROS ADIC.	S	51
PARABRISAS	S	51

PARTE POSTERIOR

CALAVERAS	S	51
FACIA TRAS	S	51
DEFENSA TRAS.	S	51
CUARTOS	S	51
MICA	S	51
MEDALLÓN	S	51
TAPA CAJUELA	S	51
TOPES	S	51
TAPÓN GAS	S	51

INTERIORES

TABLERO	S	51	ENCENDEDOR	S	70	ALFOMBRA	S	31	DISTRIBUIDOR	S	51
INST. DEL TABLERO	S	51	CENICEROS	S	70	TAPETES	S	91	FILTRO DE AIRE	S	51
CONSOLA	S	51	CORDERAS	S	51	PALANCA VEL.	S	91	GENERADOR	S	51
RADIO	S	70	MANIJAS INT.	S	51	PEDALES	S	51	VENTILADOR	S	51
ESTEREO	S	51	SEGUROS	S	51	CINTURONES	S	51	RADIADOR	S	51
ESPEJO RETROVISOR	S	51	RESPALDO	S	51	QUEMA COCOS	S	70	TAPÓN DE ACEITE	S	51
ASIENROS DEL	S	51	CABE CERAS	S	51	CIELO DE TOLDO	S	51	BAYONETA	S	51
ASIENOS TRAS	S	51	VOLANTE	S	51	BOCINAS	S	51	TAPÓN AGUA	S	51
LUZ INTERIOR	S	31	GUANTERA	S	51	AIRE ACOND.	S	51	ACUMULADOR	S	51

LLANTAS No. 5 MARCA Pe MEDIDA 205/40 %VIDA 1/2

OBSERVACIONES: Leanta Refacua, Señalizacion, Cofa y Marcado Cruz

AJUSTADOR O EVALUADOR SEGUROS BANORTE AHMED B. MAHMOVDIAN AJUSTADOR CLAVE 195M	ASEGURADO O CONDUCTOR NOMBRE, FIRMA Y FECHA	TALLER O RETEN NOMBRE, FIRMA Y FECHA	GRÚA NOMBRE, FIRMA Y FECHA
--	--	---	-------------------------------

ORIGINAL

Recibo unida conforme al inventario Enrique Segura

Recibo unida conforme al inventario Enrique Segura